

RELEASE NOTES	
<b>Product</b>	PROFIRST
<b>Version</b>	12.24.12546
<b>Date</b>	04/06/2024
<b>OS supportés</b>	Windows Vista x86/x64 Windows 7 x86/x64 Windows 8 x86/x64 Windows 10 x86/x64

**Attention : PROFirst n'est plus compatible avec Windows XP.**

Instructions d'installation

En cas de nouvelle installation, suivre les instructions de l'assistant.

## Modifications

V12.24.12546– 2024 R1

#	Type	Sujet	Catégorie
12973	Amélioration	ajouter la possibilité d'ouvrir un fichier svg	CAD
13122	Amélioration	Possibilité d'option trajet "Découpes seules"	CAM Medium - Pro
13165	Amélioration	Paramétrage fenêtre Options (activation et choix du champ client pour indiquer la langue) et Traduction tableau pour impression devis	DEVIS
13166	Amélioration	Traduction impression devis pour la matière et les codes opérations selon le paramétrage du champ client défini dans Option	DEVIS
13167	Amélioration	Donner la possibilité de définir les codes de traductions utilisés pour l'impression du devis et stockés dans le champ client	DEVIS
12527	Bug	Gestion des calques	CAD
13062	Bug	Problème couleur lors du chargement .NET (couleur claqué <> couleur objet)	CAD
13077	Bug	Correction bugs vu sur fonction stencil (fichier tête de tigre)	CAD
13139	Bug	Impossible de modifier l'orientation de la page lors de l'impression	CAD
13158	Bug	Keep: Erreur sur unplan	CAD
13173	Bug	Keep: Défaut de sélection du contour externe quand il s'agit d'une spline fermées	CAD
13093	Bug	Vérifier les libellés des colonnes du tableau des éléments de commande dans l'onglet OF	CAM
12925	Bug	Réglage coupe en L n est pas pris en compte pour la première tôle quand en SQL server alors qu'il n'est en ACCESS en mode multi pièces	DEVIS
12931	Bug	Calcul de temps incorrect pour le marquage	DEVIS
13185	Bug	Dans le cas de l'ajout d'un produit en multi-pièces direct sans calcul mono ou changement combo, l'épaisseur reprise est celle de l'article précédemment créé + apparition produit dans la liste d'imbrication tôle	DEVIS
12691	Bug	La taille du panneau de boutons à gauche de la fenêtre	GENERAL

		classique n'est plus mémorisée	
<b>13192</b>	Bug	Les release notes sont introuvables avec la version 2024 RC	SETUP
<b>13232</b>	Bug	Coupe automatique non réalisée avec origine à droite	CAM
<b>13231</b>	Bug	Disposition par défaut de la status bar incorrecte et ajout réglage utilisateur de la disposition de la status bar et de la rangée de boutons sous le dessin (un clic droit permet de désigner l'alignement à gauche ou à droite)	CAD
<b>13214</b>	Bug	Incohérence des temps de coupe lorsqu'il ya du marquage alphanumérique	CAM

#	Type	Sujet	Catégorie
12799	Amélioration	Modification de l'usage des champs custom avec choix de l'utilisation en mode auto suggestion combo ou champ texte	CAD
12887	Amélioration	Amélioration usage fonction Détourage , affichage des 2 résultats et choix du résultat souhaité par clic	CAD
12974	Amélioration	Désactivation avec clé en base de registre de l'habillage des DXFs issu de Logitrace unfold ( pliages, type de traits, cartouche ... ) , car traité par Logitrace unfold	CAD
13030	Amélioration	Afficher les usinages dans Previsu3D en orientation TOP	CAD
11944	Amélioration	Ajouter ALLOWCUTTING_TUBE aux paramètres standard	CAM
12908	Amélioration	Récupération du chemin du dernier fichier dxf créé par PROSIM	CAM
8104	amélioration	Ajour de la possibilité de joindre un document annexe à la fin du devis	DEVIS
12826	Amélioration	Export DXF d'un devis. Rendre possible l'export selon l'article (+) repère -> création d'un dialogue de paramétrage	DEVIS
12889	Amélioration	Ajouter une temps pour chaque pièce pour la découpe de tube - pour le déchargement de la pièce	DEVIS
12953	Amélioration	Les bouton flèches pour déplacer un assemblage vers le haut ou le bas dans le devis sont invisibilisés si en mode détail on ne se trouve pas sur la première ligne de l'assemblage	DEVIS
13010	Amélioration	Réaliser le calcul automatique des opérations (Sciage,...) associées aux produits tubes lors de l'import de fichiers STEPs	DEVIS
13019	Amélioration	Lors du lancement d'imbrication multi-pièces, contrôler si les épaisseurs sont hors limites des machines	DEVIS
13021	Amélioration	Ajouter le champ PT_CuttingWith dans la table Product_Template	DEVIS
13022	Amélioration	Si une machine est définie pour couper les tubes ( ALLOWCUTTING_TUBE=1) initialiser le nouveau champ PT_CuttingWith à 1 pour les tubes rond,carré,rectangulaire	DEVIS
13029	Amélioration	Récupérer PT_CuttinWith de Product_Template pour appliquer le mode de coupe du tube ( 0 -> operation associée, 1 laser, 2 laser coupe internes + opération	DEVIS

		associée)	
<b>13033</b>	Amélioration	Affichage des textes Q1 as Q5 localisés pour jet d'eau	DEVIS
<b>13052</b>	Amélioration	Remplacer l'icône client dans Définition du devis	DEVIS
<b>12793</b>	Amélioration	Ajouter un avertissement lorsque le driver ACCESS x64 n'est pas installé	GENERAL
<b>12966</b>	Amélioration	Ajout bouton permettant de créer une base produit localisée à partir d'une base PROFIRST	ListeODBC
<b>12590</b>	Bug	Cotation automatique ligne d'attache point d'accroche incorrect	CAD
<b>12668</b>	Bug	KZ icônes Sauvegarde Ctrl+Z Ctrl+Y sont grisées + Ajout d'un point Undo après sélection et suppression hors cadre, avant exécution du keep	CAD
<b>12757</b>	Bug	Drag & drop depuis Jobvision PRO et CTRL-D duplique les pièces	CAD
<b>12837</b>	Bug	Correction cartouche personnalisé avec Ctrl+T et Ctrl+D	CAD
<b>12843</b>	Bug	Gestion Image copier-coller ne marche pas comme avec les anciennes versions	CAD
<b>12849</b>	Bug	Keep: raccordement des entités non réalisé si pas de trim possible et pas de segment en premier pour raccorder	CAD
<b>12860</b>	Bug	Correction affichage PDF Image directement dans PROFIRST	CAD
<b>12878</b>	Bug	Traductions à faire dans Extras Options	CAD
<b>12882</b>	Bug	Correction freeze aléatoire lors d'un undo ou redo	CAD
<b>12885</b>	Bug	Rétablissement fichier dxf sans cote en cas d'accès violation Exception au moment de la restitution des styles de cotation lors de l'enregistrement de fichier	CAD
<b>12896</b>	Bug	Régression Keep ( Dessin monochrome)	CAD
<b>12914</b>	Bug	Sélection inverse très lente avec dessin comportant un grand nombre d'éléments	CAD
<b>12921</b>	Bug	Stabilisation de la fonction FI	CAD
<b>12934</b>	Bug	FI ne fonctionne pas correctement	CAD
<b>12942</b>	Bug	Fichier DWG ne contenant d'une seule entité de type HATCH (impossible d'obtenir les contours avec PROFIRST 2024)	CAD
<b>12947</b>	Bug	AW détournage nettoyage dessin Composite curve superposées	CAD

<b>12956</b>	Bug	Correction surcharge fonction Automatic Keep pour éviter duplication de code	CAD
<b>12961</b>	Bug	Ctrl+D: Récupération cotation non réalisé et correction Undo - Redo	CAD
<b>13003</b>	Bug	Bugs résiduels CTRL-D et CTRL-T	CAD
<b>13032</b>	Bug	La liste des styles de textes du dessin n'est pas récupérée (TE)	CAD
<b>13036</b>	Bug	Problème chargement fichier défini dans les plans XZ ou YZ, ajout d'une rotation pour affichage dans le plan XY	CAD
<b>13049</b>	Bug	Cotation d'arcs intempestive avec cotation automatique	CAD
<b>13053</b>	Bug	Correction cartouche personnalisé plante sur extraction à partir du nom de fichier	CAD
<b>13056</b>	Bug	SZ et cotation automatique: Une limite est placée dans le code à un maximum de 200 entités, mais ne prend pas en compte les entités des CompositeCurves ce qui peut entraîner un fort ralentissement	CAD
<b>13058</b>	Bug	Correction progress bar fonction stencil semble bloquée lors d'un dessin complexe avec beaucoup de "ponts"	CAD
<b>12666</b>	Bug	Correction orientation coupe squelette incorrecte qui génère une usure prématurée du verre de protection du laser	CAM
<b>12836</b>	Bug	Problème trajet sur des brides (cercles) : amorce interne disparaît si on veut déplacer l'amorce externe (qui se retrouve avec 2 amorces)	CAM
<b>12905</b>	Bug	Correction cas de double amorce après ajout d'une petite pièce en cours d'imbrication avec trajet déjà réalisé avant ajout de la pièce	CAM
<b>13044</b>	Bug	Chargement combo filtre pièce et tôle -> chargement direct de nuance quand on clique dessus, si matière déjà définie précédemment (rechargée au démarrage de Profirst)	CAM
<b>12851</b>	Bug	1 Clic CAM si une pièce comporte du marquage alphanumérique la symétrie n'est plus désactivée	CAM Lite
<b>12913</b>	Bug	Correction : Bouton validation d'imbrication qui n'est plus cliquable Cam après annulation de la validation ou une première utilisation de la validation.	CAM Medium - Pro

<b>13020</b>	Bug	PROFIRST 2024 modification des informations pièces si "modifier en CAD" (prise en compte du cartouche pièce qui est celui d'origine)	CAM Medium - Pro
<b>12848</b>	Bug	Manque fonction "destruction d'interne" + "trous" dans les icônes CAM	CAM Medium – Pro
<b>10843</b>	Bug	Taraudage détecté à tort -> ajout message suppression taraud, lamage diamètre < 1 mm	DEVIS
<b>12804</b>	Bug	Afficher les vitesse Q2 et Q1 (Au lieux du vitesse de marquage - qui lui est normalement fixe) dans le cas où on a un réglage dans le devis utiliser les qualités	DEVIS
<b>12857</b>	Bug	Agrandir les zone jaune Q1 et rouge Q5 de façon à afficher le texte 100%	DEVIS
<b>12875</b>	Bug	Import de liste de pièces dans le devis avec fichier CSV - les chemin des pièces ne sont pas sauvegardés et ni exportés dans le fichier générer par le devis pour les pièces	DEVIS
<b>12879</b>	Bug	Correction coût qui repasse à zéro en édition mono-pièce et temps OP associé découpe de tube	DEVIS
<b>12898</b>	Bug	Problème avec format du CSV exporté par Profirst	DEVIS
<b>12903</b>	Bug	Correction régression suite #12804 : rechargement devis / taux horaire machine : récupération paramètre non associé à la matière	DEVIS
<b>12912</b>	Bug	Devis TUBE Différence de prix entre calcule multibarre ou monobarre	DEVIS
<b>12940</b>	Bug	Régression: Erreur 424 rechargement devis si chgmt Marges Devis / Marges par défaut	DEVIS
<b>12952</b>	Bug	Correction temps et prix entre mono-tube et multi-tubes dans le cas d'un réglage machine laser et de produit créé dans Profirst. gestion affichage temps fiche produit etc...	DEVIS
<b>12962</b>	Bug	Sélection : correction Undo - Redo	DEVIS
<b>12967</b>	Bug	Découpe de tube - Marges MAT et MO standard ne sont pas prise en comptes - les marges sont à 0 par défaut qui est incorrect	DEVIS
<b>12977</b>	Bug	Non affichage des imbrications produits (recherche avancée)	DEVIS
<b>12980</b>	Bug	Imbrication multi-tubes: corriger le "Poids matière util" qui ne prend pas en compte l'affranchissement dans le	DEVIS

		grid d'imbrication et corriger la sauvegarde pour l'affichage dans le grid principal	
<b>13011</b>	Bug	Pas d'affichage des temps opération lors de l'impression en recherche avancée	DEVIS
<b>13017</b>	Bug	Afficher uniquement les épaisseurs autorisée par la machine dans la combo du grid principal du devis	DEVIS
<b>13066</b>	Bug	Impossible de supprimer les chutes de coupes de tubes	DEVIS
<b>13071</b>	Bug	Correction quantité assemblage, coefficient Import de fichier step par CSV dans le cas de Step multi-pièces à quantité > 1 avec une quantité CSV > 1	DEVIS
<b>13080</b>	Bug	Freeze application avec fenêtre devis masquée	DEVIS
<b>13085</b>	Bug	Zoom tout intempestif après EW	DEVIS
<b>13073</b>	Bug	Preview 3D ne doit pas être utilisé en mode devis robot	DEVIS
<b>12954</b>	Bug	Verrouillage manquant de l'interface pendant l'utilisation d'Artist ou ouverture de plan 3D	GENERAL
<b>13043</b>	Bug	Correction erreur 3024 fin de mise à jour du schéma de base et accélération du la mise à jour	GENERAL
<b>13109</b>	Bug	Cas de duplication des pièces avec glisser déposé depuis JobPro d'une pièce pas bonne à couper	CAD
<b>13101</b>	Bug	MV avec pas de rotation et rotation clavier ne restitue pas le focus clavier si on tape sur ENTREE	CAD
<b>13100</b>	Bug	Crash en base Access dans la recherche de client	CAD
<b>13099</b>	Bug	Affichage incorrect cartouche ctrl-d avec thème win11 ou metropolis	CAD
<b>13108</b>	Bug	Correction champs décalés et masqués en impression devis	DEVIS
<b>13107</b>	Bug	Suppression affichage mail client à côté de son nom (combo client)	CAD
<b>13083</b>	Bug	Correction crash applicatif après clic sur gestion des calques avec un fichier dont un nom de style de texte est lu vide	CAD
<b>13125</b>	Bug	Pas de prise en compte du paramètre "dimension minimum" de "gestion de récupération de chutes" pour l'imbrication du devis	DEVIS
<b>13112</b>	Bug	Correction erreur 91 lancement devis "EU" dans le cas d'un clic rapide sur enter pendant le chargement de la fenêtre	DEVIS

<b>13111</b>	Bug	Correction détection de défaut par le Keep non justifié	CAD
<b>13110</b>	Bug	Ctrl+D ne reprend pas les infos du cartouche existant	CAD
<b>13108</b>	Bug	Impression devis champs décalés et masqués	DEVIS
<b>13107</b>	Bug	Ctrl+D Combo client affiche mail du client	CAD
<b>13094</b>	Bug	Modification présentation des paramètres d'impression devis : affichage tronqué libellé allemand	DEVIS
<b>13089</b>	Bug	Keep sur Zone (KZ) correction zoom et rafraichissement	CAD
<b>13087</b>	Bug	Correction mémorisation contour ouvert simule chanfrein en imbrication sur squelette et correction placement mémorisation amorces sur squelette ( cas d'amorces non liée à un contour de pièce)	CAM
<b>13078</b>	Bug	Enregistrement densité et prix matière fonction Euro	CAD
<b>12808</b>	Bug	Revoir impression des traits non continus	CAD
<b>13141</b>	Amélioration	Ajout installation automatique débrayable des drivers Access X64	GENERAL
<b>13144</b>	Bug	Correction affichage tardif de la zone d'affichage CAM (manque retour pendant imbrication et impossibilité de stopper l'imbrication)	CAM LITE
<b>13150</b>	Bug	Prix non affiché dans tableau principal après ajout d'une opération	DEVIS
<b>13151</b>	Bug	Erreur 9 lors du rechargement devis	DEVIS
<b>13155</b>	Bug	Erreur 91 en import tôle par CSV	DEVIS
<b>13157</b>	Bug	Erreur 91 lors de la modification d'une font pff dans PROFIRST .Net	CAD/CAM
<b>13127</b>	Bug	Bouton stop non fonctionnel en cours d'imbrication	CAM
<b>13161</b>	Bug	Le bouton ER est desactivé	CAD
<b>13162</b>	Bug	Après plusieurs glisser / déposer avant CTRL-D depuis JobPro la vignette ne correspond pas à la pièce	CAD
<b>13152</b>	Bug	PFAutobackup s'arrête en même temps que PROFIRST .Net	GENERAL
<b>13170</b>	Bug	Les textes en couleurs de marquage ne sont ni ajoutés ni interprétés par l'utilitaire d'éclatement de plan multi pièces	CAD
<b>12931</b>	Bug	Calcul de temps incorrect avec le marquage	DEVIS
<b>13128</b>	Bug	Perte de la valeur proposée lors de la perte de focus de la	GENERAL

		combo avec suggestion automatique	
<b>12925</b>	Bug	Coupe en L pas prise en compte pour la première tôle en imbrication multi pièces	DEVIS
<b>13191</b>	Bug	Bouton insérer repère manquant après imbrication multi pièces	DEVIS

#	Type	Sujet	Catégorie
11548	Amélioration	Menus contextuels	CAD
12104	Amélioration	Implémentation de al mise en surbrillance du bouton / item de menu de la fonction courante (interface classique et Ribbon)	CAD
12651	Amélioration	Keep: dans le cas d'une détection d'erreur ajout d'un éclatement des entités du dessin soumises à correction pour permettre les corrections plus facilement	CAD
12656	Amélioration	Refactoring de la sauvegarde automatique de la version 2023 pour se conformer au fonctionnement de l'ancienne application	CAD
12723	Amélioration	Amélioration vitesse Zoom dans le cas trait pointillé s'adapte au zoom	CAD
12727	Amélioration	Ajouter une notification à l'utilisateur lors de la sauvegarde automatique d'un gros fichier	CAD
12755	Amélioration	Revue de la présentation de la status bar pour que le champ de saisie soit fixe et plus mobile	CAD
12835	Amélioration	Supprimer message d'éclatement des textes multi lignes avec PC, le faire automatiquement	CAD
12454	Amélioration	Implémenter la recherche de fichier type Explorateur	CAM Medium - Pro
12610	Amélioration	Implémentation de la gestion de thèmes systèmes dont la couleur s'adapte à la couleur de Windows (Windows 10 et Xindows 11)	GENERAL
12793	Amélioration	Ajouter un avertissement lorsque le driver ACCESS n'est pas installé	GENERAL
12615	Bug	Nom de fichier pdf ne contient pas -pdf	CAD
12667	Bug	Éclatement de plan multi pièces ne récupère pas les infos correctement	CAD
12671	Bug	Correction EX Couleur définie par calque pour l'entité à exploser est perdue pour les sous-entités	CAD
12672	Bug	Correction Cartouche Personnalisé et éclatement de plan multi pièces qui ne récupère pas les infos correctement	CAD
12673	Bug	Fonction SZ echelle X <> Y sur CompositeCurve la courbe résultat ne récupère pas les propriété (couleur,calque,...)	CAD
12679	Bug	Éclatement non réalisé lors du lancement de	CAD

		l'éclatement de plan multi pièces sur le premier élément de la liste des entités de type texte multi lignes	
<b>12707</b>	Bug	Crash lors de la création des DXF (en plus d'être très long dans reconnaissance pièce) après éclatement d'un plan multi pièces	CAD
<b>12707</b>	Bug	Bug éclatement de plan multi pièces lors de la création des DXF (en plus d'être très long lors de la reconnaissance pièce)	CAD
<b>12720</b>	Bug	La désignation entité ne fonctionne pas selon le facteur de zoom (sur les petits cercles du dessin) avec un plan dont une partie des éléments est dans un plan parallèle au plan z=0	CAD
<b>12752</b>	Bug	L'impression avec cartouche ne fonctionne pas en Italien	CAD
<b>12754</b>	Bug	Lorsque le panneau contextuel est docké en bas l'ajout d'une cote provoque un changement de vue	CAD
<b>12777</b>	Bug	Keep si la pièce est en couleur de trait de construction, les trous passent en traits de construction	CAD
<b>12795</b>	Bug	KEEP : correction NullReferenceException après clic sur bouton validation	CAD
<b>12813</b>	Bug	Problème récupération nuance (cartouche personnalisé)	CAD
<b>12816</b>	Bug	Cartouche personnalisé problème extraction texte en ligne particulier et visibilité des éléments du cartouche qui redeviennent visible lors	CAD
<b>12817</b>	Bug	Correction affichage règles pour mémoriser l'état de l'affichage et tenir compte e la précision utilisateur	CAD
<b>12821</b>	Bug	Correction interprétation d'un cartouche personnalisé	CAD
<b>12825</b>	Bug	Zone de dessin initiale ne fait plus que quelques millimètres de diagonale	CAD
<b>12833</b>	Bug	Mettre à niveau su parser cartouche de l'application d'éclatement de plan multi pièces pour avoir les mêmes fonctionnalités que PROFIRST ,Net	CAD
<b>12698</b>	Bug	Dans le devis une vitesse non définie est forcée à 1mm/mn, attirant l'attention de l'utilisateur ce qui n'est pas le cas en CAM	CAM
<b>12716</b>	Bug	Forcer critères pièces: L'état de la case à cocher "Mettre à jour la machine, si une machine est associée au nouveau matériau" n'est pas pris en compte et la pièce est toujours mise à jour si une machine est associée au	CAM

		matériau	
12778	Bug	Nombre de torches et écartement incorrects lors du lancement d'une imbrication multi torches en mode manuel	CAM
12796	Bug	Ajout sécurité pour éviter de déplacer une pièce avec perçages au foret si les perçages sont tous effectués avant la coupe	CAM
12819	Bug	Après rechargement d'une imbrication avec marquage automatique, si on ajoute une pièce, lors du trajet auto : message d'erreur "trajet invalide, effacer le trajet"	CAM
12641	Bug	Non affichage de plan/repère/indice si opération autre que découpe	DEVIS
12653	Bug	Depuis le problème d'impression de PDF avec fond de page, la 1ere impression change la présentation devis	DEVIS
12694	Bug	Onglet paramètres -> Coût, durée manutention tôle et lancement machine modifiés signalé par un message à la sortie paramètres pour confirmer ou non	DEVIS
12706	Bug	Erreur execution 6 lors du passage dans le devis	DEVIS
12711	Bug	Erreur 381 fenêtre récupération d'internes ( crash lors du redimensionnement )	DEVIS
12797	Bug	Un seul amorçage pour une rondelle définie par ses valeurs, si on a forcé la qualité de coupe	DEVIS
12680	Bug	Regrouper nuances les prix de la nuance finale sont mélangés	GENERAL
12195	Bug	Pas de MK (de pliage) si uniquement longueur et symbole à 0	UNFOLD

V12.23.11883 – 2023 x64 CAM DEVIS

#	Type	Sujet	Catégorie
12512	Amélioration	Fichier GEO enregistré avec PROFIRST : les lignes de pliages disparaissent dans TRUTOPS	CAD
12631	Amélioration	SZ avec ré échelle X <> Y peut créer une spline en résultat (0.01 tolérance) peu pratique à modifier en CAD, ajout d'une conversion (0.01 tolérance) en CompositeCurve Segments, Arcs comme dans le Keep	CAD
12638	Amélioration	PC propose l'éclatement avec validation d'un dialogue des textes multi-lignes si détection dans le dessin	CAD
12598	Amélioration	Ajouter une règle d'usinage par défaut d'ID 0 pour les	CAM

		machines / matières où aucune règle n'est définie	
<b>12511</b>	Amélioration	Lorsqu'on renomme un article , donner la possibilité via un message de renommer les repères de cet article avec le nom de l'article indexé _1, _2, _N	DEVIS
<b>12525</b>	Amélioration	Ajouter le protection pour les "modèles de textes"	DEVIS
<b>12532</b>	Amélioration	Ajouter une colonne Prix à l'impression lorsqu'on coche <Totaux Temps Opérations> et ajouter une coche spécifique pour le réglage mémorisée au formulaire	DEVIS
<b>12586</b>	Amélioration	Amélioration fenêtre présentation récupération d'internes	DEVIS
<b>12633</b>	Amélioration	Ajouter une boite de dialogue, qui n'apparaît qu'une fois, dans l'export DXF du devis pour permettre de choisir l'ajout (par défaut) ou non d'un cartouche aux DXFs générés	DEVIS
<b>12559</b>	Amélioration	Pouvoir modifier les libellés de Qualité	GENERAL
<b>12611</b>	Amélioration	Ajouter les thèmes Windows 11 et Windows 10 à la sélection proposé aux utilisateurs	GENERAL
<b>12529</b>	Amélioration	Import export machine, permettre plusieurs correspondances pour le même matériau en import	IMPORT/ EXPORT MACHINE
<b>12208</b>	Bug	Symétrie et rotation sont inversées lors de la lecture d'un fichier GEO	CAD
<b>12217</b>	Bug	Fonction copier image dans le presse papier non fonctionnelle avec version 2023	CAD
<b>12238</b>	Bug	Raccourci clavier CTRL+V ne fonctionne pas (obliger d'aller dans Édition / coller le presse papier)	CAD
<b>12276</b>	Bug	Découpe de plan multi pièces - La couleur de fond de PF n'est pas récupérée dans l'application	CAD
<b>12505</b>	Bug	Dans l'onglet devis, revoir le fonctionnement du de la mise à l'échelle pour le devis comme en VB, ce n'est pas SZ, mais ZS -> cotation sur ligne ou arc désigné, puis ouverture fenêtre avec valeur initiale reprise sur la cotation	CAD
<b>12505</b>	Bug	Dans l'onglet devis (appli 2023), revoir le fonctionnement du ré échelle comme l'application Standard, ce n'est pas SZ, mais ZS -> cotation sur ligne ou arc désigné, puis ouverture fenêtre avec valeur initiale reprise sur la cotation	CAD
<b>12570</b>	Bug	Le chemin du dernier fichier récent ouvert n'est pas	CAD

		mémorisé chemin de sauvegarde	
12589	Bug	Ctrl+T cartouche pas comme en VB	CAD
12594	Bug	CU Calcul coût d'une pièce non fonctionnel	CAD
12604	Bug	OI le style de texte ne correspond pas au style de texte du texte sélectionné	CAD
12608	Bug	Texte Cartouche: Localisation texte calque et style	CAD
12626	Bug	EX Explode texte multiligne couleur 256 ne récupère pas la couleur de calque (application x86 uniquement)	CAD
12630	Bug	Fonction détournage en échec avec spline définissant le contour de détournage (échec sur l'offset)	CAD
12643	Bug	Crash applicatif utilisation de CG par clic icône, Ctrl+A clic icône et Valider clic icône	CAD
12648	Bug	Changement d'échelle KEEP n'accepte pas les décimales (version 2023)	CAD
12514	Bug	Problème de découpe de chute automatique	CAM
12583	Bug	Pas de sortie avec une micro attache automatique	CAM
12600	Bug	Affichage date des pièces incorrect dans OF	CAM
12513	Bug	Différence de prix selon le mode d'imbrication en mono-pièce ou multi pièces	DEVIS
12539	Bug	Régression calcul répartition matière Multi-torches	DEVIS
12542	Bug	Devis VB et CAD dotNet, erreur 91 en créant une pièce dans le devis via le CAD dotNet	DEVIS
12545	Bug	Import tube dans le devis. Remplacer les caractères interdits dans le nom du produit	DEVIS
12546	Bug	Devis tube lancement imbrication multi-tubes plante si lg tube > à la barre moins les affranchissements	DEVIS
12550	Bug	différence de longueur de récupération chute entre le mode mono-pièce et le mode multi-pièce (demi interpièce)	DEVIS
12551	Bug	quand on recharge et imbrique une pièce définie en mode multi-pièces en mode mono-pièce, on n'applique pas le réglage par défaut de récupération des chutes	DEVIS
12552	Bug	valeur de la tranche 0 a lg limit x ht limit pas calculé (0.25 par défaut) dans "minoration de la valeur réelle de la chute suivant sa surface" si pas d'ouverture de l'onglet paramètres	DEVIS

<b>12555</b>	Bug	Erreur affichage des totaux Prix de revient (sélection au lieu de marge brute)	DEVIS
<b>12556</b>	Bug	Ajouter un espace inter pièces à la valeur réelle de la chute (en contact aux pièces)	DEVIS
<b>12581</b>	Bug	Erreur 9 en lancement d'imbrication automatique , si un produit est défini sans être en première position dans le sous grid en édition de repère	DEVIS
<b>12582</b>	Bug	Sortie CSV devis, correction dans le mode respect de l'ordre des opérations et Export des détails des opération + mismatch séparateur ; Tab dans de mode + Ajout colonne CCPU (CLIPPER)	DEVIS
<b>12584</b>	Bug	EU ne fonctionne pas sur plan 4 vues issu de Logitrace Unfold et ne garde pas les infos de pliage comme en VB	DEVIS
<b>12588</b>	Bug	Dans le cas de Devis avec des fichier GEO, le client s'est trouvé avec des fichiers de référence identiques (même chemin) pour des géométries (blob) différentes d'où une erreur de production avec TOPS	DEVIS
<b>12596</b>	Bug	Erreur SQL lors de la sauvegarde de devis	DEVIS
<b>12607</b>	Bug	Erreur 9 lors de la récupération d'un devis depuis une base de données externe	DEVIS
<b>12609</b>	Bug	Devis ne récupère pas le temps de perçage dans la fenêtre de mise à jour des paramètres qui ont changés	DEVIS
<b>12620</b>	Bug	Avec la version 11852 l'impression directe de PDF n'est plus possible (document avec fond PDF)	DEVIS
<b>12624</b>	Bug	Fonction Devis export DXF ne conserve pas le marquage texte et enregistre 2 dessins si déjà un affiché ds CAD	DEVIS
<b>12627</b>	Bug	Correction message erroné perturbant pour les utilisateurs	DEVIS
<b>12632</b>	Bug	Changer Critères pour le Devis et les produits longs ne change le mode d'imbrication (mono, multi) que pour les tubes rond,carré,rectangulaire (reconnu par Logitrace unfold), pas pour les IPA, IPN,carré et rond plein	DEVIS
<b>12634</b>	Bug	Régression - Affichage et impression de temps ne marche plus pour plus que 100 heures dans le devis	DEVIS
<b>12571</b>	Bug	L'installation de se passe pas correctement avec l'installer x64	GENERAL

#	Type	Sujet	Catégorie
---	------	-------	-----------

<b>12333</b>	Amélioration	En mode Options->Affichage des Traits Mixtes->s'adapte au dessin: Afficher un trait continu plutôt que mixte si zoom excessif car parfois le trait disparaît (discontinuité vide du trait)	CAD
<b>12334</b>	Amélioration	Ajout d'une case à cocher dans options permettant de toujours forcer le lissage des courbes	CAD
<b>12367</b>	Amélioration	Keep : Amélioration de la vitesse de suppression de courbes superposées	CAD
<b>12369</b>	Amélioration	Ponts automatiques: Amélioration recherche pont alternatif et détection de collision dans le cas rare d'un contour intersectant le pont	CAD
<b>12370</b>	Amélioration	Ponts automatique: récupération des contours inférieurs à la largeur de ponts et de couleurs différentes à la coupe dans le dessin final	CAD
<b>12463</b>	Amélioration	Mémoriser la dernière position de la barre de cotation	CAD
<b>12464</b>	Amélioration	Zoom fenêtre décalé en 4K	CAD
<b>12466</b>	Amélioration	Il est impossible de saisir une formule dans le champ angle de la fenêtre de paramétrage RO	CAD
<b>12476</b>	Amélioration	Ajout d'une demande de sauvegarde du dessin en cours lors du drag & drop de pièce depuis Jobvision Pro	CAD
<b>12477</b>	Amélioration	Ajout d'un zoom tout après ouverture pièce ou tôle en base	CAD
<b>12499</b>	Amélioration	Les textes du cartouche doivent être associés au style Cotation	CAD
<b>12500</b>	Amélioration	SZ afficher une décimale	CAD
<b>12501</b>	Amélioration	Conserver la croix d'annulation du Keep même en cas d'erreur détectée	CAD
<b>12505</b>	Amélioration	Ajout fonction ZS changement d'échelle d'une sélection par désignation d'une cote pour le devis à la version .Net (identique aux fonctionnalités de la version 2022)	CAD
<b>12512</b>	Amélioration	Fichier GEO enregistré avec PROFIRST : les lignes de pliages disparaissent dans TRUTOPS – Informations de pliage générées par tops perdues et pas restituées lors de l'enregistrement sont maintenant récupérées et restituées s'il n'y a pas modification de la géométrie si on active la récupération avec paramètre registre GEO_BEND_INFO = 1 (version .net uniquement)	CAD
<b>12453</b>	Amélioration	Ajout d'une récupération d'erreur d'interprétation en cas	CAM

		de problème de récupération de paramètre (pot processeur avancé)	
<b>12495</b>	Amélioration	Import CSV OF renseigner au mieux les éléments non chargés, pièces, assemblage, commandes	CAM
<b>12340</b>	Amélioration	Ajoute d'un Warning si l'opération Profil (Tubes) n'est pas trouvée lors d'un glissé de STEP dans le devis	DEVIS
<b>12481</b>	Amélioration	En édition mono-pièce de produit issu d'un STEP, indiquer l'épaisseur immédiatement supérieure en cas d'absence de l'épaisseur du produit dans la base (comme en multi-tubes)	DEVIS
<b>12485</b>	Amélioration	Résoudre la lenteur lors du changement de type de produit (chargement type de produit tube carré,rectangulaire,...)	DEVIS
<b>12494</b>	Amélioration	Ajout de la colonne CCPU, si réglage Clipper activé et gérer l'impression et les réglages	DEVIS
<b>12511</b>	Amélioration	Lorsqu'on renomme un article , donner la possibilité via un message de renommer les repères de cet article avec le nom de l'article indexé _1, _2, _N	DEVIS
<b>12525</b>	Amélioration	Ajouter le protection pour les "modèles de textes"	DEVIS
<b>12532</b>	Amélioration	Ajout d'une colonne Prix à l'impression lorsqu'on coche <Totaux Temps Opérations> et ajouter une coche spécifique pour le réglage mémorisée au formulaire	DEVIS
<b>12565</b>	Amélioration	Nouvelle méthode de répartition du coût en imbrication multi-pièces	DEVIS
<b>12257</b>	Amélioration	Migration de PROFIRST 2023 en 64 bits	GENERAL
<b>12192</b>	Bug	Crash Profirst 2023 à l'ouverture d'un DWG (charger modèle)	CAD
<b>12265</b>	Bug	Le texte de cotation ne peut plus être imposé horizontal	CAD
<b>12297</b>	Bug	Fichier qui est à blanc dans PROFIRST 2023	CAD
<b>12305</b>	Bug	Le générateur de séquence de pièces ne crée plus les fichiers	CAD
<b>12316</b>	Bug	MV la translation de cotation ne fonctionne pas avec la saisie au clavier	CAD
<b>12317</b>	Bug	SZ mise à l'échelle ne fonctionne pas avec objet Table (cartouche dessin)	CAD
<b>12318</b>	Bug	EX n'éclate pas l'objet Table	CAD
<b>12322</b>	Bug	Ctrl+D ou Devis sur Zone (CF), si la pièce est (géométrie)	CAD

		monochrome avec du marquage, le marquage n'est pas récupéré, fonctionne en CtrlD Keep ou Devis Keep	
<b>12325</b>	Bug	Correction cycle ZA Zoom Auto en Ctrl + D	CAD
<b>12326</b>	Bug	Ctrl+D + Keep sur dessin avec cartouche, le Dxf sauvegardé comporte encore l'ancien Cartouche	CAD
<b>12331</b>	Bug	Lors de la modification en CAD d'une pièce, il manque des éléments du dessin	CAD
<b>12337</b>	Bug	Freeze Profirst possible si surface ou région complexe avec traits mixtes qui s'adaptent au zoom	CAD
<b>12353</b>	Bug	Mode démo : Indiquer qu'il n'y a pas de sauvegarde pour Ctrl+S , Ctrl+E , Ctrl+W , Ctrl+D et quand on quitte Profirst	CAD
<b>12360</b>	Bug	Correction KEEP avec ponts entre interne automatiques	CAD
<b>12361</b>	Bug	Planter sec en rotation (RO) selon rectangle optimisé	CAD
<b>12368</b>	Bug	Correction plantage Keep sur détection d'erreurs (recherche point flèche)	CAD
<b>12468</b>	Bug	Problème de rafraîchissement de l'affichage après pointage d'un élément	CAD
<b>12480</b>	Bug	Dans le cas de l'import d'un plan 3D, le nom du DXF chargé est perdu	CAD
<b>12486</b>	Bug	MACRO: ACosDEG, ASinDEG et AtanDEG sont mal calculés	CAD
<b>12487</b>	Bug	Raccourci accrochage non fonctionnel ( SE, SM,..., SP) pour MV et CO	CAD
<b>12489</b>	Bug	Lorsqu'une sauvegarde auto existe, elle n'est jamais effacée	CAD
<b>12502</b>	Bug	Cycle import PDF avec Image différent de la version VB, ouverture quand même sans chargement de l'image et pas de lancement automatique de l'appli associée au PDF comme en VB	CAD
<b>12507</b>	Bug	Keep, si le contour externe retenu est correct .... , correction affichage résultat dans le cas ou on répond non (perte contours et la région colorée reste...)	CAD
<b>12306</b>	Bug	Suite du problème Version : 11386 CHAMFER_AUTO simulation pièce avec chanfrein: chanfrein fictif non pris en compte en temps que trou de squelette en imbrication automatique	CAM
<b>12327</b>	Bug	Si un cartouche est déjà existant, celui de Profirst est	CAM

		juxtaposé en CTRL+D	
12329	Bug	Erreur 9 après CTRL+D (Uniquement SI ajout de marquage alphanumérique)	CAM
12330	Bug	Bug affichage vignette de l'OF (comme un zoom)	CAM
12514	Bug	Correction problème coupe chute automatique	CAM
12302	Bug	Pris de bride/disque imbriqué multi pièce est incorrect quand on imbrique en multi torches	DEVIS
12304	Bug	Nom de fichier et chemin perdu quand on clique sur "Modifier en CAD"	DEVIS
12321	Bug	Pièce en rouge msg "taux de chute ..." en imbrication multiple. ne se produit pas en imbrication seule	DEVIS
12323	Bug	Mise a jours des prix avec les 10% matière et main d'œuvre n'est pas mis automatiquement a jour	DEVIS
12338	Bug	Erreur 6 imbrication multi-tubes si vitesse non renseignée ou à zéro	DEVIS
12348	Bug	Drag & drop pièce Jobvision vers Profirst suivi de EU: le nom de pièce n'est pas récupéré dans le devis	DEVIS
12359	Bug	Devis tube : Erreur 380 si pas au moins un produit en multi pièce	DEVIS
12467	Bug	Après drag & drop depuis Jobvision Pro le nom d'article est perdu	DEVIS
12484	Bug	Ordonnancement des types de produit dans la combo produit incorrect	DEVIS
12539	Bug	Régression calcul répartition matière Multi-torches	DEVIS
12542	Bug	Erreur 91 en créant une pièce dans le devis via le CAD dotNet	DEVIS
12545	Bug	Import tube dans le devis. Remplacer les caractères interdits dans le nom du produit	DEVIS
12546	Bug	Devis tube lancement imbrication multi-tubes plante si lg tube > à la barre moins les affranchissements	DEVIS
12550	Bug	Différence de longueur de récupération chute entre le mode mono-pièce et le mode multi-pièce (demi-inter pièce)	DEVIS
12551	Bug	Quand on recharge et imbrique une pièce définie en mode multi-pièces en mode mono-pièce, on n'applique pas le réglage par défaut de récupération des chutes	DEVIS
12552	Bug	Valeur de la tranche 0 a lg limit x ht limit pas calculé (0.25	DEVIS

		par défaut) dans "minoration de la valeur réelle de la chute suivant sa surface" si pas d'ouverture de l'onglet paramètres	
<b>12555</b>	Bug	Erreur affichage des totaux Prix de revient (sélection au lieu de marge brute)	DEVIS
<b>12556</b>	Bug	Ajouter un espace interpiece à la valeur réelle de la chute (en contact aux pièces)	DEVIS
<b>12353</b>	Bug	Mode démo : Indiquer qu'il n'y a pas de sauvegarde pour Ctrl+S , Ctrl+E , Ctrl+W , Ctrl+D et quand on quitte Profirst	GENERAL
<b>12470</b>	Bug	Chemin fichier glissé et problème REDESSINER	GENERAL

V12.23.11535 – 2023

#	Type	Sujet	Catégorie
<b>12337</b>	Bug	Blocage profirst possible si surface ou région complexe avec traits mixtes qui s'adaptent au zoom	CAD
<b>12332</b>	Bug	Erreur 9 après CTRL+D (Uniquement SI ajout de MK ALPHA)	CAM
<b>12333</b>	Bug	Erreur 6 imbrication multi-tubes si vitesse non renseignée ou à zéro	DEVIS
<b>12334</b>	Amélioration	Ajouter une case à cocher dans options permettant de toujours forcer le lissage des courbes en Zoom	CAD
<b>12333</b>	Amélioration	En mode Options->Affichage des Traits Mixtes->s'adapte au dessin: Afficher un trait continu plutôt que mixte si zoom excessif car parfois le trait disparaît (discontinuité vide du trait)	CAD
<b>12331</b>	Bug	REGEN : lors du modifier en CAD, pas de rafraichissement des entités polylines	CAD
<b>12330</b>	Bug	Bug affichage vignette de l'OF (comme un zoom) pour les pièces sauvées dans le CAD dotNet	CAD
<b>12327</b>	Bug	Si un cartouche est déjà existant, celui de PF est juxtaposé en CTRL+D	CAD
<b>12326</b>	Bug	Ctrl+D + Keep sur dessin avec cartouche, le Dxf sauvegardé comporte encore l'ancien Cartouche	CAD
<b>12325</b>	Bug	Correction cycle ZA Zoom Auto en Ctrl + D	CAD
<b>12323</b>	Bug	devis – bug affichage temporaire des prix avec les 10% mat et main d'oeuvre n'est pas pas affiché correctement, si on retourne dans le CAD (se remet à jour dès action)	DEVIS
<b>12322</b>	Bug	Ctrl+D ou Devis sur Zone (CF), si la pièce est (géométrie)	CAD

		monochrome avec du marquage, le marquage n'est pas récupéré, fonctionne en CtrlD Keep ou Devis Keep	
<b>12321</b>	Bug	Pièce en rouge message "taux de chute ..." en imbrication multiple. Ne se produit pas en imbrication seule	DEVIS
<b>12318</b>	Bug	EX n'eclate pas l'objet Table (souvent cartouche dessin)	CAD
<b>12317</b>	Bug	SZ mise à l'échelle ne fonctionne pas avec objet Table (souvent cartouche dessin)	CAD
<b>12316</b>	Bug	MV Translation cotation ne fonctionne pas avec coordonnées définies au clavier.	CAD
<b>12306</b>	Bug	Réglage CHAMFER_AUTO simulation pièce avec chanfrein -> chanfrein fictif non pris en compte en tant que trou de squelette en imbrication automatique	CAD
<b>12305</b>	Bug	PartSequenceGenerator ne crée plus les fichiers	CAD
<b>12304</b>	Bug	Devis - Nom de fichier et chemin perdu quand en click sur "Modifier dessin dans le CAD"	CAD
<b>12302</b>	Bug	Devis prix de pièce avec internes par rapport à la même pièce sans internes imbriquée en multipièce est incorrect quand imbriquée en multi-torches	DEVIS
<b>12297</b>	Bug	Fichier qui est à blanc dans PF2023 , necessite de cliquer sur l'onglet <Model> , puis sur le bouton <Charger le Model>	CAD
Modifier le setup pour reprendre les binaires Eyseshot 2023 et Teigha 23.11			
<b>12201</b>	Amélioration	Ajout de la possibilité de créer des ponts manuels (OP) en traçant une droite	CAD
	Amélioration	OP Ponts manuel. les traits de construction peuvent être accrochés mais ignorés pour la réalisation des ponts	CAD
<b>12247</b>	Amélioration	Cartouche personnalisé: ajout d'une case à cocher permettant de récupérer tous les cartouches sélectionnés et non pas seulement le plus grand	CAD
<b>12248</b>	Amélioration	Cartouche personnalisé: ajout d'une case à cocher permettant de ne pas récupérer les textes sélectionnés en couleur de marquage	CAD
<b>12249</b>	Amélioration	Fenêtre OI ajout d'un bouton Appliquer et fermer la fenêtre avec Valider	CAD
<b>12295</b>	Amélioration	PC ajouter information code couleur	CAD
<b>12232</b>	Amélioration	Ajouter les Field7 et Field8 de Part_Fields dans le fichier XML d'affichage de l'imbrication pour JobVision	CAM
<b>12190</b>	Bug	La commande d'ouverture d'un développé avec Profirst	CAD

		depuis logitrace V17 ne fonctionne plus	
<b>12206</b>	Bug	Fonction détournage : le contour désigné est invariant , le détournage est réalisé sur l'offset calculé. prendre en compte une valeur négative de l'offset pour conserver le mode actuel	CAD
<b>12221</b>	Bug	Fonction BR (coupure d'un objet) sur cercle/Arc ne fonctionne plus	CAD
<b>12233</b>	Bug	Import fichier DSTV doit reprendre les réglages de symétrie et rotation définis dans outils options	CAD
<b>12239</b>	Bug	Fonction pont manuel (PO) Accrochage non effectif et pas d'accrochage orthogonal	CAD
<b>12245</b>	Bug	Autoriser des valeurs de translation négative pour opération MV, CO, CY	CAD
<b>12265</b>	Bug	Le texte de cotation ne peut plus être imposé horizontal	CAD
<b>12271</b>	Bug	EF ne se fait pas sur un arc (problème de tolérance)	CAD
<b>12272</b>	Bug	Correction EF sur Ellipse et EllipticalArc sur petite coupe ne se fait pas (problème de tolérance)	CAD
<b>12290</b>	Bug	L'option de mémorisation du chemin de sauvegarde n'est pas prise en compte en .Net	CAD
<b>12293</b>	Bug	OI Code couleur retourné incorrect	CAD
<b>12297</b>	Bug	Fichier qui est à blanc dans PF2023	CAD
<b>12154</b>	Bug	L'image de la pièce n'est pas correct (méta fichier)	CAM
<b>12275</b>	Bug	Imbrication multi-matière Automatique , récupération inter pièce avec inter pièce custom pour une tôle, si l'imbrication n'est pas définie avec inter pièce variable, on récupère Offset tôle pour pièce rectangle et Offset machine pour autres formes de pièces	CAM
<b>12288</b>	Bug	CTRL-D la suggestion de nom de pièce correspond au dernier fichier enregistré	CAM
<b>12289</b>	Bug	L'association matière se fait en CAM même si le cartouche pièce ne comporte aucune machine / règle d'usinage	CAM
<b>12292</b>	Bug	Correction valeur par défaut association machine en CAM	CAM
<b>12207</b>	Bug	Le devis ne tient pas compte du cartouche récupéré dans les fichiers GEO	DEVIS
<b>12230</b>	Bug	Le bouton part rotation pièce du devis ne fonctionne plus	DEVIS

<b>12234</b>	Bug	Import tube dans le devis à partir d'un STEP: S'il n'y a pas d'information de découpe dans le XML (périmètre,...) et qu'une opération associée est définie (souvent tronçonnage), alors il faut ajouter l'opération associée	DEVIS
<b>12209</b>	Bug	Affichage des méta fichiers créés en .net incorrect dans l'application Profirst standard	GENERAL

V 12.23.11344 - 2023

#	Type	Sujet	Catégorie
<b>11222</b>	Amélioration	Amélioration de la réactivité de la configuration de l'impression à l'échelle 1 en mosaïque et des preview et impression 1 page ou sélection de tuiles	CAD
<b>11628</b>	Amélioration	Optimisation vitesse fonction éclatement de plan multi pièces	CAD
<b>11749</b>	Amélioration	Ajoute le bouton afficher / masquer martyrs	CAD
<b>11871</b>	Amélioration	Réaliser la récupération de l'association machine dans la fenêtre Ctrl + T & D	CAD
<b>11904</b>	Amélioration	Keep: Désactivation mémorisation fonctions spéciales	CAD
<b>11957</b>	Amélioration	Rétablissement Bouton Annuler dans Keep et Keep Ctrl+D, Ctrl+T (Undo +Désélection + Quitter commande)	CAD
<b>11992</b>	Amélioration	Ctrl+T et CTRL+D : Caler le texte Quantité à gauche et renseigner Description dans une combo	CAD
<b>12001</b>	Amélioration	Afficher les points intermédiaires sur les polylines (splines...)	CAD
<b>12038</b>	Amélioration	Ajouter la possibilité de sauvegarder le réglage des couleurs de Keep accessible a tous les utilisateurs (Combo + boutons)	CAD
<b>12039</b>	Amélioration	Amélioration affichage écran Keep	CAD
<b>12041</b>	Amélioration	Ajout zoom tout manquant avant affichage du résultat du Keep	CAD
<b>12053</b>	Amélioration	Ajout de l'accrochage de points à la fonction ponts manuels OP	CAD
<b>12059</b>	Amélioration	Amélioration du rafraîchissement du dessin après un zoom	CAD
<b>12119</b>	Amélioration	Ajout boutons suppression et tooltips contextuels aux combo boxes du cartouche personnalisé et ajout de la valeur initiale « AUCUN »	CAD
<b>12136</b>	Amélioration	Ajouter la possibilité de ne pas ajouter de cartouche aux dxf générés par l'application d'éclatement de plan multi pièces	CAD
<b>11684</b>	Amélioration	Dans la fenêtre Options concernant la création de vignettes pièces du CAM, si le chemin est vide, Indiquez un chemin d'un autre utilisateur s'il existe et mettre un warning si plusieurs chemins à la validation	CAM

11746	Amélioration	En création pièce déjà existante avec _index (pièce_1), ajouter un réglage permettant d'ajouter comme suffixe un des champs Field1-6 au lieu de la numérotation, qui s'appliquera quand même si le nom existe.	CAM
11776	Amélioration	Suffixe vide par défaut et indiquer le libellé du champ de cartouche comme suffixe	CAM
11805	Amélioration	Remplacement mes(1467) distance arrêt coupe par mes(587) saignée plus explicite pour les clients	CAM
11973	Amélioration	Supprimer le message permettant de créer une tôle avec un code déjà existant et le remplacer	CAM
11973	Amélioration	Supprimer le message permettant de créer un tôle avec un code déjà existant et le remplacer	CAM
12035	Amélioration	Import CSV vers O.F, détecter la présence de la colonne [Dessin du devis] et [Dessin]. Afficher alors 2 radio buttons pour choisir la priorité d'import et le réaliser (dans CLIPPER le Dessin est prioritaire, si le Dxf existe)	CAM
12150	Amélioration	Import CSV Devis vers OF: colonnes [Nom pièce], [Id Devis], [Path DXF] : récupérer Mat,Nu,Ep,Machine,Règle de la pièce du Devis et appliquer pour le DXF, si pas de cartouche et pas de définition dans le CSV	CAM
11365	Amélioration	Coloriser différemment la ligne d'un devis déjà chargé dans le CAM (Voir stockage info en BDD )	DEVIS
11519	Amélioration	Ajout de deux nouveaux paramètres SheetMaxLengthWEB, SheetMaxWidthWEB utilisés par le cloud devis s'ils existent au lieu de SheetMaxLength , SheetMaxWidth	DEVIS
11700	Amélioration	Ajouter l'affichage de la machine dans le tableau du devis pour les produits tube	DEVIS
11762	Amélioration	Amélioration fenêtre imbrication multitubes	DEVIS
11802	Amélioration	Multitube (Autoriser saignée valeur décimale et Contournement du problème champ base entier ...) + autres améliorations	DEVIS
11828	Amélioration	Possibilité de passer les tubes de mono-pièce en multi-pièce et vice versa	DEVIS
11882	Amélioration	Ajout d'un message d'avertissement si opération pliage n'existe plus	DEVIS
11886	Amélioration	Ajout tooltip dans tableau devis "Cliquez pour changer le numéro de poste au clavier (si le poste existe, alors possibilité de créer un assemblage)"	DEVIS
11913	Amélioration	Imbrication multi-produits: Ajout d'une colonne nommée "Facturé" dans le tableau d'affichage des barres à droite qui indique soit la longueur de barre si la coupe est décoché, soit la longueur utilisée si coché	DEVIS
11917	Amélioration	Définition d'un nouveau paramètre en base qui va définir les identifiants des tubes rond, rectangulaire et carré (14, 15, 25) par défaut afin de résoudre sans correction de base les changements concernant ces produits	DEVIS
12069	Amélioration	PartViewer3D : Permettre de ne pas appliquer de texture , mais une couleur solide définie par l'utilisateur et amélioration présentation	GENERAL

<b>12108</b>	Amélioration	Ajout d'une option pour désactiver l'accélération 3d	GENERAL
<b>12108</b>	Amélioration	Ajout d'une option pour désactiver l'accélération 3d dans Eyeshot	GENERAL
<b>11855</b>	Bug	Inclure modifie le nom du fichier	CAD
<b>11865</b>	Bug	Impossible de créer la pièce par sélection par clic sur contour externe	CAD
<b>11872</b>	Bug	Correction erreur de détection collision et de topologie pour le lamage taraudage et correction selon les modes topologiques du Keep	CAD
<b>11878</b>	Bug	Sélection des calques non fonctionnelle : tous les calques restent affichés	CAD
<b>11879</b>	Bug	CAD 2023 : multiples bugs affichage	CAD
<b>11880</b>	Bug	CAD 2023 : crash si utilisation fonction texte	CAD
<b>11881</b>	Bug	Réglage fichier sauvegardé pas mémorisé dans application d'extraction des pièces d'un plan multi pièces	CAD
<b>11889</b>	Bug	Keep: Correction Undo sur usinage et élément non composite (Arc, Lignes) , problème restitution entité et couleurs	CAD
<b>11893</b>	Bug	Affichage des extrémités pas respecté après rechargement de programme	CAD
<b>11896</b>	Bug	CAD 2023 (Régression) : lors de l'enregistrement d'un fichier ouvert avec Profirst, le fichier .BAK n'est plus créé	CAD
<b>11897</b>	Bug	Pas de focus sur l'entrée clavier après sélection d'une fonction (CAD 2023)	CAD
<b>11901</b>	Bug	Adapter le nombre max d'éléments admissibles pour affichage fin des courbes au lieu de l'affichage polygonal par défaut	CAD
<b>11902</b>	Bug	Undo après MV sur polyline, une copie de la polyline est créée	CAD
<b>11903</b>	Bug	Deux espaces ajoutés avant lettre avec ` ou ^	CAD
<b>11909</b>	Bug	CAD 2023 Fonction IS : plus de changement de prix	CAD
<b>11922</b>	Bug	Problème avec cartouche lors de l'impression CAD 2023 (décalage)	CAD
<b>11923</b>	Bug	Fichier DXF plante CAD 2023 / s'ouvre sans problème sur version 2022	CAD
<b>11926</b>	Bug	PROfirst V2023 ignore la couleur de perçage	CAD
<b>11927</b>	Bug	La saisie ALT + 216 pour forcer la valeur d'une cote ne fonctionne pas	CAD
<b>11931</b>	Bug	Correction détection lamage, taraudage si usage 2ème couleur coupe + correction mise en couleur de construction + correction nb cercles non coupés (désactivation pipettes et autres...)	CAD
<b>11932</b>	Bug	Correction rotation pièce Ctrl+D (rémanence fichier pièce précédente du à lock)	CAD
<b>11933</b>	Bug	Conversion dxf vers MDA (logiciel machine jet d'eau PHENIX) incorrecte avec DXF version 2023	CAD
<b>11937</b>	Bug	Correction Détection contour externe alternatif	CAD
<b>11938</b>	Bug	Correction duplication contour externe avec usage pipette 2eme couleur de coupe (dessin test)	CAD

<b>11939</b>	Bug	Cotes décalées après inclure dessin	CAD
<b>11943</b>	Bug	Fonction Euro: Sauvegarde Densité, Prix matière et date	CAD
<b>11964</b>	Bug	Le trait mixte F3 n'est pas visible dans la zone de prévisualisation sur certaines machines	CAD
<b>11965</b>	Bug	La fonction CG bloque après sélection dans le cas où le calque n'est pas associé à la présélection	CAD
<b>11968</b>	Bug	Eclatement des entités composites (polyline, spline) lors d'un inclure	CAD
<b>11970</b>	Bug	L'utilitaire d'import de fichier 3d ne se lance pas à partir de la version .Net	CAD
<b>11977</b>	Bug	Les noms des calques spécifiques sont remplacés s'ils correspondent aux présélections CAM	CAD
<b>11978</b>	Bug	Correction erreur lecture dxf sans styles de textes	CAD
<b>11984</b>	Bug	Erreur InvalidLayerName avec fonction DD sans calque associé à la couleur	CAD
<b>11988</b>	Bug	Le premier message de la fonction LI n'est pas affiché après clic sur nouveau mais LI est active	CAD
<b>11995</b>	Bug	Fonction EU provoque erreur sur la coupe sens antihoraire (voir fonction CF)	CAD
<b>12027</b>	Bug	Erreur timeout lors de l'ouverture outils-> base de données après clic dans fenêtre .Net puis dans une autre fenêtre	CAD
<b>12036</b>	Bug	Le hachurage et le contour automatique ne fonctionnent pas sur les ellipses	CAD
<b>12037</b>	Bug	Il manque le bouton de paramétrage des hachures dans la barre flottante HA	CAD
<b>12041</b>	Bug	Fonction Keep : Il manque Zoom tout avant de présenter les résultats de la fonction	CAD
<b>12043</b>	Bug	EX n'éclate pas les Ellipses	CAD
<b>12045</b>	Bug	Coller depuis le presse papier est très lent	CAD
<b>12046</b>	Bug	Après avoir quitté la fenêtre CAM Medium revient systématiquement sur le dernier onglet ouvert	CAD
<b>12047</b>	Bug	Fonction de création d'une nouvelle cote linéaire D1 par clic sur une cote linéaire du dessin manquante en version 2023	CAD
<b>12048</b>	Bug	CTRL-N ne recentre pas la vue	CAD
<b>12049</b>	Bug	Implémenter les raccourcis CL et CM pour CAM lite et CAM Medium	CAD
<b>12057</b>	Bug	SZ, le rechange capable affiché est celui du dessin et pas de la sélection	CAD
<b>12067</b>	Bug	Configuration de l'impression echelle 1 trop peu réactive	CAD
<b>12068</b>	Bug	Fonction EF tient compte des traits de cotation !	CAD
<b>12080</b>	Bug	Sauvegarde rapide après chargement de fichier DSTV ne sauve rien du tout	CAD
<b>12086</b>	Bug	Pas d'impression du dessin lorsque le cartouche est activé en mode toutes couleurs noires	CAD
<b>12095</b>	Bug	Pipette pour montrer les objets (couleur) à filtrer n'est	CAD

		jamais désactivée.	
<b>12096</b>	Bug	Touche Enter inefficace après sélection inverse	CAD
<b>12097</b>	Bug	Cercles facettés après utilisation de Keep	CAD
<b>12100</b>	Bug	Correction crash applicatif lors de l'utilisation PC avec forçage couleur de marquage si le dessin comporte un calque MARQUAGE (test avec casses différentes pas pris en compte)	CAD
<b>12105</b>	Bug	Impression à l'échelle 1 avec un seul carreau, le carreau n'est pas sélectionné par défaut	CAD
<b>12112</b>	Bug	Correction Keep ou Ctrl + Entrée : récupération texte cartouche uniquement s'il comporte au moins nuance et épaisseur	CAD
<b>12124</b>	Bug	Keep: Ajouter un message indiquant que le contour externe trouvé est inférieur à 10mm x 10 mm permettant d'annuler le Keep	CAD
<b>12127</b>	Bug	Édition Coller image du Presse-Papier dans le dessin n'est pas fonctionnelle	CAD
<b>12133</b>	Bug	Interface pour CLIPPER : Correction Import CSV dans OF si chemin DXF non renseigné	CAD
<b>12140</b>	Bug	Information pièce dans fichier GEO non reconnu	
<b>12140</b>	Bug	La nuance et l'épaisseur ne sont pas récupérées dans un GEO provenant de Boost	CAD
<b>12161</b>	Bug	Keep : Détection des triangles de cotation ne fonctionne pas quand le triangle est en contact avec le contour	CAD
<b>12161</b>	Bug	Détection des triangles de cotation ne fonctionne pas quand le triangle est en contact avec le contour	CAD
<b>12170</b>	Bug	Le suffixe d'une cote angulaire ne peut pas être supprimé	CAD
<b>12177</b>	Bug	bug Keep sur pièce cercle externe avec une couleur différente de la couleur de coupe, les internes passent tous en trait de construction	CAD
<b>12177</b>	Bug	Keep sur pièce cercle externe avec une couleur différente de la couleur de coupe, les internes passent tous en trait de construction	CAD
<b>12181</b>	Bug	Keep: correction affichage erreur collision 2 contours ( affichage des points de collisions )	CAD
<b>12181</b>	Bug	Keep:correction affichage erreur collision 2 contours ( affichage des points de collisions )	CAD
<b>12188</b>	Bug	Correction import DXF issu de step sur les fraisurages non reconnus	CAD
<b>12188</b>	Bug	Avec les fichiers DXF issu de Logitrace comprenant du fraisurage représenté par un cercle valeur en Z différente de zéro, le calcul de concentricité des cercles est faussé	CAD

<b>12193</b>	Bug	Blocage de profirst lors d'un Keep sur certains DXF	CAD
<b>12193</b>	Bug	Correction : KEEP de ROFIRST 2023 freeze avec un DXF ( erreur CA petit arcs précision CA )	CAD
<b>12208</b>	Bug	Correction : Symétrie et rotation sont inversées lors de la lecture d'un fichier GEO	CAD
<b>10794</b>	Bug	Erreur 76 en création de pièce et validation d'imbrication lorsque le dossier des vignettes n'existe pas	CAM
<b>10905</b>	Bug	La case à cocher Activer l'association de la machine est toujours cochée	CAM
<b>11466</b>	Bug	Erreur « Query Timout Expired » en validation	CAM
<b>11606</b>	Bug	Bug sur COUPE TÔLE AUTOMATIQUE : coupe en escalier ou coupe en L impossible	CAM
<b>11606</b>	Bug	Bug sur COUPE TÔLE AUTOMATIQUE : coupe en escalier ou coupe en L impossible	CAM
<b>11624</b>	Bug	Problème mémoire insuffisante en imbrication dans le CAM	CAM
<b>11632</b>	Bug	Bug sur COUPE TÔLE AUTOMATIQUE NUMERO 2 : aucune coupe fin de tôle auto n'est fonctionnelle	CAM
<b>11647</b>	Bug	Les sur longueurs d'amorce sur coupes communes ne sont plus affichées	CAM
<b>11732</b>	Bug	Pas de récupération de la rotation 1+180° dans le cas de la génération d'un dxf à partir d'une pièce de la base de données CAM ou DEVIS	CAM
<b>11781</b>	Bug	Poids de pièces dans CSV à zéro : Fait planter SAP a l'import du CSV	CAM
<b>11843</b>	Bug	Correction coupe squelette qui passe à travers les pièces	CAM
<b>11866</b>	Bug	Correction bug calcul ralentissement final en fin de contour (accélération erratiques)	CAM
<b>11962</b>	Bug	Erreur 91 lors de la validation d'imbrication au moment de la sauvegarde imbrication	CAM
<b>11972</b>	Bug	Correction de différents bugs (chutes / association matériau-machine / imbrications disparaissent)	CAM
<b>11972</b>	Bug	Divers bugs (chutes / association matériau-machine / imbrications disparaissent)	CAM
<b>11974</b>	Bug	Requête trop grande de recherche de documents associés qui bloque l'édition de tôle si le code de la tôle comporte un suffixe trop grand (ex chute 456.3456)	CAM
<b>11974</b>	Bug	Requête trop grande de recherche de documents associés qui bloque l'édition de tôle si le code de la tôle comporte un suffixe trop grand (ex chute 456.3456)	CAM
<b>11979</b>	Bug	Avertir dans le cas d'une dévalidation (programmé final à 0) si une chute générée par l'imbrication a déjà été imbriquée	CAM
<b>11979</b>	Bug	Bug : contrôler et avertir dans le cas d'une dévalidation (programmé final à 0) si une chute a déjà été imbriquée	CAM
<b>11980</b>	Bug	Association matériau/épaisseur <> machine/règle d'usage	CAM

<b>11989</b>	Bug	Association machine à l'ouverture de la fiche pièce sans focus nécessaire sur combo matériau-nuance-épaisseur	CAM
<b>11989</b>	Bug	Association machine à l'ouverture de la fiche pièce sans focus nécessaire sur combo mat-nu-ep	CAM
<b>11990</b>	Bug	Perçage séparé en plusieurs zones de sélection devient aberrant après une première génération de programme (perçages mal positionnés)	CAM
<b>11990</b>	Bug	Problème Perçage incorrect sur des machines Microstep	CAM
<b>12022</b>	Bug	Les contours ouverts à l'extérieur de la pièce ne sont pas pris en compte en imbrication manuelle (s'ils ne sont pas déclarés en chanfreins)	CAM
<b>12026</b>	Bug	Pas d'association machine pour l'O.F rapide	CAM
<b>12031</b>	Bug	Correction base de registre "Association machine pour onglet imbrication" toujours à vrai et correction récupération règle d'usinage	CAM
<b>12066</b>	Bug	Imbrication ne reprend pas les points d'amorces usinées (contour ouvert) et la pièce n'est pas mise à jour après modification d'usinage depuis l'imbrication	CAM
<b>12071</b>	Bug	Coupe squelette traverse les pièces (détectée, signalée et annulée depuis modif depuis rev 11035)	CAM
<b>12082</b>	Bug	Correction : la dernière fonction d'imbrication n'est plus cliquable après une première utilisation il faut appeler une autre fonction pour la débloquent	CAM
<b>12083</b>	Bug	Plus d'affichage de longueur lors du placement d'amorces spéciales dans le CAM	CAM
<b>12085</b>	Bug	Correction alternance de cycles d'édition tôle en mode imbrication / tôle rectangulaire / squelette ou tôle de forme quelconque	CAM
<b>12107</b>	Bug	Fonction NV n'imbrique plus horizontalement	CAM
<b>12118</b>	Bug	Correction NullreferenceException lors de la sauvegarde du dxf après modification pièce en mode dessin depuis l'imbrication	CAM
<b>12146</b>	Bug	Liste Imbrications Recherche Tôle Code, Fournisseur, Coulée. Correction infos manquantes colonne vide et Colonne coulée ainsi que la correction affichage colonnes enchaînement recherche pièce, tôle	CAM
<b>12151</b>	Bug	Import CSV Devis vers OF: Correction récupération règle d'usinage si Identifiant règle = 0 (si pas de règle à Toutes dans la combo alors première règle Id = 0 ...)	CAM
<b>12189</b>	Bug	Les coordonnées d'appel à fonction sont mal formatées dans les blocs binaires pièces créés en .Net	CAM
<b>12189</b>	Bug	Correction : Les coordonnées d'appel à fonction du post processeur sont mal formatées dans les blocs binaires pièces créés en .Net	CAM Medium - Pro
<b>11168</b>	Bug	EU détecte un défaut dans un dessin correct (cercle en	DEVIS

		construction)	
11511	Bug	L'image du step n'est pas ajoutée au tableau, si le step ne comporte que des produits (tubes,...)	DEVIS
11567	Bug	Enregistrement du champ DESCRIPTION à partir du tableau ou de "changer critères" incorrect	DEVIS
11622	Bug	Erreur 13 imbrication multi-pièce	DEVIS
11694	Bug	Erreur 9: valeur libellé message d'erreur (glisser Step Tubes)	DEVIS
11696	Bug	Le bénéfice n'est pas mis à jour après calcul multitubes (mis à jour après édition article)	DEVIS
11699	Bug	Impossible de changer la règle d'usinage dans Forcer critères du devis pour les produits tube.	DEVIS
11703	Bug	Pas de récupération de la règle d'usinage pour les produits long en [modification repère]	DEVIS
11708	Bug	La désactivation du cout de manutention n'est pas prise en compte par l'imbrication multitubes	DEVIS
11716	Bug	Régression DEVIS Export CSV : problème libellé d'en-tête de colonnes (symbole ? disparu), suite à demande #10449....	DEVIS
11722	Bug	Impression Devis -> Erreur 380 Classe non enregistrée, si PrintToPDF a été désinstallée	DEVIS
11743	Bug	Demandes de Mise au point concernant les modifications engendrées par la nouvelle fonctionnalité d'imbrication multiple et de découpe de tube dans le devis	DEVIS
11810	Bug	Devis : Bug lors de copie article (demande de calcul à chaque article copié)	DEVIS
11829	Bug	Correction prix main d'œuvre multitubes dans le cas de tubes sans XML découpe associé	DEVIS
11832	Bug	Correction copie devis avec tube XML issu de STP	DEVIS
11834	Bug	Erreur 3075 Edition vignette produit et tentative visu 3D	DEVIS
11836	Bug	Erreur lors du calcul des valeurs de ferrailles (pour la chute) si la tôle est répétée plusieurs fois	DEVIS
11842	Bug	manque le message Cercle(s) inscrit(s) non coupé(s) dans le cas du devis sur sélection fenêtre	DEVIS
11848	Bug	Vérifier que dans le cas d'une vitesse nulle, on calcule avec 1mm / mn en CAM et Devis	DEVIS
11885	Bug	Impossible d'ajouter directement un produit dans la fiche produit par le bouton [Ajouter dans multi pièces] sans avoir effectuer le calcul	DEVIS
11887	Bug	Dans le cas d'une géométrie absente erreur 91 en lancement d'imbrication Multi-Produits	DEVIS
11888	Bug	Dans le cas d'un produit long sauvé en mode imbrication mono-pièce, la machine n'est pas affichée dans le tableau	DEVIS
11895	Bug	Import devis dans CAMMEDIUM en base SQL Server : Erreur 3251 curseur	DEVIS
11916	Bug	Erreur 381 en récupération tube par glisser de STEP si aucune machine de découpe de tube n'est définie	DEVIS
11942	Bug	Imbrication multi pièces devis impossible : erreur 6 avec quantité 44000 pour une pièce	DEVIS
11969	Bug	Import STEP: Pas de récupération du nom du dessin,	DEVIS

		quand on importe juste un seul tube	
<b>12030</b>	Bug	Dans le cas d'un Step Mono-pièce de type tube et si le réglage « regrouper » est sélectionné dans l'import, on ne récupère pas le nom du fichier Step comme nom d'article	DEVIS
<b>12073</b>	Bug	Le bouton contextuel d'imbrication produits longs n'est visible que si le devis contient un tube rond, carré ou rectangulaire	DEVIS
<b>12081</b>	Bug	Valeur de PFILE erronée dans le cas du CAD 2023 en création de pièce tableur (bride,carré, rectangulaire) avec un DXF déjà ouvert dans le CAD	DEVIS
<b>12129</b>	Bug	Perte des trous sur les pièces chiffrées en mode tableur lors de la copie du devis.	DEVIS
<b>12134</b>	Bug	Les couleurs des opérations libres ne sont pas reconnues	DEVIS
<b>12152</b>	Bug	CSV Devis: Correction sauvegarde du temps d'usinage, temps de préparation non réalisée pour une opération définie pour un article	DEVIS
<b>12153</b>	Bug	Freeze combo recherche devis si trop grand nombre de résultat de la requête	DEVIS
<b>12168</b>	Bug	EU détecte un défaut dans un dessin correct	DEVIS
<b>12171</b>	Bug	Erreur exécution 6 en modifiant le nom du repère dans le GRID devis	DEVIS
<b>12171</b>	Bug	Erreur d'exécution 6 en modifiant le repère dans le tableau devis	DEVIS
<b>12187</b>	Bug	Dans le cas d'un devis direct (EU) sur dessin avec taraudages défini en Arc, un seul taraudage était récupéré.	DEVIS
<b>12187</b>	Bug	Dans le cas d'un devis direct (EU) sur dessin avec taraudages défini par un arc, un seul taraudage était récupéré. Pas de problème dans le cas d'un devis et Keep	DEVIS
<b>12198</b>	Bug	Prise en compte des couleurs d'opérations défini par l'utilisateur	DEVIS
<b>12198</b>	Bug	Création d'opérations avec couleurs associées (Preselection6, ...) non prises en compte (soudage pris en compte) et modification création EMF	DEVIS
<b>11408</b>	Bug	PartPreview3D ignore la couleur 3	GENERAL
<b>11489</b>	Bug	Crash ucrtbase.dll intempestifs - remplacer tous les appels à End dans l'application et tracer l'arrêt application	GENERAL
<b>11689</b>	Bug	Correction Erreur MACHINEGROUP suite problème de traduction du paramètre TECH1	GENERAL

#	Type	Sujet	Catégorie
10314	Amélioration	Ajout des axes passant par le milieu des segments du rectangle capable (CTRL+R)	CAD
6906	Amélioration	Amélioration de la mise en page du document d'impression pour ne plus imprimer une seule ligne de pièces sur une page	CAM
9423	Amélioration	Ajout de la possibilité de sélectionner les contours dans un cadre dans la fenêtre d'usinage	CAM
9426	Amélioration	Ajout inhibition de la possibilité d'amorce (trajet auto) sur de petits rayons pour éviter les problèmes de calcul de saignée par la CN	CAM
9770	Amélioration	Ajouter un message d'avertissement pour les machines laser	CAM
9971	Amélioration	Destruction d'interne : création d'un paramètre HC_OFFSET (ajout valeur e décalage complémentaire pour éviter de marquer les pièces)	CAM
10148	Amélioration	Rendre possible la définition de MIN_PITCH et MAX_PITCH comme paramètres technologiques et plus seulement comme paramètres généraux	CAM
10163	Amélioration	Ajouter possibilité d'activer / désactiver la destruction d'internes pour une imbrication	CAM
10165	Amélioration	Ajouter la possibilité d'inhiber la destruction d'internes pour un contour dans l'usinage	CAM
10201	Amélioration	Masquer le bouton d'inhibition de découpe d'internes la machine ne dispose pas du paramétrage	CAM
10222	Amélioration	Ajout paramètre machine NESTING_TOLERANCE pour gérer une précision d'imbrication différente de la tolérance par défaut (0.5mm)	CAM
10295	Amélioration	Ajouter un contrôle d'id contour pour éviter les faux négatifs lors du contrôle de coupe des contours	CAM
10316	Amélioration	Restauration de la mise entre parenthèses des chutes imbriquées non coupées	CAM
10323	Amélioration	Revue de l'ergonomie de correction de paramètre d'amorçage en cas d'impossibilité de placement d'amorce	CAM
10371	Amélioration	Prise en compte des offsets à valeur décimale en imbrication	CAM
10470	Amélioration	Implémentation du marquage de chutes pour les machines à repositionnement	CAM
10476	Amélioration	Import CSV – Utilisation des réglages par défaut si la symétrie et la rotation ne sont pas définies	CAM
10498	Amélioration	Renseigner la Description pièce dans la colonne OrderDescription du CSV CAM , s'il n'y a pas de commande	CAM
10525	Amélioration	Ajout de la possibilité de débrayer la preview 3D des pièces Keep dans la fenêtre options	CAM
10552	Amélioration	Ajout activation coupes internes pour les machines LASER (permet l'interprétation des ouverts dans internes comme coupes d'internes)	CAM
10589	Amélioration	Lorsque afficher l'origine est coché afficher l'origine programme / machine à la place du point 0,0 ainsi que les	CAM

		axes de la machine s'ils ne correspondent pas au repère de PROFIRST	
<b>10594</b>	Amélioration	Fenêtre de renseignement pièce (champ client) import devis vers OF changement décompte de temps de 30 sec passe à 120 secondes (bouton Cancel)	CAM
<b>10600</b>	Amélioration	Amélioration : Lenteur affichage imbrication avec nombreux marquages complexes	CAM
<b>10706</b>	Amélioration	Amélioration pour la création des vignettes pièces du CAM: permettre de sauvegarder le fichier avec comme nom un des champs utilisateur et permettre de choisir de ne pas écraser	CAM
<b>10866</b>	Amélioration	Dans le cas du réglage de couleur pièce par client dans la fenêtre Options, si toutes les pièces ont le même client, alors on réaffiche en multi-couleurs	CAM
<b>11143</b>	Amélioration	Le chargement systématique de la fenêtre CAM est trop lent, modification du déchargement de la fenêtre pour ne la décharger que lorsque c'est nécessaire	CAM
<b>11160</b>	Amélioration	Mémorisation du dernier rappel à fonction en usage pièce pour duplication plus facile sur des contours ou points différents	CAM
<b>11280</b>	Amélioration	Modification valeur par défaut ratio vitesse en fin de contour au jet d'eau (correspond maintenant à la vitesse réduite et plus 50% de la vitesse nominale)	CAM
<b>11460</b>	Amélioration	Pour le cadre [Générer les CSV d'imbrication au moment de la validation du trajet] -> Enregistrement par poste les réglages (en fonction du LocalUser) en base données	CAM
<b>11464</b>	Amélioration	Ajout d'un raccourci pour la modifier le sens de coupe pour les contours suivants	CAM
<b>10087</b>	Amélioration	Ajouter une clé en base de registre pour permettre de basculer du nouvel affichage du [Prix de revient] à la [Marge brute]	DEVIS
<b>10092</b>	Amélioration	Rendre possible le calcul automatique d'une liste de produits (créés par glisser poser STEP)	DEVIS
<b>10096</b>	Amélioration	Glisser-poser STEPs de produits, Ajouter un onglet d'information sur les produits dans la fenêtre prévisualisation imbrication	DEVIS
<b>10114</b>	Amélioration	Découpe de produit : pas de calcul auto, ni même de marge qui s'applique sur la matière	DEVIS
<b>10123</b>	Amélioration	Correction automatique du Grid de réduction prix internes récupérés: 'Suppression bornes inversées et suppression bornes identiques en gardant le % le plus grand et ajout auto ligne borne sup = 9999 avec dernier % de réduction	DEVIS
<b>10132</b>	Amélioration	Désormais l'édition d'un produit ouvre si nécessaire le message "Le prix matière a changé, Ancien prix, Prix actuel" comme pour la découpe	DEVIS
<b>10133</b>	Amélioration	En rechargement de devis, on contrôle l'actualisation du prix des produits qu'on affiche dans la fenêtre et on permet leur mise à jour avec calcul auto	DEVIS
<b>10134</b>	Amélioration	Si des produits ont leur prix à zéro, on le met en évidence en orange et lors de la clôture ou de l'impression, la fenêtre proposant l'imbrication multi-pièces apparait et en	DEVIS

		cliquant sur multi-pièces on recalcule en actualisant les produits dont le prix est à zéro	
10146	Amélioration	Importer la liste des opérations dans la pièce CAM quand on importe un devis	DEVIS
10155	Amélioration	Nouvelle fenêtre affichant la liste des produits long regroupés par type afin de renseigner la longueur de barre appelée lors du glisser-posé STEP	DEVIS
10172	Amélioration	Ajout de la possibilité d'éditer les produits (Matière, nuance, longueur barre, description, commentaire) par l'intermédiaire de la fenêtre Forcer critères devis et relance du calcul par bouton (Multi-pièces)	DEVIS
10206	Amélioration	Ajout d'un viewer 3D texturé pour les repères du devis et du CAM Medium (clic droit)	DEVIS
10221	Amélioration	Ajout de la possibilité d'insérer le rendu de pièce en 3D dans le grid devis au lieu de la vignette 2D	DEVIS
10223	Amélioration	Modifier les marges de la coupe impacte les autres opérations: Ajout d'une case à cocher pour permettre de n'appliquer le changement de marge que pour l'opération de coupe	DEVIS
10233	Amélioration	Ignorer l'activation des mots de passe dans le cas du Cloud Devis	DEVIS
10242	Amélioration	Ajout d'un bouton dans la fenêtre initiale du devis permettant la rotation de la pièce issue du CAD si rotation autorisée dans cartouche et si pas d'usinage	DEVIS
10313	Amélioration	Elimination des traits de construction et des marquages hors pièce lors de la création de pièce	DEVIS
10366	Amélioration	Cloud Devis: Ajout de la récupération de la référence client dans le fichier Header	DEVIS
10370	Amélioration	Prise en compte du Fly Cut	DEVIS
10462	Amélioration	Cloud devis : si l'épaisseur envoyée par Logitrace Unfold n'existe pas ... prendre en base de donnée l'épaisseur directement supérieure	DEVIS
10689	Amélioration	la variable \$\$DATE dont le fonctionnement reste inchangé s'appelle désormais "Date du devis" et création d'une variable \$\$DAYDATE qui affiche en toute circonstance la date du jour	DEVIS
10769	Amélioration	En mode affichage Grid Article rendre possible la prévis de la vignette affichée (première vignette de l'assemblage)	DEVIS
11051	Amélioration	Ajout d'une nouvelle clé en base de registre et créer une nouvelle valeur chaîne permettant d'ignorer la longueur de pliage dans le calcul du coût de cette opération (longueur pliage toujours égale à 1)	DEVIS
11054	Amélioration	Ajout d'un libellé contextuel dans la définition d'opération, car libellé original mal compris "Le temps longueur est multiplié par le nombre"	DEVIS
11056	Amélioration	Ajout de 2 colonnes informatives dans la liste de gestion des opérations, colonne "OP Associée" et colonne "OP Devis"	DEVIS
11366	Amélioration	Récupération devis depuis le CAM : masquage des prix et du bouton imprimer	DEVIS
11441	Amélioration	Devis cloud : ajout clef de registre pour forcer le port	DEVIS

		inclus	
10420	Amélioration	Passage du viewer 3D en projection orthogonale	GENERAL
10848	Amélioration	Mise à jour automatique pour les localisations autre que la France des produits (écrasement des 25 premiers produits et redéfinition des types des produits 24 et 25)	GENERAL
10919	Amélioration	Modification du setup pour afficher le numéro de version complet au lieu du numéro de version tronqué	INSTALLER
10360	Amélioration	Affichage automatique champ BLOB contenant un fichier Jpeg	ListeODBC
10363	Amélioration	Prise en compte du format BMP dans mes blobs	ListeODBC
10587	Amélioration	Ajout d'une génération d'une liste des pièces coupées ou réellement coupés dans Profirst entre 2 dates pour permettre une sortie en fichier XML	ListeODBC
10709	Amélioration	Ajout bouton réparation définition épaisseur min-max selon matière et règle d'usage	ListeODBC
11337	Amélioration	Ajout PROGRAM_FILE_PATH et PROGRAM_FILE_NAME pour rédaction post processeur	POST PROCESSE UR
10716	Bug	Regression calcul mode tableur en définition d'internes sur pièce DXF en multi-torches dû modif #10598	
10111	Bug	Caractère ? envoie le dessin à des PARSEC de distance de l'origine	CAD
10182	Bug	Réaliser l'arrondi au mm et au degré près en déplacement (tirer élastique) et le débrayer avec la touche Shift	CAD
10284	Bug	Mauvaise récupération d'arc dans DSTV	CAD
10296	Bug	Correction : Keep n'affiche plus les petits rayons comme avant	CAD
10302	Bug	Sauvegarde individuelle des pièces sur plan multi pièces ne fonctionne pas	CAD
10310	Bug	Correction : Keep transforme parfois les traits de pliage en marquage	CAD
10518	Bug	Correction KEEP: Le taraudage cercle passe en construction si le bouton de réglage "Gestion de(s) contour(s) dans un interne" n'est pas celui de droite	CAD
10559	Bug	Correction : Nom de fichier incorrect après preview 3D suite à Keep	CAD
10667	Bug	Correction fuite mémoire (erreur ucrtbase.dll ou mémoire insuffisante) avec le composant preview DXF / DWG	CAD
10844	Bug	Correction : le générateur de série de pièces plante lors de l'ajout d'un élément à "Liste de valeurs"	CAD
10931	Bug	Correction erreur 9 lors du KEEP	CAD
11020	Bug	Correction : Fonction PE ne s'applique pas si ligne est en couleur marquage	CAD
11267	Bug	Correction : PE puis CG ajoute une coupe ouverte au-dessus d'un pliage	CAD
9998	Bug	REPOSITIONING_INVERTED Ajouter cette nouvelle variable dans la liste des variables dans PROfirst	CAM
9999	Bug	Correction problème de précision de la position du point de fin sur cercle complet en un seul G02 ou G03	CAM
10057	Bug	Angle de texte de marquage alphanumérique automatique	CAM

		incorrect	
10079	Bug	Imbrication pièce hors tôle et/ou juxtaposées (mode imbrication automatique)	CAM
10144	Bug	Eliminer le petit segment qui apparait après calcul de décalage avec Nestlib	CAM
10158	Bug	Problème de récupération bloc de textes multi lignes à marquer avec dispositif de Marquage alphanumérique	CAM
10176	Bug	bug CAM erreur contour de tôle (chute créée par PROFIRST)	CAM
10211	Bug	Correction régressions sur marquage de texte (rotation pas prise en compte pour texte de marquage auto)	CAM
10249	Bug	Correction : Perte des code de micro attaches programmées lors du rechargement d'un imbrication contenant des contours avec mrico attache dfinies dans l'usinage pièce	CAM
10277	Bug	Correction erreur 91 en rechargement de tôle avec pinces	CAM
10283	Bug	Impossibilité de placer une amorce sur un contour très fin	CAM
10300	Bug	Correction marquage auto pièce : Malgré la non-autorisation de marquage, la pièce est cochée "à marquer"	CAM
10306	Bug	Correction erreur 438 en modification de tôle	CAM
10345	Bug	Après avoir tué le process du moteur d'imbrication il n'est plus possible d'imbriquer	CAM
10359	Bug	Correction : Suppression repère, pas de suppression de l'image associé article (STEP). fonctionne si suppression Article	CAM
10417	Bug	Correction trajet outil erroné avec cercles complets et origine UL	CAM
10417	Bug	Correction : Trajet incorrect avec LEADCENTERHOLEEXCEEDS = 2 et pas de macro trou circulaire	CAM
10430	Bug	Dans certaines configurations le point le plus proche de l'amorce théorique n'est pas retenu	CAM
10441	Bug	Correction en impression paysage manque temps total et poids des tôles et chutes	CAM
10442	Bug	Correction régression en génération de fichier CSV	CAM
10523	Bug	Correction erreur 3034 lors de la tentative de rechargement d'une tôle	CAM
10551	Bug	Correction : Bases utilisant TOOLDB mettent les programmes systématiquement en erreur V12 (version trop ancienne de la dll de référence)	CAM
10560	Bug	Correction problème d'interférence avec le séparateur ; dans la liste des opérations qui sont ajoutées automatiquement dans les champs custom pièce CAM quand on importe un devis	CAM
10585	Bug	Correction nom de nuance invisible dans le document de fabrication s'il est trop long	CAM
10590	Bug	Correction : Critères en création de pièces depuis CAM MEDIUM n'est plus fonctionnel si le Tree View est activé dans la liste pièces	CAM
10608	Bug	Génération CSV Imbrication substitution du point-virgule	CAM

		par un Under score dans les chaînes de caractères du fichier CSV	
10610	Bug	Correction erreur 5 avec Fichier .ini résiduel vide de Logitrace dans C:\Windows	CAM
10625	Bug	Correction : Zoom + n'est plus fonctionnel en mode imbrication	CAM
10640	Bug	Suite à régression 1 Click-CAM V12 : placement amorce impossible à cause de la contrainte sur petits déplacements. Ajout de la possibilité d'inhiber le contrôle de taille de déplacement	CAM
10663	Bug	Correction : Faux positif indiquant des contours coupés deux fois en cas de coupe d'interne dessinée dans le plan pièce	CAM
10688	Bug	Correction vitesse chargement CAM Medium	CAM
10695	Bug	Correction régression coupes communes pas affichées après imbrication des pièces	CAM
10703	Bug	Correction régression affichage arc trajet sens inverse (vert gras) lors de la modification d'accélération d'affichage #10600	CAM
10708	Bug	Correction erreur 91 marquage auto sur tôle en cas de conservation de squelette (uniquement machine repositionnement)	CAM
10733	Bug	Fenêtre Options Suppression réglage point-virgule ; ou   pour l'export des opérations devis dans CSV et affichage libellé	CAM
10749	Bug	Correction trajet sur pièce marquées impossible avec marquage auto défini après trajet auto	CAM
10759	Bug	Correction : Un très petit arc de raccordement n'est pas éliminé après décalage de contour lors de la génération de programme avec option optimisation de contour active	CAM
10789	Bug	Correction régression suite à optimisation affichage: Affichage des offsets de pièces non visible	CAM
10845	Bug	Correction : Géométrie pièce incorrect après ajout de plusieurs micros attaches dans l'usinage	CAM
10881	Bug	Dans le cas du réglage de couleur pièce par client dans la fenêtre Impression du CAM, si toutes les pièces imbriquées ont le même client, alors on réaffiche en multi-couleurs (même si l'O.F a plusieurs clients)	CAM
10918	Bug	Correction : Problème de modification intempestive du paramètre rotation lors de l'import CSV sans colonne rotation définie	CAM
10934	Bug	Correction : Imbrication non sauvegardée en base et programme non généré (Erreur 9)	CAM
11003	Bug	Correction erreur lors de la génération de programme jet d'eau si les vitesses AVCSP1 à AVCSP4 ne sont pas définies	CAM
11061	Bug	Correction FLYCUT avec contour concave : le trajet FLYCUT ne doit pas prendre en compte les petits trajets de raccordement entre éléments de contour décalés	CAM
11079	Bug	Correction cas amorce dans la pièce après trajet automatique et correction	CAM
11121	Bug	Correction trajet entre arcs sur cercles concentriques avec	CAM

		plan imprécis : élargissement de la tolérance à 0.5mm et forçage du sens de coupe des arcs (trigonométrique)	
11165	Bug	Correction erreur 6 à la génération de programme si PRGNAMEINIT est un chiffre trop grand	CAM
11221	Bug	Correction placement amorce réduite dans le cas où LEADCENTERHOLEEXCEEDS = 1 et en cas d'utilisation de l'amorce alternative	CAM
11306	Bug	Trajet FLYCUT incohérent avec dessin comportant de petits défauts (mauvaise prise en compte des défauts qui devraient rester dans la tolérance)	CAM
11338	Bug	Correction de l'impression CAM: Pas de sauvegarde des commentaires si on sort en cliquant sur la croix au lieu de cliquer sur le bouton Quitter (Formatage tableau coché)	CAM
11341	Bug	Correction erreur automation lors de la création d'étiquettes pièces	CAM
11348	Bug	Correction : Construction coupe droites résiduelles pièce chanfreinée incorrectes (mode conservation de l'ordre de définition des chanfreins uniquement)	CAM
11376	Bug	Correction problème PART_FIELD pas mis à jour en passant par PARTRepository.UpdatePart (API pour import OF)	CAM
11427	Bug	Correction division par 0 lors du placement d'une amorce dans l'usinage sur un contour comportant des arcs	CAM
11459	Bug	Impossible d'ajouter plus de deux commandes à un OF par csv, problème import dans le cas assemblage et message intempestif pièce manquante s'il y a des assemblages dans le csv	CAM
11560	Bug	Trajet incohérent sur FLYCUT (risque de collisions) idem #11560	CAM
11565	Bug	Correction régression Flycut : problème de regroupement les segments alignés (contrainte trop lâche)	CAM
11574	Bug	Correction calcul de temps : Ne plus prendre en compte les temps de perçage pour les contours en FLYCUT dans le CAM (déjà fait dans le Devis)	CAM
11657	Bug	Correction problème de récupération du paramétrage crosse parallèle	CAM
10093	Bug	Si des produits sont définis avant les tôles dans le xml Logitrace Unfold (glisser-poser STEPs), les placer après 1ere tôle pour paramétrage [Regrouper ou Non]	DEVIS
10094	Bug	Glisser-poser STEPs de produits, la longueur est à zéro et n'est affichée qu'après calcul. Faire en sorte de l'afficher immédiatement	DEVIS
10095	Bug	Glisser-poser STEPs de produits, si une opération est associée à l'opération produit (ex: tronçonnage) celle-ci n'est pas récupérée	DEVIS
10104	Bug	Comptabiliser les temps de perçages (gestion petits trous cycle marquage ponctuel)	DEVIS
10131	Bug	Désormais la marge matière des produits fonctionne comme la marge de la découpe, récupération de la valeur par défaut en effectuant nouveau devis	DEVIS
10137	Bug	Arrondi incorrect dans le devis	DEVIS
10143	Bug	Lors du rechargement d'un devis vérifier les différences de	DEVIS

		Marges par rapport aux marges clients. afficher les différences dans la fenêtre et prendre en compte dans l'actualisation des paramètres	
10238	Bug	Correction : Charger une imbrication ré imbriquer, retourner dans le CAD dessiner et ouvrir le devis, la pièce qui apparait est une pièce du CAM et non le dessin	DEVIS
10280	Bug	PRODUCT_TEMPLATE avec désignation vide	DEVIS
10281	Bug	Dans le cas ou le step ne comporte que des produits quantitatifs et (ou) des tôles un blocage se produit après chargement du Step dans le devis	DEVIS
10282	Bug	Nouveau mode de répartition cout matière dans le devis créé parfois une erreur marge brute (ligne en rouge)	DEVIS
10285	Bug	Récupérer le nombre de torches mémorisées pour la machine dans le cas de la récupération de la machine par association matériau dans le CAM	DEVIS
10286	Bug	Import liste CSV dans le devis - Rotation optimal+180 =1180 ne marche pas.	DEVIS
10289	Bug	Charger une imbrication du CAM dans le devis - Planter systématique Err3021 avec réglage "Charger une tôle"	DEVIS
10304	Bug	Si l'ajustement vitesse est bloqué (cadenas enfoncé) et grisé (désactivation mot de passe), le fait de cliquer dans le TextBox décoche le cadenas qui est pourtant désactivé	DEVIS
10328	Bug	Correction erreur 91 lors du rechargement repère en mode multi pièces	DEVIS
10346	Bug	Prise en compte du déplacement rapide si activé dans le cas des cercles en couleur de perçage ou taraudage	DEVIS
10359	Bug	Correction suppression repère, pas de suppression de l'image associé article (STEP dans le mode affichage STEP	DEVIS
10367	Bug	Correction : Quand aucune imprimante n'est installée, Profirst crashe au démarrage (clic droit lancer en tant qu'administrateur)	DEVIS
10369	Bug	Correction numérotation automatique du devis dans le cas d'une modification utilisateur en alphanumérique	DEVIS
10369	Bug	Correction Numérotation automatique devis en défaut quand on a ce type de devis (modifié par l'utilisateur) -> 2022-0617 100Stk. ce qui donne 2022.0617100	DEVIS
10396	Bug	Ne pas imprimer les opérations masquées associées au devis	DEVIS
10449	Bug	Correction régression CSV dans le devis. Les informations des opérations ne sont récupérées que pour la dernière pièce du devis	DEVIS
10457	Bug	Correction blocage CLOUD DEVIS si le CSV commence par des fichiers STEP	DEVIS
10464	Bug	Correction Glisser-Poser Step dans le devis: si la sous définition du produit est absente il se produit une erreur 5, dans ce cas ajouter le 1er de la liste prix à zéro et longueur à zéro	DEVIS
10469	Bug	Correction répartition prix entre opérations lors du forçage du prix d'un article	DEVIS
10493	Bug	DEVIS : Montant erroné à l'impression effectué à partir de "Recherche avancée"	DEVIS

10496	Bug	Correction: à l'impression, affichage DETAIL Marge brute en % à 0 et Affichage TOTAL des marge brute en % et marge brute en ? à 0	DEVIS
10510	Bug	Correction gel de PROFIRST PROFIRST et erreur ressources insuffisantes (nombreuses pièces à trous artistique)	DEVIS
10562	Bug	Correction erreur 6 systématique quand en essaie d'importer une liste de pièces avec un fichier csv dans le devis	DEVIS
10598	Bug	Correction : Rondelle mode tableur pas de prise en compte de la qualité de coupe indiquée dans le tableur (bug en multi-torches)	DEVIS
10716	Bug	Correction régression calcul mode tableur des définition d'internes sur pièce DXF en multi-torches	DEVIS
10737	Bug	Correction erreur 3265 dans certains cas en calcul de produits après glisser-posé fichier STEP	DEVIS
10766	Bug	Vignette bitmap repère créée par la prévisualisation 3D et remplaçant la vignette dans le grid du devis mal affichée dans le mode calcul imbrication	DEVIS
10770	Bug	Correction de l'aspect ratio du bitmap généré par Eyeshot en affichant dans la prévisualisation pièce	DEVIS
10782	Bug	Correction: bouton Importer CSV , erreur boucle infinie	DEVIS
10807	Bug	Sauvegarde opération devis dans un champ pièce	DEVIS
10826	Bug	Correction : Erreur dans la récupération des opérations devis	DEVIS
10933	Bug	Correction : Dépassement de capacité en import de Devis dans le CAM si une pièce du CAM de même préfixe comporte un nombre supérieur à un long derrière un Under score	DEVIS
10943	Bug	Correction : Temps calculer pour poinçonnage toujours incorrect si fichier DXF	DEVIS
10974	Bug	Correction [EU]: Pièce monochrome avec pliage (pointillé) et trait de construction signale un défaut couleur malgré réglage du pliage dans les couleurs CAD	DEVIS
10975	Bug	Cartouche personnalisé: correction double insertion cartouche: lecture plan + EU	DEVIS
11012	Bug	Pas d'affichage du prix des opérations devis dans le cas où la case « récapitulation des opérations » est cochée	DEVIS
11038	Bug	Rétablissement PFEXportToteTrace pour Cloud Devis	DEVIS
11050	Bug	Dans le cas case à cocher "le temps longueur est multiplié par le nombre" décoché, en création repère par DXF, le premier calcul de l'opération pliage ne prend pas en compte la case à cocher, il faut modifier le repère et recalculer pour prendre en compte ce réglage	DEVIS
11050	Bug	Premier calcul Opération pliage ne prend pas en compte check box "le temps longueur est multiplié par le nombre" décoché, il faut modifier le repère et recalculer pour prendre en compte ce réglage	DEVIS
11083	Bug	Correction : ligne vide en fin de liste dans le document devis	DEVIS
11091	Bug	Correction erreur 91 lors d'une édition multiple d'une opération d'achat	DEVIS

11111	Bug	La variation du taux horaire de la machine n'est plus testé lors du rechargement de devis	DEVIS
11182	Bug	Correction calcul du temps de pliage (récupération des paramètres du mauvais matériau)	DEVIS
11227	Bug	Correction erreur 91 Edition repère défini par une opération avec Windows 11 et Base Access	DEVIS
11264	Bug	Focus dans le champ numéro de devis à l'ouverture du devis	DEVIS
11279	Bug	Correction : Import d'imbrication du CAM dans le devis, prix beaucoup trop élevé si la case à cocher "Prendre en compte le coût de la coupe de chute" est cochée	DEVIS
11294	Bug	Le glisser de STEP ne fonctionne pas tout le temps dans le Devis, problème de timeout à l'initialisation d'Unfold.	DEVIS
11300	Bug	Correction : Le fichier CSV est créé bien que la case "uniquement en cas de commande" soit cochée	DEVIS
11457	Bug	Correction : ne pas imprimer les textes pour le rabais si le document est sans impression des colonnes prix	DEVIS
11484	Bug	Prise en compte des destructions d'internes non signalée (amélioration) et erronée (bug)	DEVIS
11487	Bug	Correction erreur 5 en modifier pièce avec fonction recherche code repère déjà activé et plusieurs occurrences dans la base	DEVIS
11502	Bug	CorrectionDevis avec coupe commune et récupération de la valeur de tôle à la ferraille incorrecte	DEVIS
11581	Bug	Correction : Message "Des paramètres ont changés depuis le devis initial" erroné à l'impression depuis le récapitulatif des devis ( coût devis décimal )	DEVIS
11622	Bug	Correction erreur 13 imbrication multi pièces	DEVIS
11644	Bug	L'ordre d'enregistrement des opérations du devis provoque un problème de tri des opérations dans JobVision Pro	DEVIS
11716	Bug	Correction régression DEVIS Export CSV : problème libellé d'en-tête de colonnes (symbole € disparu)	DEVIS
10013	Bug	Correction erreur ucrtbase.dll lors de l'arrêt de PROFIRST	GENERAL
10367	Bug	Crash de Profirst au démarrage si aucune imprimante n'est installée	GENERAL
10385	Bug	Mise à jour du code de UnfoldFileProcessing pour résolution erreur de géométrie pièce	GENERAL
10553	Bug	Gel de PROFIRST puis erreur SQL Query time out	GENERAL
10690	Bug	Tag version PF en base de données prend en compte le n° de build au lieu de la révision et affiche un warning intempestif	GENERAL
11074	Bug	PartViewer3D: Affichage eyeshot 3D Keep, CAM, Devis. Plantage au chargement du dessin suivant ( se relance mais perte de temps	GENERAL
11197	Bug	Correction : Message intempestif après détection problème de droit sur dossier	GENERAL
11286	Bug	Masquage de la fenêtre Preview3D lors de son lancement	GENERAL
11302	Bug	Depuis la dernière modification de PartPreview3D, il se lance à chaque Keep (réglé sans Preview3D) et sature la	GENERAL

		mémoire. De plus il ne faut plus le lancer aussitôt Keep, Ouverture CAM ou Devis.	
<b>11491</b>	Bug	Correction : Pas d'enregistrement des valeurs de gestion petits trous en base de données	GENERAL
<b>10795</b>	Bug	Correction : erreur 440 et erreur 53 dans la fenêtre de gestion machine lorsque le chemin fichier filtre import ne comporte pas le nom de fichier	IMPORT/ EXPORT MACHINE
<b>10835</b>	Bug	Correction freeze de l'application d'import machine	IMPORT/ EXPORT MACHINE
<b>10478</b>	Bug	Correction : La recherche de mise à jour ne fonctionne plus	INSTALLER
<b>11425</b>	Bug	Correction : Erreur FRAMEWORK moteur d'imbrication	MOTEUR D'IMBRICA TION
<b>10564</b>	Bug	Correction erreur 5 lors de la simulation d'un programme avec sous programmes dont le programme principal n'a pas d'identifiant	SIMULATE UR
<b>10828</b>	Bug	Correction : Drag & Drop fichier step non fonctionnel avec dernière version de PROFIRST installée dans un dossier différent de C:\Program files(x86)\PRofirst_V11	UNFOLD

#	Type	Sujet	Catégorie
6897	Amélioration	Drag & Drop de plusieurs steps à la fois directement sur la fenêtre CAD de Profirst ne marche plus	CAD
8855	Amélioration	Nouvelle fonctionnalité pour le cartouche personnalisé « Interprète tous les textes sélectionnés selon la définition du cartouche personnalisé et les trie en supprimant les doublons » d'un plan avec plusieurs cartouches	CAD
8863	Amélioration	Ajout nouvelle fonctionnalité pour le cartouche personnalisé « Affiche tous les textes sélectionnés dans l'ordre de groupement cartouche et les trie en supprimant les doublons » d'un plan avec plusieurs cartouches	CAD
8890	Amélioration	Fonction « Recherche un texte dans le CAD pour le remplacer » : Ajout fonctionnalité pour se positionner en temps réel (frappe clavier) sur le texte dans le CAD et possibilité de passer à l'occurrence suivante	CAD
8943	Amélioration	Agrandir ou diminuer l'ensemble de la cotation par 2 Boutons placés dans le groupe cotation du CAD	CAD
8284	Amélioration	Implémentation du trajet de coupe de type FLYCUT	CAM
8827	Amélioration	Ajout d'une case à cocher sur la découpe de chute - Faire toute épaisseurs/nuances	CAM
8898	Amélioration	Accélérer la création automatique du martyr par le DXF (une seule fois par machine... après chargement par la base)	CAM
9057	Amélioration	Mise à jour les temps du dossier CAM en réglage Avec temps de manutention et préparation en rechargement d'imbrication	CAM
9168	Amélioration	Ajout d'une case à cocher pour inhiber la rotation de pièce plus grande que la tôle	CAM
9292	Amélioration	Affichage de la technologie sur le contour externe, si il a été explicitement défini	CAM
9326	Amélioration	Ajouter un bouton dans O.F Rapide permettant d'ouvrir la fenêtre Critères directement sur la sélection des pièces de l'O.F	CAM
9326	Amélioration	Ajouter un bouton dans O.F Rapide permettant d'ouvrir la fenêtre Critères directement sur la sélection des pièces de l'O.F	CAM
9359	Amélioration	Générer un fichier XML décrivant une imbrication permettant à JobVision d'attribuer ses propres couleurs aux pièces et le stocker en base	CAM
9429	Amélioration	Ajouter les paramètres de Flycut dans les paramètres machine standard	CAM
9434	Amélioration	Vignette XML imbrication: Ajouter un bloc XML en entête contenant les informations de chaque modèle de pièce référencé par l'identifiant dans la tôle imbriquée	CAM
9440	Amélioration	Import OF par CSV: CSV généré par le devis et modifié par GPAO: Ajouter un item a la combo de réglage par colonne du CSV pour donner la possibilité de copier la géométrie du devis dans le CAM	CAM

9459	Amélioration	Ajout d'un nouveau format de vignette d'imbrication avec métadonnées pour colorisation des pièces dans Jobvision : ajout des chutes et coupes de squelette	CAM
9495	Amélioration	Ajouter un code erreur pour chaque erreur rencontrée lors du contrôle en validation x machines	CAM
9498	Amélioration	Possibilité de masquer les OF dont toutes les pièces sont à zéro	CAM
9550	Amélioration	Xml affichage imbrication: Ajouter les géométries pièces orientation d'origine pour affichage vignettes	CAM
9565	Amélioration	Ajout de la possibilité de placer le dessin des Martyrs de sorte qu'un coin soit calé sur l'origine du trajet (LL,UR,UL,LR)	CAM
9694	Amélioration	Fonction PO : possibilité de saisie clavier	CAM
9729	Amélioration	Modification de la présentation du document de fabrication pour mettre plus en évidence le nombre de répétitions du programme	CAM
9755	Amélioration	Demande création vignettes tôles imbriquées (dans répertoire) CAM	CAM
9877	Amélioration	implémenter le repositionnement pour les PP avancés	CAM
9897	Amélioration	Dupliquer les pinces pour tenir compte du déplacement des pinces lors du repositionnement	CAM
9902	Amélioration	Ajouter un bouton pour réinitialiser la définition des martyrs de la machine dans Gestion Machine (Ex: si changement des dimension de la table (MAXSHEETWIDTH, MAXSHEETHEIGHT)	CAM
9903	Amélioration	Ajouter la possibilité d'inverser le sens (en X) des zones de repositionnement pour assurer un maintien de la tôle avec des pinces	CAM
9922	Amélioration	Mettre à jour le prix des chutes si changement du prix de la tôle mère et si le prix de la chute correspond au prix de la tôle mère avant modification	CAM
9938	Amélioration	Réinitialisation automatique du dessin des martyrs si changement dimensions de la table (SheetMaxLength,...) dans la fenêtre machine	CAM
9950	Amélioration	Ajout d'un bouton dans la fenêtre "Base de données PROFIRST" permettant d'ouvrir la fenêtre des matériaux directement sur l'onglet Association Matériaux-Machine	CAM
9987	Amélioration	Boîte de dialogue apparait en impossibilité de placement d'attaque En cas de clic sur bouton [continuez] on termine le cycle de placement	CAM
10058	Amélioration	Ajout des champs 1 à 6 dans le tooltip text barre de pièces du CAM	CAM
10059	Amélioration	Ajout dans la fenêtre d'import CSV O.F du CAM 3 boutons radio [Ne rien faire] [Supprimer le fichier] [Déplacer le fichier vers [Chemin]]	CAM
10063	Amélioration	Calcul longueur réel de trajet à vide propriété PNCContour.distanceToNewt ISOAdvancedBasePP	CAM
10064	Amélioration	Implémentation alimentation type de contour Flycut dans ISOAdvancedBasePP	CAM
8824	Amélioration	Utiliser le réglage pour chemin et nom de PDF email en cas d'impression standard	DEVIS

8920	Amélioration	Ajout d'une case à cocher « Cout manutention tôle pour format tôle maxi »	DEVIS
8939	Amélioration	Possibilité de définir la font utilisée pour les tableaux du devis (bug Adobe Reader DC avec font Arial) et remplacement automatique de la font Arial par Verdana en tête et fin de page	DEVIS
8939	Amélioration	Affichage de la Font ARIAL incorrecte avec PDF lu par la dernière version d'Adobe Reader	DEVIS
9031	Amélioration	Chargement image format PNG autorisé pour changement image opération libre et conversion automatique en JPG	DEVIS
9032	Amélioration	Possibilité de définir une image pour une opération libre spécifique du devis (clic droit sur l'opération libre et attribution de la nouvelle image uniquement pour cette opération)	DEVIS
9171	Amélioration	Case à cocher dans les paramètres pour ne générer le fichier CSV en clôture du devis que si le devis a été commandé	DEVIS
9206	Amélioration	Modification et amélioration impression remise	DEVIS
9276	Amélioration	Ajouter le nom de la personne qui a réalisé le devis dans le fichier Header CSV	DEVIS
9368	Amélioration	Prise en compte par le devis du nouveau fichier Unfold en fichier XML complet et comportant les informations des produits à importer dans le devis (nouvelle fonctionnalité)	DEVIS
9419	Amélioration	Donner la possibilité de générer les vignettes dans le devis avec l'IDPART comme nom de la vignette	DEVIS
9590	Amélioration	Ajout de la possibilité de modification rapide du champ "certificat"	DEVIS
9698	Amélioration	Ajouter une barre de progression dans le glisser-poser STEP dans le devis en mode accéléré (dialogue devis avec icône STEP)	DEVIS
9710	Amélioration	Effectuer le même tri alphanumérique en glisser-poser de fichier dans le devis que le tri alphanumérique dans l'explorateur Windows	DEVIS
9716	Amélioration	Effectuer un tri semblable à l'explorateur Windows dans la colonne article du devis (en affichage mode détail et article)	DEVIS
9791	Amélioration	Gérer les lamages, fraises superposés créés par Unfold pour le chiffrage dans le devis	DEVIS
9932	Amélioration	Masquage de la colonne Marge Brute % et Marge Brute et création d'une colonne Prix de revient	DEVIS
9964	Amélioration	Mode multi-pièces: Nouveau mode de calcul de la répartition de la matière pour chaque pièce qui prend en compte la présence de pièces dans les internes pour un résultat plus équitable par pièce	DEVIS
9994	Amélioration	Amélioration de la fonctionnalité "Minoration de la valeur réelle de la chute suivant sa surface"	DEVIS
8903	Amélioration	Ajout d'une déconnexion avec message de tous les utilisateurs en SQL Server pour mettre à jour les champs Remise du devis, Hidden de FreeOP et WaisteRate de Nested_Sheet	GENERAL
9297	Amélioration	Ajouter un bouton de fonction pour réduire le journal de la	ListeODBC

		base SQL Server de Profirst et activer une purge des transactions validées à intervalles réguliers par un processus d'arrière-plan	
<b>9373</b>	Amélioration	Afficher dans listODBC le XML d'une imbrication	ListeODBC
<b>8865</b>	Amélioration	Implémenter la récupération du martyr PROFIRST dans le simulateur	SIMULATEUR
<b>9686</b>	Amélioration	Ajout de la possibilité d'utiliser les expressions régulières pour interprétation d'un programme avec le simulateur	SIMULATEUR
<b>9410</b>	Amélioration	Modification de la génération de déplié avec 4 vues	UNFOLD
<b>9919</b>	Bug	Correction : Sélection pièces avec traits de type opération bases sur longueurs comme soudage ne fonctionne pas et n'ajoute pas l'opération automatiquement	
<b>8853</b>	Bug	Activation du cartouche personnalisé de Profirst ne fonctionne pas avec un cartouche strictement séquentiel (sans mot-clé ou synonymes)	CAD
<b>8854</b>	Bug	En rechargement de cartouche personnalisé via la combo, le pré-calcul du cartouche en bas à droite de la fenêtre ne donne pas de résultat pour les définitions séquentielles (sans mot clés)	CAD
<b>8868</b>	Bug	Cartouche personnalisé: Récupération automatique des synonymes: Correction duplication enregistrement synonyme dans le cas où on a un seul synonyme en début ou fin d'expression avec une seule variable	CAD
<b>8881</b>	Bug	Le caractère * empêche l'interprétation correcte du cartouche personnalisé dans le SplitPart (vérifier si d'autres caractères posent ce même problème)	CAD
<b>8904</b>	Bug	Correction : le caractère * situé entre 2 variables du cartouche personnalisé empêche la récupération de la 2ème valeur dans la fonction de sauvegarde individuelle des pièces	CAD
<b>9096</b>	Bug	Cartouche personnalisé: la définition de la nuance et l'épaisseur ne sont plus indispensables pour le traitement dans Profirst	CAD
<b>9197</b>	Bug	Nom de fichier incorrect pour le dxf des Step quand on utilise le mode 4 Vues	CAD
<b>9237</b>	Bug	Info du cartouche dessin n'est plus récupérée à partir du dessin sauvegardé	CAD
<b>9354</b>	Bug	Correction cartouche personnalisé, reconnaissance paramètres dans nom de fichier	CAD
<b>9552</b>	Bug	Correction erreur 5 en insertion de cartouche Auto (personnalisé) si une chaîne vide est présente	CAD
<b>9570</b>	Bug	Correction : PE pour définir trait de pliage, puis CA le pliage devient marquage	CAD
<b>9643</b>	Bug	Correction erreur 91 dans de rares cas	CAD
<b>9731</b>	Bug	Correction keep: Point (Dot) Profirst interprété comme un cercle et non un point a créé une erreur de topologie sur une pièce, bien que indiquée par un message d'alerte	CAD
<b>9737</b>	Bug	Ajout sécurité lors de la récupération des angles de rotation autorisés en base	CAD
<b>9795</b>	Bug	Correction type de traits récupération déplié de Unfold dans Profirst	CAD

9900	Bug	Création nouvelle épaisseur à partir du cartouche TOL ne fonctionne qu'avec les épaisseurs entières et en Access (correction SQL Server et décimales)	CAD
9930	Bug	fonction chanfrein CH laisse des lignes "fictives"	CAD
8842	Bug	Dossier CAM Couleurs pièces selon tri: les 2 premières pièces sont de couleurs identiques, la couleur ne change qu'à partir de la 3eme pièce	CAM
8843	Bug	Coloration des pièces suivant tri s'il n'y a qu'un client ou une valeur de tri laisser la couleur suivant le nom de la pièce	CAM
8848	Bug	Affichage dossier CAM couleur selon critère de tri: Correction affichage Monochrome et épaisseur contour des vignettes	CAM
8879	Bug	Ajout d'une détection de corruption de trajet de coupe (amorce manquante sur trajet de coupe)	CAM
8884	Bug	La fonction NS ou ND ne marche plus si présence d'un groupe de pièce spécifique constitué d'une pièce comportant d'autres pièces dans ses internes (régression ajout priorité pièce #6641)	CAM
8897	Bug	Le numéro de tôle par défaut doit pouvoir être simplement modifié	CAM
8907	Bug	Correction : les documents associés à la tôle ne sont pas associés aux tôles suivantes créées par « Valider tôles unitaires »	CAM
8916	Bug	Correction : Le nom de pièce contient le chemin complet au lieu du seul nom de pièce	CAM
8945	Bug	Ajout détection de corruption de trajet au chargement	CAM
8947	Bug	Correction : Réglage de Couleur dans l'impression des documents CAM semble de ne plus être mémorisé et est par default toujours en monochrome	CAM
8955	Bug	Correction corruption du trajet lors de la récupération de sauvegarde avec ponts de type attaque / sortie	CAM
8969	Bug	Correction problème amorçage qui passe à travers la pièce avec amorce tangente + sortie à 45° et réduction de taille en place	CAM
9008	Bug	Affichage incorrect manque longueur et épaisseur, date de création 2003	CAM
9010	Bug	En l'absence de tôle avec Code = 1, la numérotation tôle reprend à 1 au lieu de la valeur maxi	CAM
9011	Bug	Erreur code tôle si la valeur numérique du code dépasse 2.147.483.647 (long), pas de plantage visible dans la fenêtre, mais pas de code attribué et chargement combo format non réalisé	CAM
9013	Bug	Temps total de coupe pour toutes les tôles dans l'OF incorrect	CAM
9014	Bug	Correction : Réglage par default de symétrie n'est pas pris en compte dans CAM Medium	CAM
9042	Bug	Sauvegarde identique pour tous les utilisateurs du choix dossier CAM avec ou sans temps manutention et affichage correspondant dans Liste Imbrications	CAM
9093	Bug	Erreur 6 lors du CTRL+D avec usinage sur règle particulière	CAM

9116	Bug	UnitPartWeightEffective mal calculé	CAM
9144	Bug	Modification de l'ergonomie pour paramétrage des amorces à la volée en cas impossibilité de placement d'une amorce	CAM
9160	Bug	La taille d'amorce est réduite sur l'externe alors qu'il y a assez de place pour ne pas la réduire	CAM
9174	Bug	Amorce pas placée avec micro attache comportant une sortie (dernier paramètre MA = 0.1)	CAM
9188	Bug	Sortie alternative sans Attaque alternative peut donner erreur 11 : ajout d'une sécurité	CAM
9212	Bug	Taux de chute sur document CAM incorrect quand on a des squelettes	CAM
9221	Bug	Les pièces ne sont plus tournées par 90° si elles sont trop grandes pour la longueur de tôle même si rotation est bloquée.	CAM
9245	Bug	La découpe de squelette en L sur tôle déjà en L ne fonctionne pas	CAM
9259	Bug	Erreur 457 ou erreur 91 lors de la tentative d'ajout de pièce depuis une imbrication en 1 Click CAM après rechargement imbrication	CAM
9272	Bug	Zone commentaire n'est pas initialisée à l'ouverture du Dossier CAM et en rechargement d'imbrication il y a des cas de non enregistrement en base de donnée des modifications	CAM
9291	Bug	Correction : Les pièces subissent une rotation de 90° si elles sont trop larges pour la largeur de tôle même si leur rotation est bloquée.	CAM
9295	Bug	Pièces imbriquées sur les amorçages dans des squelettes lorsque les amorces sont sur le contour externe après coupe du squelette	CAM
9298	Bug	Ne pas afficher les martyrs en gras en affichage des qualités de coupe	CAM
9315	Bug	Correction : Pièces superposées avec imbrication multi torches sur squelettes	CAM
9330	Bug	Problème d'écartement (pose difficultés en production)	CAM
9339	Bug	Import CSV dessin avec splines si la pièce est monochrome..	CAM
9346	Bug	Correction superposition pièce en imbrication manuelle incrémentale, suivie d'une imbrication multi-tôles	CAM
9357	Bug	Correction erreur SQL recherche code tôle maximum automatique	CAM
9362	Bug	Création des vignettes manquantes à la validation de l'imbrication	CAM
9390	Bug	Correction erreur 9 quand on exporte dans un fichier Excel le table des pièces d'un assemblage du CAM	CAM
9404	Bug	Correction : Erreur 9 génération de squelette	CAM
9405	Bug	Les tôles sans trajet mais avec des pièces imbriquées disparaissent en cas de validation d'imbrication suivie d'une annulation	CAM
9414	Bug	Correction Flycut - Position d'amorce sur cercles incorrecte	CAM

9415	Bug	Correction rechargement d'imbrication comprenant du Flycut : la qualité des contours n'est pas récupérée	CAM
9493	Bug	Lorsque la valeur du MACHINEGROUP est définie à la création du paramètre sans le modifier ensuite le groupe n'est pas récupéré	CAM
9494	Bug	Impossible de créer un programme pour plusieurs machines PMJ_AUTO = 1 et L micro attache = 0 pour la machine de référence	CAM
9596	Bug	Correction : Le numéro de programme affiché dans le récapitulatif des imbrications est incorrect lorsque le numéro de programme correspond au numéro d'imbrication	CAM
9609	Bug	Erreur 381 placement manuel	CAM
9611	Bug	Correction crash applicatif lors de la génération de programme avec point de fin de l'arc incompatible avec centre et point de départ	CAM
9661	Bug	Correction erreur 438 ou abandon direct de la validation lors de la validation x Machines en règle BrightLine	CAM
9684	Bug	Correction problème de calcul d'accélération avec consigne de vitesse sur amorce pour nouveau PP générique supportant le calcul d'accélération	CAM
9692	Bug	Correction inversion de sens des micro attaches sur cercles avec très petites micro attaches	CAM
9695	Bug	Mauvais placement de pièces en imbrication automatique dû à une mauvaise géométrie de squelette (contour surface presque nulle et amorce dans trou) envoyée au moteur d'imbrication	CAM
9762	Bug	Les arrondis automatiques sont effectués sur le marquage	CAM
9778	Bug	Correction problème de trajet corrompu avec post processeur avancé	CAM
9798	Bug	Perte des infos épaisseur et quantité si "modifier en CAD"	CAM
9810	Bug	Profirst ne génère pas les programmes, aucun message d'erreur et document de fabrication pas affiché	CAM
9814	Bug	Imbrication : Correction erreur 91 lors de la création du trajet de marquage (ou freeze de l'application chez le client)	CAM
9826	Bug	Réglage d'index pour les chutes 0.1 est toujours modifié automatiquement par PROfirst en .001	CAM
9830	Bug	Problème disparition trou de squelette après imbrication auto multi-tôles	CAM
9839	Bug	Correction problème de détermination de sens de contour avec très petite micro attache sur arc ou fragmentation d'un arc du contour en bas du contour (< 0.5 mm)	CAM
9846	Bug	Correction erreur 91 en marquage de chute s'il y a une coupe libre sans récupération de chute dans l'imbrication	CAM
9870	Bug	Bug estimation temps de calcul marquage pièce dans la fenêtre CAMMEDIUM (Régression #9620)	CAM
9874	Bug	Erreur 91 IMPORT CSV en CAM, Devis en utilisant Machine et Règle et Réalisation association machine - matière si machine non définie	CAM

9887	Bug	Profirst ne génère pas de programme et n'affiche pas le document de fabrication	CAM
9891	Bug	MK auto : affichage à problème pour l'épaisseur (Pb arrondi)	CAM
9894	Bug	Erreur 5 avec coupe fin e tôle et machine à repositionnement	CAM
9911	Bug	Correction problème gestion vitesses nouveau PP générique jet d'eau et ajout contrôles de contours	CAM
9921	Bug	Correction erreur 21 lors du placement de la première pièce	CAM
9934	Bug	Dans le cas d'une imbrication contenant une tôle protégé (PVC) la symétrie des pièces est bloquée, mais dans le cas de l'édition d'une pièce (fenêtre Gestion Pièce) la symétrie se débloque ce qui n'est pas correct	CAM
9960	Bug	Correction de la gestion des instructions de contrôle de hauteur tête pour les post processeurs avancés	CAM
9972	Bug	Correction erreur « Invalid plane definition » lors de la correction de la position du centre d'un arc avant export programme (arc dont le point d'arrivée n'est pas sur le cercle défini par le point de départ et le centre à un epsilon près)	CAM
9975	Bug	Correction impossibilité de placer une amorce sur cercle dans certains cas pour certaines orientations de pièces avec usinage fragmentant le contour	CAM
9980	Bug	Correction : Si on modifie la géométrie d'une pièce à partir de la fiche pièce et qu'on fait "TE" en modifiant les paramètres texte le dessin s'efface et le bouton Annuler ferme Profirst. Effacement aussi si après avoir ouvert CAMMEDIUM, on fait TE et modification paramètres CAD	CAM
9983	Bug	Correction erreur 91 en ouverture de la fenêtre Statistiques imbrication après déplacement pièce	CAM
9988	Bug	Correction mauvais formatage du XML de l'imbrication	CAM
9989	Bug	Correction erreur 53 dans impression du CAM en conversion JPG si fichier non créé	CAM
9990	Bug	Correction : Keep un contour de coupe avec ouverture passe en trait de construction en KZ, mais est traité correctement en KE	CAM
10004	Bug	Correction erreur 13 au lancement de l'impression du CAM si on est réglé en "Voir le tableau de détail" au lieu de "Voir le tableau condensé"	CAM
10007	Bug	Renforcement des champs récupération chute paramètres imbrication	CAM
10065	Bug	Micro attache programmée mal gérée dans ISOAdvancedBasePP	CAM
10078	Bug	Correction passage des caractéristiques du rectangle capable de sous-programme lors de l'appel	CAM
8835	Bug	Erreur 9 en Import d'opérations dans le devis si on importe l'opération Product	DEVIS
8844	Bug	Erreur 457 problème enregistrement image STEP dans devis (rare)	DEVIS
8894	Bug	Dans le cas d'une opération (pliage) type liste avec coûts	DEVIS

		horaires différents dans la liste, le calcul auto de l'opération est faux dans le cas de l'ajout d'une autre opération	
8895	Bug	Suppression opération avec association à une autre opération entraîne la suppression de l'opération de pliage si présente	DEVIS
8908	Bug	Correction erreur 5550 quand on click sur mettre toute pièce "bon à couper en import devis vers CAM	DEVIS
8959	Bug	Correction interférence bouton « passer en commande devis » et bouton « réalisé » onglet liste du devis	DEVIS
8996	Bug	Erreur 91 Opération produit avec réglage combo Matière désactivée	DEVIS
8997	Bug	Bug affichage nouvelle ou modification Opération: Affichage reste de l'image à changer de l'opération libre	DEVIS
8999	Bug	Changement mode accès requête sur table Estimate pour résoudre erreur de curseur	DEVIS
9037	Bug	Affichage Image Step ou Personnalisé peut être non correcte dans l'onglet la liste des devis	DEVIS
9038	Bug	Image Step ou personnalisé non recopié par bouton <Copier article(s) dans le devis courant>	DEVIS
9040	Bug	Pas d'enregistrement des paramètres d'imbrication en mode un seul modèle avec la base Access	DEVIS
9046	Bug	Devis Marge opération pliage sauvée a zéro si l'opération n'est pas explicitement validée	DEVIS
9048	Bug	Réglage <Prise en compte trajet à vide> dans le devis est maintenant activer selon le mot de passe <Onglet paramètres>	DEVIS
9054	Bug	Lenteur ouverture fenêtre Nouveau Devis en réglage avec numérotation automatique avec suffixe (changement accès erreur curseur)	DEVIS
9055	Bug	Nouveau devis : Erreur 94 Champ Null dans certains cas	DEVIS
9056	Bug	Transfer Devis vers CAM. Si copie de champ Devis vers CAM activé. La pièce suivante sans texte défini conservait le texte précédant	DEVIS
9078	Bug	Traitement de valeurs d'écran d'import de devis les 6 champs 1-6 ne sont plus pris en compte en mode toutes pièces	DEVIS
9079	Bug	Lecteur avec drag n drop de plusieurs fichiers Step mono-pièces et désactivation devis mode sélection matériau (traité dans Unfold)	DEVIS
9105	Bug	ESTIMATE_PART Itemcode limité à 50 caractères dans les dernières versions alors qu'il était de 255 caractères avant	DEVIS
9111	Bug	Impression par défaut en PDF malgré le choix d'une imprimante par défaut Windows n'est pas une impression en PDF	DEVIS
9125	Bug	Modification PFPDFViewer Settings Profirst pour résoudre problème d'impression PDF avec Adobe Reader	DEVIS
9130	Bug	Cycle: Création repère AVANT <Nouveau Devis>, Calcul repère -> apparition fenêtre <Nouveau Devis> cocher <Prix Départ Usine> Validation et Erreur Base	DEVIS
9150	Bug	Message ressources insuffisantes imbrication +100	DEVIS

		modèles différents de plaque à trous (environ 1000 trous par plaques)	
9151	Bug	Erreur 94 avec nouveau devis après activation / désactivation option SAGE X3	DEVIS
9156	Bug	Remettre le mode rapide pour import Step avec drag n drop avec le 2.em écran	DEVIS
9157	Bug	Images des pièces décalées dans le devis	DEVIS
9163	Bug	Devis Régression 8810 Lecture de plusieurs fichiers Step à la fois	DEVIS
9169	Bug	Erreur 380 si imprimante supprimée en mode LOGO	DEVIS
9177	Bug	La fonction d'export écrase les fichiers	DEVIS
9187	Bug	Erreur d'exécution 3021 en SQL Server, chargement liste devis vide (réglage filtre) SQL Server (erreur curseur)	DEVIS
9189	Bug	Correction Set Imprimante par défaut pour le devis (mauvaise initialisation registry)	DEVIS
9190	Bug	Erreur 91	DEVIS
9203	Bug	Erreur 6 réglage rotation dans CSV <Une seule + 180°>	DEVIS
9214	Bug	Certaines vignettes (rares) WMF font échouer la conversion en PDF	DEVIS
9319	Bug	Correction impression commentaires devis récapitulatif en lignes	DEVIS
9319	Bug	Correction : problème avec impression des commentaires	DEVIS
9335	Bug	RT 91 quand on charge des pièces du CAM dans le devis après avoir imbriqué	DEVIS
9378	Bug	La nouvelle fonctionnalité de génération de DXF ne fonctionne pas avec le CLOUD	DEVIS
9384	Bug	Correction erreur 3240 lors de la copie d'opération de pliage d'une pièce existant sur une pièce en bleu importée d'une imbrication CAM	DEVIS
9385	Bug	Correction : quantité de tôles masquées dans certains cas sur l'impression	DEVIS
9439	Bug	Correction erreur 91 clic droit vignette devis (oubli ligne de code pour débogage glisser-posser Step)	DEVIS
9470	Bug	Correction erreur 91 lors de la suppression de pièces de la base avec fenêtre liste pièces lancée depuis le devis	DEVIS
9569	Bug	Correction erreur 6 dans le cas de plus de 32765 trous saisis en mode tableur et convertis en marquage par la gestion des petits trous	DEVIS
9613	Bug	Ne pas importer d'élément de step désactivé (décoché mais encore tôle dans combo) , placer les produits dans le même assemblage que les dépliés	DEVIS
9618	Bug	Remplacement de la vignette d'une pièce du devis par une image personnelle, récupération de l'image d'origine (Modifier en CAD -> Ce dessin remplace le repère sélectionné) perte couleur (ds vignette) couleur trop sombre	DEVIS
9619	Bug	Correction erreur 6 import CSV Devis avec rotation 1+180° (variable byte (0-255)) valeur passée 1180 -> erreur 6	DEVIS
9620	Bug	Evaluation du temps de marquage de texte incorrecte	DEVIS
9642	Bug	Correction traitement retour UNFOLD: Récupération	DEVIS

		Produit décoché et sans définition [-] : pas de récupération produit tôle si pas de déplié	
9657	Bug	Correction import de liste de rectangles dans le devis : Longueur et Largeur des pièces sont à zéro	DEVIS
9671	Bug	Correction mauvaise récupération informations pour envoi email	DEVIS
9682	Bug	Correction DragDrop STEP: Pas de récupération des produits (tube, IPN,...) s'il n'y a pas de définition du devis courant (clôture du devis précédent, sans faire nouveau devis)	DEVIS
9787	Bug	Correction erreur 438 en import de STEP par CSV dans le devis	DEVIS
9801	Bug	Prix variable d'un pc à l'autre dû à un temps de perçage (PERTM) négatif en BDD	DEVIS
9808	Bug	Export Devis en DXFs . la quantité du cartouche ne prend en compte que le coefficient et pas la quantité assemblage (qui est la plus usitée...)	DEVIS
9816	Bug	Mise en page devis : symbole ? à supprimer des totaux (prix unitaire)	DEVIS
9864	Bug	Devis Modification de temps de perçage dans la fiche repère, le calcul temporaire du temps de coupe ne prend pas en compte le temps de coupe d'amorçage et affiche un temps supérieur	DEVIS
9865	Bug	Quand on copie un repère d'un article composé vers un autre article composé, l'article composé cible se voit attribué de la quantité de l'article source	DEVIS
9876	Bug	Erreur 3265 après migration Access vers SQL Serveur	DEVIS
9943	Bug	Manque un rafraichissement des valeurs calculées après changement de Qualité de coupe	DEVIS
9944	Bug	Impression devis "Imprimer page Actuelle" imprime toujours la première page si l'option "fond de page PDF" est activée	DEVIS
9952	Bug	L'import pièce en CAM depuis le devis ne prend pas en compte la densité (pièces trop lourdes)	DEVIS
9959	Bug	Correction prix matière réinitialisé de façon inopinée on modifier la quantité de pièces	DEVIS
9963	Bug	Potentiomètre vitesses pas pris en compte en imbrication multi-torches	DEVIS
9968	Bug	Fenêtre Récupération d'internes: Pas de récupération d'internes sur coupes communes s'il n'y a pas dans l'imbrication la pièce seule à l'origine des coupes communes	DEVIS
9969	Bug	Récupération d'imbrication du CAM dans le devis: Pas de récupération d'une pièce si elle n'est présente que par des coupes communes dans l'imbrication	DEVIS
10005	Bug	La fenêtre Récupération d'Internes apparait alors qu'il n'y a pas d'internes à récupérer	DEVIS
10016	Bug	Correction : Il manque la longueur de coupe commune minimale (50mm) dans les paramètres d'imbrication	DEVIS
10055	Bug	Correction erreur 6 imbrication multi pièces (nouveau moteur)	DEVIS

<b>10071</b>	Bug	Renseigner correctement le "Poids Mat Util" dans le grid du devis pour les produits longs	DEVIS
<b>10077</b>	Bug	Calcul du multi pièce non valide si coupes communes activées	DEVIS
<b>9039</b>	Bug	Transfert Base Access en SQL Server, correction de l'absence de copie de la table Estimate_Step_Blob	GENERAL
<b>9261</b>	Bug	Problème d'accès base de données avec caractère ' dans les chaines	GENERAL
<b>9668</b>	Bug	Correction erreur "Invalid configuration" mise à jour initiale DB SQL server avec authentification type Windows	GENERAL
<b>8837</b>	Bug	ListeODBC Cloud Devis. Impossible de mettre à jour les paramètres depuis la version d'amélioration de copie de la base de résultat	ListeODBC
<b>9232</b>	Bug	Erreur de transfert base bloque le FTP (peu fréquent)	ListeODBC
<b>8925</b>	Bug	Imbrication non pertinente dans devis	MOTEUR D'IMBRICATION
<b>9313</b>	Bug	Imbrication auto en coupe commune / moteur imbrication	MOTEUR D'IMBRICATION
<b>9895</b>	Bug	Mauvaise simulation lors du premier chargement de programme dans le simulateur	SIMULATEUR
<b>9451</b>	Bug	Correction crash de la décoration développé Logitrace Unfold lors qu'aucun développé n'est généré	UNFOLD
<b>9456</b>	Bug	La dimension des textes n'est pas homogène après décoration des dépliés Logitrace Unfold	UNFOLD
<b>9781</b>	Bug	Correction bug contour avec splines dans le déplié Unfold Ajout suppression des éléments superposés + CA sur contour (précision 0.05 sans AE)	UNFOLD
<b>9796</b>	Bug	Forcer le rechargement du DXF du déplié de Unfold (mode 4 vues) quand Profirst affiche le bouton "Revenir au mode édition" quand le CAD est vide	UNFOLD
<b>9824</b>	Bug	RAZ de PROfirst après déplié UNFOLD	UNFOLD
<b>9871</b>	Bug	UnfoldFileProcessing.DLL: Suppression du cartouche doublé en glisser-posé dans le devis	UNFOLD

#	Type	Sujet	Catégorie
8108	Amélioration	Ajout de la possibilité de générer un PDF sans tenir compte des épaisseurs de trait associées au dessin (problème plans A0 illisible après export)	CAD
8416	Amélioration	Implémentation de l'ajout de texte dans les macros	CAD
8525	Amélioration	Implémentation de la lecture du marquage alphanumérique dans les fichiers DSTV	CAD
8634	Amélioration	Suppression des parenthèses encadrent la localisation des chutes dans la fenêtre Liste Imbrications	CAD
6615	Amélioration	Sauvegarde des réglages d'import csv pour import tôles et import dans le devis comme pour le CAM	CAM
7252	Amélioration	Implémentation des amorces en forme de crosse	CAM
7576	Amélioration	Amélioration du trajet automatique pour perçage / taraudage	CAM
7719	Amélioration	Ajout d'un champ Prix Actuel dans la fiche tôle	CAM
7861	Amélioration	Sauvegarde manuelle d'imbrication avec gestion des commandes active	CAM
7959	Amélioration	Ajout paramètre LABELFIRST pour réaliser le marquage alphanumérique avant tous les autres usinages (attention le marquage automatique pièces et tôles reste lié au marquage)	CAM
7992	Amélioration	Ajout de la possibilité de trier les pièces dans le document du CAM sur un autre critère que celui du nom (ajoute d'une combo pour choisir, Nom pièce, Champ 1-6, Description)	CAM
8036	Amélioration	Ajout du "Taux de chute" dans la liste des imbrications	CAM
8038	Amélioration	Ajout d'une colonne "UnitPartPriceEffective" au CSV résultat d'Imbrication représentant le coût de la pièce avec prise en compte pour le prix matière de la récupération des chutes, internes et squelette	CAM
8067	Amélioration	Ajout de la possibilité de verrouiller des réglages d'impression du CAM et d'empêcher l'usage de la fenêtre Critères Pièces (demande spécifique d'un client) réalisé par Registry	CAM
8163	Amélioration	Ajout de la possibilité de graver automatiquement les dimensions des chutes rectangulaires	CAM
8251	Amélioration	Ajout de l'affichage du taux de chute tôle complète dans la liste des imbrications	CAM
8276	Amélioration	Marquage Auto des pièces : On peut désormais effectuer un marquage par matière afin de sélectionner le paramétrage idoine pour cette matière	CAM
8285	Amélioration	Activation Marquage Alpha Numérique pour CAM Lite avec code commun et gestion couleurs pipettes	CAM
8356	Amélioration	CAM: Amélioration placement pièce manuel et grappe	CAM
8359	Amélioration	Désormais quand on sélectionne une pièce, ou un couple de pièces dans la barre. on oriente à 90° si la position à 0° est impossible à imbriquer sur la tôle courante dans son orientation	CAM
8360	Amélioration	Ajout de la possibilité de changer l'interpièce pour la pièce courante (actuellement, pris en compte uniquement pour le placement manuel)	CAM
8397	Amélioration	Possibilité de mettre à jour les champs tôles grâce à l'import CSV (CLIPPER)	CAM

<b>8423</b>	Amélioration	Prise en compte des balises de commentaires dans le simulateur pour les programmes ESSI	CAM
<b>8497</b>	Amélioration	Redimensionner au maximum le code barre dans le dossier d'imbrication	CAM
<b>8519</b>	Amélioration	Ne pas autoriser la suppression d'OF avec imbrications associées	CAM
<b>8633</b>	Amélioration	Lorsque HEADS n'est pas défini gérer le paramètre de coupe CUTTINGHEADS : gestion du nombre de têtes de coupe associée à une règle d'usinage	CAM
<b>8635</b>	Amélioration	Dans la liste des tôles de l'onglet imbrication, si on est réglé en Gestion des Quantités Coupées: Cocher uniquement les chutes dont la localisation ne comporte pas de parenthèses	CAM
<b>8649</b>	Amélioration	Ajout d'une case à cocher ou radio buttons pour choisir les couleurs de création pièces en mode CSV (couleur du CAM (pipettes...) ou du CAD)	CAM
<b>8649</b>	Amélioration	Ajouter case cocher ou radio buttons pour choisir les couleurs de création pièces en mode CSV ( couleur du CAM (pipettes...) ou du CAD)	CAM
<b>8694</b>	Amélioration	Dans le cas d'un trajet impossible sur une pièce dû à un placement d'amorce le message permet d'ouvrir directement la fenêtre de réglage pour changer les paramètres et continuer le trajet	CAM
<b>8698</b>	Amélioration	Dans la fenêtre « rechercher une pièce » de la fenêtre « Liste imbrications » on peut indiquer maintenant la condition ( Et   Ou ) entre les champs choisis pour la recherche	CAM
<b>8705</b>	Amélioration	Case à cocher dans la fenêtre paramètres de la fenêtre d'impression du CAM permettant de coloriser de la même couleur les pièces correspondant au même tri (Nom, Client, Description, Champ 1 à 6)	CAM
<b>8740</b>	Amélioration	Installation de Profirst ou suppression base de registre, on récupère les couleurs de coupes, ouvert, marquage réglés dans la fenêtre couleurs du CAD pour les attribuer à CAMMEDIUM et CAMLite (Problème couleur 93 dans Cam medium en Allemand ...)	CAM
<b>8772</b>	Amélioration	Un bouton dans la fenêtre Liste des devis permet d'exporter les repères d'un devis sous forme de DXF pour les repères issus d'un plan CAD	CAM
<b>8773</b>	Amélioration	Un bouton dans la fenêtre liste des devis permet de rejeter un devis ou de le récupérer. Le nombre et le pourcentage de devis rejetés est affiché	CAM
<b>8776</b>	Amélioration	Possibilité de créer une représentation des martyrs d'une tôle dans la fenêtre création pièce pour les afficher dans le CAM (Medium)	CAM
<b>8776</b>	Amélioration	Possibilité de créer une représentation des martyrs d'une tôle dans la fenêtre de création pièce et de l'afficher ou non dans le CAM (Medium) avec un bouton situé en bas à gauche	CAM
<b>8777</b>	Amélioration	rendre plus visible dans le document du CAM l'épaisseur, la nuance, le format, le code tôle en augmentant la taille si possible	CAM
<b>8779</b>	Amélioration	Dans le dossier CAM possibilité, quand on a choisi de coloriser les pièces selon un critère (client, ...), d'afficher le contour de	CAM

		la pièce avec sa couleur d'origine pour différencier les pièces similaires via case à cocher	
7796	Amélioration	Ajout d'une valeur dans DBInfo pour indiquer la sauvegarde du chemin de lancement de l'interface GPAO dans la fenêtre option	DEVIS
7818	Amélioration	Epaississement du trait de coupe de chute dans l'affichage des vignettes du devis	DEVIS
7919	Amélioration	Dans l'onglet Paramètres du devis -> dans le frame "Récupérer description + Field 1 à 6" Ajout d'une case à cocher activant la copie du champ du Devis dans un des champs pièce du CAM par choix dans une combo box	DEVIS
7976	Amélioration	Valeur par défaut pour précision est 0.1mm	DEVIS
7979	Amélioration	Permettre l'affichage de la surface et du poids des très petites pièces pour la fonction de calcul de prix simplifiée	DEVIS
8155	Amélioration	Ajout d'informations complémentaires dans l'export CSV des opérations	DEVIS
8157	Amélioration	Ajout de la possibilité d'imprimer une remise sur un devis	DEVIS
8168	Amélioration	Correction : Quantité incorrecte quand on importe des assemblages STEP par liste csv dans le devis	DEVIS
8176	Amélioration	Affichage du nom de devis sur chaque page lors de l'impression des imbrications	DEVIS
8222	Amélioration	Permission faite à l'utilisateur de modifier les images d'assemblages autres que ceux des STEPs	DEVIS
8266	Amélioration	Si l'utilisateur a défini son paramètre BurningSpeed associé à un matériau alors il sera géré comme tel dans le devis, sinon gestion comme dans le mode courant	DEVIS
8267	Amélioration	Remplacement de l'affichage du rectangle capable sous la vignette d'imbrication du devis par 2 champs éditables afin d'augmenter la zone imbriquée pour déplacer la coupe (droite) de chute	DEVIS
8290	Amélioration	Dans le devis, en mode multi-pièces on peut désormais appliquer le changement de marge main d'œuvre ou matière d'un repère à l'ensemble des repères de l'imbrication	DEVIS
8325	Amélioration	Suppression de l'option "Imbrication pièce par pièce" de l'imbrication Multi-pièces du devis	DEVIS
8444	Amélioration	Prise en compte d'une estimation du trajet à vide dans le Devis	DEVIS
8456	Amélioration	Dossier impression Devis: Possibilité de ne pas imprimer une opération dans le récapitulatif des opérations	DEVIS
8496	Amélioration	Valeur par défaut "Désactive la liste matière, choix par nuance", Affiche dans le devis informations complémentaires	DEVIS
8530	Amélioration	Changement affichage Remise % et euros sur la même ligne	DEVIS
8563	Amélioration	DEVIS STEP: Sauvegarder les DXFs du déplié dans un dossier portant le nom du STEP à l'emplacement du STEP	DEVIS
8564	Amélioration	Déplacer la case à cocher et les boutons en haut de la fenêtre STEPs automatique	DEVIS
8581	Amélioration	Fichier CSV devis: changer libellé Quantités -> Quantité repère, Quantité totale, compléter les lignes vides du CSV Code repère et Nom repère, Indiquer l'arrondi dans le fichier header en + ou - si standard ou arrondi supérieur	DEVIS
8595	Amélioration	Affichage épaissir les zones du tableau dans le mode récapitule	DEVIS

		les opérations en affichage détail ou non pour regrouper les listes d'OPs au repère ou à l'article	
8638	Amélioration	Ajout d'une case à cocher pour activer un trait plus épais pour afficher les tableaux du document d'impression du devis	DEVIS
8640	Amélioration	Implémentation de la récupération de CUTTINGHEADS dans le devis (gestion technologies de coupe avec nombre de têtes différentes par les règles d'usinage)	DEVIS
8644	Amélioration	Ajout d'un message demandant à l'utilisateur d'arrêter toutes les applications accédant à la base Profirst pour permettre la mise à jour de celle-ci	DEVIS
8727	Amélioration	Calcul trajet à vide dans le devis de proche en proche (limite du CAM 400 par défaut)	DEVIS
8728	Amélioration	Possibilité de calibrer les accélérations dans le devis via des text boxes en renseignant une clé en base de registre pour les activer	DEVIS
8759	Amélioration	CSV Devis: Ajout d'une opération DISCOUNT si la Remise est supérieur à 0 et que <Ajout d'opération remise> est cochée dans l'onglet paramètres du Devis	DEVIS
8771	Amélioration	Mémoriser la saisie de l'utilisateur du nombre de torches pour chaque machine MT afin de proposer ce nombre de torches pour les articles suivant du devis (au lieu du nombre maxi) et réinitialiser au nouveau devis	DEVIS
8773	Amélioration	Dans l'onglet liste des devis, Ajouter un bouton permettant d'indiquer qu'un devis est rejeté (et le récupérer) , et afficher le nombre de devis rejetés et leur %	DEVIS
8815	Amélioration	Remplacement de l'icône « Opération libre » par une icône plus moderne	DEVIS
8007	Amélioration	Modification affichage Logo (redimensionnement de la fenêtre aux dimensions de l'image) et changement image	GENERAL
8657	Amélioration	Ajout trace de la version Profirst de chaque poste avec le datetime de sa première connexion à la base et le datetime de sa déconnection	GENERAL
7975	Amélioration	Association des fichiers STP et STEP à PROfirst lors de l'installation	INSTALLER
8177	Amélioration	Ajout fonction de réparation de la table ASSOCIATE_MACHINE_MATERIAL	ListeODBC
8665	Amélioration	ListODBC Ajout d'une colonne erreur dans le FTP base qui ne doit plus bloquer en cas de problème	ListeODBC
8666	Amélioration	Ajout d'un bouton dans l'onglet Script nommé "Maj BddSchema" qui déconnecte tous les clients de la base Profirst pour effectuer si nécessaire la mise à jour schéma base (Pb Estimate_Part)	ListeODBC
8730	Amélioration	Page UP et Page Down permettent d'accélérer le choix de la commande SQL, du nom des tables et des champs dans la saisie de la requête en proposant les textes commençant par ceux déjà frappés	ListeODBC
7774	Amélioration	Gestion de l'attribut quantité pendant le post traitement du déplié de UNFOLD	UNFOLD
8805	Bug	Correction : Suppression d'OF impossible	
8602	Bug	Correction erreur aléatoire et rare sur modification du schéma de base SQL Server	BASE

<b>7208</b>	Bug	Correction : CTRL+D (+KEEP) supprime les traits de pliage	CAD
<b>7893</b>	Bug	Correction problème de récupération d'une épaisseur matière décimale > 5mm dans un fichier GEO	CAD
<b>7894</b>	Bug	Correction de l'affichage des boutons de sélection du mode symétrie en configuration GEO de l'écran cartouche	CAD
<b>7917</b>	Bug	Correction : Les textes en couleur de marquage ne sont pas restitués dans les fichiers résultats de l'éclatement de plan multi pièces si la case à cocher « Rechercher dans les textes inclinés » n'est pas cochée	CAD
<b>7970</b>	Bug	Correction : le calque des éléments exportés par l'application d'éclatement d'un plan multi pièces est le calque par défaut et pas le calque correspondant au type de trait	CAD
<b>7977</b>	Bug	Correction comportement de la conversion arcs en cercles pour taraudages lorsque la case de la fenêtre options est décochée	CAD
<b>7984</b>	Bug	Correction enchainement Ctrl+D et édition de l'usinage pièce, le nom de pièce et les informations sont incorrects puis suivis une erreur 381	CAD
<b>8008</b>	Bug	Rectification de la position de la barre contextuelle qui cache les boutons de mise à jour géométrie pièce	CAD
<b>8035</b>	Bug	Correction erreur 91 quand on ferme Profirst après avoir fermé le 3D alors que PROFIRST est en cours de lecture de fichier	CAD
<b>8070</b>	Bug	Correction : perte de la fonction courante après zoom sans roulette en utilisant le bouton du milieu de la souris (cas molette inactive)	CAD
<b>8083</b>	Bug	Correction indication du sens de pliage incorrecte (toujours dans le même sens) après récupération d'un déplié u module de dépliage	CAD
<b>8122</b>	Bug	Correction : CTRL+D + click ne conserve pas les amorces dans le DXF	CAD
<b>8294</b>	Bug	Effacer un calque dans le fenêtre calques plante profirst en quittant la fenêtre calques	CAD
<b>8342</b>	Bug	Correction problème d'éclatement de fichier avec textes superposés	CAD
<b>8364</b>	Bug	Correction erreur 6 avec fonction Keep sur grille d'hexagones arrondis	CAD
<b>8486</b>	Bug	Correction KEEP: le bouton rouge avec la croix qui annule le Keep reste affiché dans un second cycle de keep	CAD
<b>8518</b>	Bug	Correction : L'exécution de macro modifie le calque courant et pas la couleur	CAD
<b>8521</b>	Bug	Correction : Dans le cas d'un Ctrl+T (insertion Cartouche) dans un fichier dstv, les réglages par défaut du cartouche comme la machine ne sont pas récupérés	CAD
<b>8558</b>	Bug	Profirst ajoute une contour non existant dans une pièce qui fait que les pièces sont couper fausse	CAD
<b>8615</b>	Bug	Correction ajout intempestif de cercle au point de base d'un texte marqué dans un GEO sauvegardé depuis le CAD	CAD
<b>8625</b>	Bug	Les textes de marquage récupérés dans les DSTV hors pièce ne sont plus considérés comme du marquage	CAD
<b>8709</b>	Bug	Keep ne fonctionne plus si la couleur désignée comme couleur	CAD

		de coupe est la couleur d'attaque	
<b>8717</b>	Bug	La barre de titre devient vide et le devis keep ne marche pas si le nom du plan comporte le mot "imbrication"	CAD
<b>8723</b>	Bug	DSTV le mauvais fichier est affiché en cas d'erreur de lecture du fichier courant	CAD
<b>8802</b>	Bug	Erreur 91 lors du calcul du contour de coupe de chanfrein	CAD
<b>7019</b>	Bug	Correction : les valeurs d'accélération et de décélération définies par le client ont été remplacées par les valeurs par default de PROfirst	CAM
<b>7228</b>	Bug	Correction : La position de marquage automatique doit prendre comptes les usinages de type perçage ou taraudage	CAM
<b>7665</b>	Bug	Correction erreur 50003 après double clic sur valider suite à rotation de pièce dans la fiche pièce	CAM
<b>7724</b>	Bug	Correction problème de génération de label non fait pour Jobvision après CTRL+D	CAM
<b>7790</b>	Bug	Correction erreur 381 après imbrication automatique	CAM
<b>7803</b>	Bug	Correction problème de formatage des paramètres de micro attache dans la fenêtre d'usinage	CAM
<b>7819</b>	Bug	Correction : Dimensions et autres propriétés de pièces ne sont pas actualisées après modification de la géométrie en CAD	CAM
<b>7870</b>	Bug	Traduction bouton manquante dans la fenêtre options	CAM
<b>7883</b>	Bug	Correction : SEPPERC_LEADIN_PCT ne dépend pas de la règle d'usinage	CAM
<b>7888</b>	Bug	Correction création pièce avec couleur de marquage modifiée	CAM
<b>7895</b>	Bug	Correction erreur avec requête SQL lorsque des caractères spéciaux sont mémorisés dans le champ de recherche	CAM
<b>7896</b>	Bug	Correction d'une erreur 13 quand on rentre dans l'écran tôles avec filtre matériaux = aluminium et la matière a été renommée en Aluminium (MAJUSCULE)	CAM
<b>7901</b>	Bug	Correction traduction manquantes des libellés des barres contextuelles	CAM
<b>7912</b>	Bug	Correction erreur 3021 lorsque la table PRICE est vide	CAM
<b>7923</b>	Bug	Correction erreur 13 avec rotations multiples de pièce dans la fiche pièce ouverte depuis l'imbrication	CAM
<b>7924</b>	Bug	Correction fausse détection de modification de fichier pièce avec changement heure été/hiver en import csv	CAM
<b>7928</b>	Bug	Correction erreur 381 après imbrication automatique et résultat ne comportant qu'une seule tôle sur une sélection de départ de plusieurs tôles	CAM
<b>7939</b>	Bug	Correction : Fichiers DTVS avec marquage ne peuvent pas être lus si on désactive le marquage lors de la création de pièce	CAM
<b>7940</b>	Bug	Correction de la gestion de reprise de fichier DSTV avec défaut	CAM
<b>7978</b>	Bug	Correction ventilation du surplus de pièces dans les commandes en reprise d'imbrication	CAM
<b>7988</b>	Bug	Correction erreur 13 systématique lors du calcul de l'accélération par défaut	CAM
<b>7997</b>	Bug	Correction : erreur 91 lors de l'édition de pièce en CAD depuis l'imbrication	CAM
<b>8003</b>	Bug	Correction fenêtre statistiques d'imbrication. pas de prise en compte des modifications d'imbrication	CAM

<b>8006</b>	Bug	Correction : Modification de pièces dans CAD pendant l'imbrication, la vignette pièce n'est pas mise à jour	CAM
<b>8016</b>	Bug	Correction erreur 2006 lors de la conversion d'une imbrication une torche en imbrication 2 torches	CAM
<b>8071</b>	Bug	Correction : sécurité mauvais paramétrage fonctionnalité LEADCENTERHOLEEXCEEDS manquante avec les post processeurs C#, pièces ratées à cause de trous décalés chez un client	CAM
<b>8072</b>	Bug	Correction : Problème d'inversion de sens d'un arcs lors de la génération de programme et pièce mal coupée (oblong incorrect)	CAM
<b>8096</b>	Bug	Correction : Toutes les modifications des champs pièce n'aboutissement pas à la mise à jour de la date de modification pièce	CAM
<b>8111</b>	Bug	Correction erreur 91 lors de la coupe d'un externe en OXY 4 torches	CAM
<b>8113</b>	Bug	Correction : Amorçe (imposée dans l'usinage pièce) en sens inverse du trajet	CAM
<b>8142</b>	Bug	Correction erreur 13 après message "Taille de la Zone de Protection d'Amorçage trop GRANDE par rapport à la Longueur d'Attaque, Continuez quand même (Temps très LONG) ?""	CAM
<b>8148</b>	Bug	Liste des imbrications: Ordre des colonnes non mémorisés en mode TreeView	CAM
<b>8172</b>	Bug	Effectuer le calcul de prix même si le périmètre ajouté est négatif	CAM
<b>8192</b>	Bug	Correction erreur 424 lors de l'ajout de pièce en cours d'imbrication en CAMLite	CAM
<b>8203</b>	Bug	Correction : table Nested_Shet pas mise à jour	CAM
<b>8226</b>	Bug	Correction import CSV ne fonctionne pas avec les fichier .NC	CAM
<b>8236</b>	Bug	Correction : L'ordre des colonnes dans les liste de la fenêtre CAM est perdu	CAM
<b>8241</b>	Bug	Correction anomalie d'enregistrement d'imbrication après édition de tôle: SheetIndex = 0	CAM
<b>8259</b>	Bug	Correction : La quantité des pièces imbriquées en coupe commune est ajoutée à la quantité pièce lors de l'édition en mode 1 tôle	CAM
<b>8293</b>	Bug	Erreur 381 en recherche de pièce dans la fenêtre Liste Imbrications dans le cas de l'existence d'un code de traçabilité pour une des tôles de la recherche	CAM
<b>8349</b>	Bug	Erreur 91 en imbrication manuelle Grappe pièce avec affichage liste pièces qui supprime les pièces complètement imbriquées	CAM
<b>8361</b>	Bug	Correction : Problème de saisie du caractère _ dans champ avec complétion automatique en SQL Server	CAM
<b>8380</b>	Bug	Correction fausse détection de contour non coupé avec perçage et taraudage	CAM
<b>8385</b>	Bug	Correction : Problème d'affichage du symbole de micro attache programmée alors qu'il n'y a pas d'attache sur le contour	CAM
<b>8386</b>	Bug	Correction : pas de prise en compte de la rotation pièce dans l'imbrication	CAM
<b>8413</b>	Bug	Correction régression lecture DSTV avec fichier dont la première ligne n'est pas « ST »	CAM

<b>8427</b>	Bug	Pas d'éclatement des multi-textes pour la détection de cartouche si moins de 20000 éléments	CAM
<b>8431</b>	Bug	Correction erreur 5 en recherche de cartouche automatique dans le cas d'un éclatement de multi-textes comportant des chaines vides	CAM
<b>8446</b>	Bug	Correction affichage du document Imbrication du CAM estimation avant validation, temps de perçage non appliqué sur les coupes en ouvert	CAM
<b>8453</b>	Bug	Correction problèmes divers avec fenêtre de paramétrage des amorces	CAM
<b>8454</b>	Bug	Correction erreur exécution 52 lors de la génération du dossier d'imbrication	CAM
<b>8457</b>	Bug	Correction : Le brûlage n'est pas pris en compte avec les anciens PP CNC	CAM
<b>8482</b>	Bug	Correction Sauvegarde Operator dans Critères Pièces	CAM
<b>8483</b>	Bug	Correction Sauvegarde Operator en écrasement de pièce	CAM
<b>8500</b>	Bug	Correction : Impossible de placer un pont avec une très petite différence d'écartement de torches	CAM
<b>8527</b>	Bug	Validation multi-machine : brûlage non géré actuellement	CAM
<b>8537</b>	Bug	Correction erreur 13 Gestions petits trous	CAM
<b>8545</b>	Bug	Recherche cartouche automatique sur nom de fichier uniquement si on active l'option	CAM
<b>8551</b>	Bug	Correction : Attaque dans la pièce avec micro-attache définie dans le module d'usinage	CAM
<b>8590</b>	Bug	Correction : 2 lignes identiques (Matière-Nuance-Epaisseur Machine: Toutes. Règle: Toutes) apparaissent dans la fenêtre Forcer Machines et Type de Coupes	CAM
<b>8611</b>	Bug	Correction : Le marquage inkjet se positionne mal et caractère trop gros (marquage automatique INKJET / SIC)	CAM
<b>8623</b>	Bug	Correction : PG ne fonctionne plus dans une rondelle	CAM
<b>8628</b>	Bug	Correction erreur 91 si le chemin n'est pas spécifié dans la fiche pièce	CAM
<b>8639</b>	Bug	Correction mauvaise récupération de la règle d'usinage en mode multi matières lors de la sauvegarde d'imbrication CAM MEDIUM sans validation	CAM
<b>8641</b>	Bug	Correction problème de couleur en création pièce	CAM
<b>8645</b>	Bug	Correction erreur 13 filtre tôles si Matière Nuance ou Epaisseur n'est plus en base	CAM
<b>8653</b>	Bug	Correction éclatement de répétitions de tôles quand on utilise le marquage de chute	CAM
<b>8671</b>	Bug	Correction régression découpe de chute qui ne fonctionne plus en version 11.20.8379	CAM
<b>8677</b>	Bug	Trajets à vide intempestifs après rechargement de trajet de chanfreinage complexe	CAM
<b>8680</b>	Bug	Erreur changement de quantité dans le tableau des pièces uniquement en SQL Server	CAM
<b>8687</b>	Bug	Erreur 53 Impression document CAM: fichier imbrication converti en JPG absent	CAM
<b>8688</b>	Bug	Erreur 3360: Requête trop complexe (longue) récupération pièces de remplissage	CAM

<b>8720</b>	Bug	Association Matériau/machine ne récupère pas les règles en OF	CAM
<b>8735</b>	Bug	Le trajet ne se crée plus pour le marquage tôle depuis v8375	CAM
<b>8735</b>	Bug	Correction : le trajet ne s'effectue plus pour le marquage tôle	CAM
<b>8754</b>	Bug	Correction absence d'affichage de certaines vignettes pièces en JPG dans le dossier CAM	CAM
<b>8762</b>	Bug	Correction problème micro attache programmée absente avec PMJ_AUTO = 2	CAM
<b>8800</b>	Bug	Imbrication multi-torches impossible	CAM
<b>7431</b>	Bug	Correction : Problème de pertes de textes dans les opérations.	DEVIS
<b>7436</b>	Bug	Correction : Affichage de commentaire dans le devis	DEVIS
<b>7785</b>	Bug	Correction affichage du nombre de décimales longueur et largeur	DEVIS
<b>7794</b>	Bug	Correction : Périmètre ajouté ignoré lors du premier lancement d'imbrication multi-pièces	DEVIS
<b>7813</b>	Bug	Correction import de liste de fichiers avec nom avec plusieurs points XXX.YYY.ZZZ tronqués en XXX.YYY	DEVIS
<b>7854</b>	Bug	Correction : Les couleurs ne sont pas prises en compte dans le texte du bas de page (formule de politesse)	DEVIS
<b>7872</b>	Bug	Correction: la rotation optimale + 180° ne fonctionne pas avec l'imbrication automatique de rectangles	DEVIS
<b>7915</b>	Bug	Correction : Import de champs descriptions du devis dans des champs du CAM au moment d'import de devis dans le CAM	DEVIS
<b>7985</b>	Bug	Correction complétion automatique du nom de pièce et le chercher : la pièce est affichée et insérée 2 fois.	DEVIS
<b>8004</b>	Bug	Correction : Opération simple - "Valeurs elle même" manque	DEVIS
<b>8029</b>	Bug	Correction : Rotation pour une pièce n'est plus jamais fait dans le devis	DEVIS
<b>8082</b>	Bug	Correction crash lors de la fermeture de PROFIRST sur un Windows server 2016	DEVIS
<b>8132</b>	Bug	Correction quantité totale erronée quand on a des assemblages dans la prévisualisation du devis pour impression	DEVIS
<b>8135</b>	Bug	Correction : La table PRICE a des doublons ce qui entraîne des prix incorrects lors de la récupération de devis	DEVIS
<b>8167</b>	Bug	Correction numéro de devis incorrect ou manquant lors de l'impression de devis depuis la liste des devis	DEVIS
<b>8216</b>	Bug	Correction erreur exécution 5 en modification multi pièce dans le devis	DEVIS
<b>8295</b>	Bug	Pas de récupération du pliage d'une pièce dans le devis dans le cas d'un chargement par CSV avec le(s) plis défini(s) en entités composites	DEVIS
<b>8312</b>	Bug	Disfonctionnement de la fonction EW dû à une correction sur la lecture par CSV dans le devis (8295)	DEVIS
<b>8334</b>	Bug	Détection de tailles de pièces et type de plis incorrecte avec développé + 4 vues	DEVIS
<b>8339</b>	Bug	Correction problème d'impression PDF (nom du fichier caractères interdit)	DEVIS
<b>8340</b>	Bug	Correction de l'impression du devis. si la colonne icône n'est pas en 3eme position l'affichage en mode article sera la vignette du premier repère de l'article au lieu de la vignette de	DEVIS

		l'article (image 3d Step ou image perso)	
<b>8350</b>	Bug	Erreur SQL server : Impossible d'achever l'opération de curseur, le schéma de base a changé	DEVIS
<b>8365</b>	Bug	En création de repère dans le devis via l'import CSV le nom du repère est le chemin complet du fichier CAD si celui-ci ne comporte pas d'extension	DEVIS
<b>8368</b>	Bug	Erreur 91 en calcul d'imbrication multi-pièces en présence de produit si la définition du produit est corrompu en base et donc prise en compte du produit dans l'imbrication	DEVIS
<b>8392</b>	Bug	Correction : le numéro de tôle de chaque Nuance/Epaisseur manque	DEVIS
<b>8465</b>	Bug	Correction : La fenêtre du devis reste en avant lors d'un dépliage STEP	DEVIS
<b>8474</b>	Bug	Correction lenteur marges variables dans le cas d'un changement de prix matière ou d'autres paramètres en cours d'imbrication multi-pièces	DEVIS
<b>8495</b>	Bug	Correction erreur 6 création pièce dans devis avec 32767 trous	DEVIS
<b>8529</b>	Bug	Correction de la mise à jour de Bénéfice Edition Remise	DEVIS
<b>8552</b>	Bug	Impossible de changer le prix d'un article si le port est inclus	DEVIS
<b>8554</b>	Bug	Mauvaise récupération des règles d'usinage associé au matériau en mode chargement fichiers, si on ne charge pas pièce à pièce	DEVIS
<b>8602</b>	Bug	Correction erreurs diverses devis en multi pièces (lors du lancement du calcul ou de la sortie multi pièces)	DEVIS
<b>8603</b>	Bug	Correction erreur 91 dans certains cas en sortie d'imbrication multi-pièces dans le devis	DEVIS
<b>8658</b>	Bug	Correction du formatage prix en récapitulation d'opérations dans le document d'impression du devis	DEVIS
<b>8662</b>	Bug	Correction trajet à vide non pris en compte en opération grignotage ou combiné + gain mémoire (message mémoire insuffisante en compilation...)	DEVIS
<b>8685</b>	Bug	Message SQL server: impossible d'achever l'opération de curseur parce que le schéma de la table a été modifié après la déclaration du curseur	DEVIS
<b>8707</b>	Bug	Ajout d'une case à cocher CLIPPER pour l'export du CSV Devis afin de revenir au format initial pour les autres clients.	DEVIS
<b>8719</b>	Bug	Erreur d'exécution en sortie CSV sans détail des opérations avec une OP Devis non répartie	DEVIS
<b>8729</b>	Bug	Correction mise à l'échelle image importée dans le Grid du devis à l'impression	DEVIS
<b>8732</b>	Bug	Dans la fenêtre Forcer critères du devis, il n'est plus possible changer le nombre de torches	DEVIS
<b>8755</b>	Bug	Erreur 6 ajout de pièce dans le devis lorsque les marges MO devis et MO repère s'annulent	DEVIS
<b>8808</b>	Bug	Correction : OF depuis Devis les noms de pièces ne correspondent plus	DEVIS
<b>8811</b>	Bug	Correction : Les opérations définies sans coupe (icône opérateur avec chrono) ne sont pas pris en compte dans le coût de la remise, si leur prix n'est pas bloqué	DEVIS

<b>8813</b>	Bug	Correction : copier un devis ne copie pas les icônes 3D	DEVIS
<b>7920</b>	Bug	Correction d'une lors que l'on configure la langue slovaque (erreur exécution 35600)	GENERAL
<b>7929</b>	Bug	Suppression d'icônes inutiles et mal affichées du menu affichage	GENERAL
<b>8573</b>	Bug	Correction erreur 457 quand lors de l'effacement de tous les blocages	GENERAL
<b>8670</b>	Bug	Problème mise à jour schéma base de données si table bloquée (table Estimate_Part)	GENERAL
<b>7749</b>	Bug	Correction : A l'écran choix de la licence, l'utilisateur n'est pas affiché	GESTION DE LICENCE
<b>8370</b>	Bug	Correction : Paramètres machine invisible quand épaisseur min = max	IMPORT/EXPORT MACHINE
<b>8764</b>	Bug	Erreur 80040154 après installation version PROFIRST 11.20.	INSTALLER
<b>8459</b>	Bug	Correction affichage champ mémo	ListeODBC
<b>8460</b>	Bug	Correction erreur 11	ListeODBC
<b>8604</b>	Bug	Correction : Suppression zip avant FTP et erreur mémoire insuffisant si champ mémo	ListeODBC
<b>8731</b>	Bug	Affichage clé unique dans le treeview en SQL Server et donc récupération pour exécuter la requête auto de consultation d'une table sur les 1000 derniers éléments (usage de la clé)	ListeODBC
<b>7647</b>	Bug	Quantité d'une pièce imbriquée (sur une tôle) différente selon quantité totale à imbriquer (9 VS 10)	MOTEUR D'IMBRICATION
<b>8314</b>	Bug	Correction erreur interne du moteur d'imbrication	MOTEUR D'IMBRICATION
<b>8317</b>	Bug	Correction erreur interne du moteur d'imbrication	MOTEUR D'IMBRICATION
<b>7366</b>	Bug	Suppression CCPU (documents associés) impossible via PFCamProduct	PFCAM_Product
<b>7780</b>	Bug	Correction de la date dernière utilisation PFCAM (demande listes déroulantes)	PFCAM_Product

V 11.0.7665 – R3

#	Type	Sujet	Catégorie
<b>6932</b>	Amélioration	Ajout de la possibilité d'imprimer les étiquettes pièces et tôles depuis la fenêtre d'impression du document de fabrication	CAM
<b>7591</b>	Amélioration	Ajout de la possibilité d'afficher le fichier texte généré par le post processeur en ode paysage	CAM
<b>7718</b>	Amélioration	Ajout d'une case à cocher dans l'import de tôle pour mettre à jour (créer) le prix de la matière (nuance-épaisseur table Price)	CAM

7719	Amélioration	Ajout du Prix/Kg actuel dans la fiche tôle	CAM
7730	Amélioration	Ne plus mettre à jour la dernière date d'utilisation dans la fiche tôle et la fiche pièce si on clique sur Annuler	CAM
7730	Amélioration	Ne plus mettre à jour le LastUseDate pour les tôles et les pièces quand on clique sur Annuler dans les fiche tôles et pièces	CAM
7452	Bug	Correction : Le collage d'une liste de valeurs ne fonctionne plus dans le module de création d'une liste de pièces	CAD
7733	Bug	Correction : Balises de formatage de texte mal gérées	CAD
7396	Bug	Correction : perte des poids pièce dans CSV imbrication si poids inférieur à 1kg	CAM
7526	Bug	Correction : réglage par défaut de la rotation pièce à OUI	CAM
7598	Bug	Correction: ne pas ajouter de micro attache programmée si les paramètres de micro attache sont incorrects	CAM
7627	Bug	Correction coupe de tôle qui coupe une pièce	CAM
7680	Bug	Correction : Inversion inopinée du sens de coupe sans inversion de la correction de saignée	CAM
7705	Bug	Base avec des doublons dans la liste des prix au kg	CAM
7706	Bug	Correction : Prix de tôle ne doit pas être à zéro, quand on est réglé en prix Actuel alors que le Prix/Kg de la tôle est à zéro	CAM
7707	Bug	Ajouter dans ListODBC une moulinette du prix au kg d'une chute : si le prix est à 0 on récupère celui de la tôle d'origine	CAM
7723	Bug	Correction affichage vignette pour étiquette de pièce de petite taille avec marquage alphanumérique	CAM
7723	Bug	Correction : Images illisibles sur étiquettes	CAM
7724	Bug	Correction génération vignette pour JobVision en Ctrl+D en création de pièce (fonctionne en mode modification)	CAM
7726	Bug	Correction erreur 91, en réalisant une coupe de chute au milieu d'une tôle avec pour limite au moins une pièce de forme circulaire	CAM
7726	Bug	Correction erreur 91 lors de la création de chute avec frontière cercles au milieu de la tôle	CAM
7726	Bug	Correction erreur 91 récupération de chute au milieu de la tôle avec des pièces contours cercles	CAM
7639	Bug	Correction erreur 5 systématique avec des modèles d'impression dans le devis inutilisables	DEVIS
7696	Bug	Correction opération devis: Calcul d'un coût (ex soustraction), la sélection de la combo fait planter Profirst depuis Windows 10	DEVIS
7782	Bug	Correction problème de calcul d'angle avec compensation de conicité de coupe	CAM
7778	Bug	Correction problème de positionnement d'amorce sur contour ouvert avec coupe dans la pièce	CAM

V 11.0.7597 – R2

#	Type	Sujet	Catégorie
6996	Amélioration	Sauvegarde automatique du plan en cas de clic sur le bouton split sans sauvegarde	CAD
6997	Amélioration	Si le dessin contient des textes et qu'il n'y a pas de cartouche	CAD

		configuré, affichage automatique du paramétrage de cartouche avant d'effectuer le split	
<b>7009</b>	Amélioration	Ajout automatique dans la liste des synonymes du mot à gauche ou à droite de la [variable] dans le cas d'une seule variable et d'un seul mot par ligne	CAD
<b>7452</b>	Amélioration	Amélioration de l'ergonomie du collage d'une liste de valeurs dans le module de création d'une liste de pièces : ajout d'un item de menu « coller »	CAD
<b>6473</b>	Amélioration	Ajout de la possibilité de passer outre le réglage d'amorce imposé	CAM
<b>6624</b>	Amélioration	Ajout de la possibilité de modifier la nuance d'une pièce comportant des chanfreins	CAM
<b>7168</b>	Amélioration	Modification pour impression d'étiquettes pièces depuis JobVision	CAM
<b>7297</b>	Amélioration	Ajout de la possibilité d'affecter les pièces en surnombre à une ligne de commande	CAM
<b>7324</b>	Amélioration	Nouveau bouton d'impression d'étiquettes dans la fenêtre d'impression du CAM visible en validation s'il y a des chutes	CAM
<b>7324</b>	Amélioration	Ajout d'un bouton (checkbox) impression des étiquettes des chutes dans la fenêtre d'impression du CAM uniquement au moment de la validation (quand on connaît les codes des chute générées)	CAM
<b>7409</b>	Amélioration	Ajout de la possibilité de définir le chemin des images des chutes pour export GPAO de l'imbrication	CAM
<b>7492</b>	Amélioration	Refactoring PMJ_AUTO : PMJ_AUTO = 1 substitue les micro-attaches programmées aux micro-attaches calculées par PROFIRST si les longueurs de micro attache programmées ne sont pas spécifiées PMJ_AUTO = 2 force le comportement décrit précédemment si les longueurs de micro attaches programmées sont spécifiées	CAM
<b>7514</b>	Amélioration	Ajout d'une case à cocher dans la fiche tôle pour autoriser la valorisation du stock de tôles associé à un client	CAM
<b>7555</b>	Amélioration	Fenêtre Gestion Stock tôles: Changer le texte gras de la colonne Prix/KG, si on change le prix d'achat / prix actuel	CAM
<b>7014</b>	Amélioration	Afficher le STEP pour les articles simples (non composés)	DEVIS
<b>7596</b>	Amélioration	Ajout de la possibilité de définir des pièces sans DXF (Rectangle) dans la liste CSV du devis	DEVIS
<b>7385</b>	Bug	Fenêtre de contrôle de changement de paramètres du devis contrôle le temps de Perçage + PiercingCycleTime du repère par rapport à la somme des 2 paramètres machine	
<b>7587</b>	Bug	Récupération Info cartouche dans le nom du DXF ne fonctionne en chargement de liste dxf dans le devis	
<b>7592</b>	Bug	Erreur 6 statistiques	
<b>6990</b>	Bug	Correction erreur 9 avec la fonction de récupération automatique des pièces d'un plan multi pièces	CAD
<b>7185</b>	Bug	Correction erreur 6 Fonction Euro dû à un paramètre non valide en attaque composite qui est recalculé correctement si on revalide l'attaque dans gestion machine (segment nul car rayon trop grand)	CAD
<b>7350</b>	Bug	Correction : PE n'ajoute pas de calque pour le pliage	CAD

7415	Bug	Correction : Décryptage information cartouche dans nom de fichier CAD et Activation Désactivation avec bouton de l'onglet CAD + mat-nu-ep par défaut dans liste DXF du devis	CAD
7440	Bug	Correction erreur de recuperation de l'épaisseur des pieces d'un plan multi pièces	CAD
7479	Bug	Correction problème d'affichage des arcs comme des segments après tentative de lecture d'un fichier ISO .cn comme un DSTV avec ouvrir visuel	CAD
7022	Bug	Correction : quand on effectue une sélection en shift+clic (sélection contour) sur un dessin très complexe, si le contour est ouvert la recherche d'une solution autre en contour ferme bloque l'appli	CAM
7023	Bug	Correction erreur lors de la validation de l'imbrication: PROFIRST plante lors d'une tentative de marquage de squelette	CAM
7034	Bug	Correction : Vignettes de pièce provenant d'u fichier STEP non affichées si présence d'un DXF initial dans la liste	CAM
7146	Bug	Marquage des chutes : Ne pas marquer les chutes non conservées	CAM
7159	Bug	Correction problème de ventilation pièces dans commandes après sauvegarde manuelle de l'imbrication	CAM
7165	Bug	Ajout d'une clé en base de registre (ajoutée manuellement) pour recalculer le code tôle à chaque création de tôle	CAM
7200	Bug	Correction : Génération fichier étiquette dans le contexte commande. si séparateur virgule, alors doublage colonne surface et poids pièce (virgule)	CAM
7214	Bug	Correction problème de trajet dans l'imbrication (effectue un pointage au lieu d'une découpe car le mauvais paramétrage de petits trous est récupéré)	CAM
7217	Bug	Correction : Collision entre pinces et coupe de chute en escalier	CAM
7221	Bug	Correction export csv imbrication avec séparateur décimal « , », certains champs ont « . » comme séparateur rdécimal	CAM
7222	Bug	Correction problème de quantité de pièces associées à une commande dans le CSV imbrication lorsque la quantité n'est pas un multiple du nombre de répétitions de la tôle : donner une valeur décimale au lieu d'une valeur entière pour la quantité par tôle	CAM
7231	Bug	Correction corruption de trajet quand on utilise marquage auto des chutes en multi matières	CAM
7243	Bug	Correction problème de trajet non effectué sur coupes ouvertes dans le rectangle capable d'un interne (coupe d'interne inactive quand même prise en compte)	CAM
7261	Bug	Correction : Problème de tressautement de l'affichage avec la fonction déplacer pièce	CAM
7272	Bug	Correction : redéfinition de l'ordre par défaut des colonnes de la fenêtre gestion tôles	CAM
7329	Bug	SQL: Changement code de tôle , alors que cette tôle est en cours d'utilisation par un autre programmeur	CAM
7333	Bug	Correction : LEADCENTERHOLEEXCEEDS est mal géré en ESSI avec machine à post processeur .cnc	CAM

7364	Bug	Correction : Certains contours ouverts ne sont pas coupés et ordre de coupe des ouverts contenus dans un interne incorrect	CAM
7394	Bug	Correction : La fenêtre de marquage de chute apparait 2 fois quand la sauvegarde de squelette est cochée	CAM
7395	Bug	Correction : Pixellisation des étiquettes tôles et récupération squelette	CAM
7399	Bug	Correction erreur 5 découpe de chanfreins avec Scanner Microstep	CAM
7402	Bug	Correction : MAXCTR_LESSOREQUAL n'est pas ajouté si on sélectionne le paramètre dans la liste	CAM
7418	Bug	Correction : Le taraudage défini par un arc n'est pas pris en compte par CTRL-D ou la fonction KEEP si le trou est en couleur de perçage	CAM
7433	Bug	Correction : Erreur compteur pièce en sauvegarde de squelette avec des pièces comportant des contours ouverts en collision (destruction d'internes)	CAM
7434	Bug	Correction : Fonctionnalité d'indexation pièce en marquage automatique sur tôle en multiplicité > 1 déclenche erreur 91	CAM
7437	Bug	Correction erreur 381 quand on clique sur réglages dans la fenêtre imbrication sans qu'il y ait des pièces sélectionnées pour l'imbrication	CAM
7446	Bug	Correction : Micro attache programmée intempestive sur l'un des petits trous (de diamètre inférieur au seuil mini pour micro attache) d'une pièce en coupe commune	CAM
7449	Bug	Correction : Trajet de taraudage pas effectué après chargement d'imbrication	CAM
7482	Bug	Correction corruption de la quantité tôles en stock lors de la suppression de tôles imbriquées après chargement imbrication	CAM
7482	Bug	Correction : Quantité de tôle corrompue après rechargement d'imbrication et suppression de tôles	CAM
7488	Bug	Correction de la cotation après modification de chute en CAD : cotation soit manquante soit trop grande	CAM
7508	Bug	Correction de la fonction PG : dans certain cas les pièces placées sont effacées immédiatement après leur placement	CAM
7513	Bug	Problème d'édition du prix au kg dans la fenêtre gestion tôle	CAM
7520	Bug	Correction import de tôle par CSV , si aucun client de défini , alors IdCustomer = 0 et client = "" au lieu de "-"	CAM
7522	Bug	Correction erreur OLEDB à cause d'une taille de champ StrValue de DBInfo différente de Mémo	CAM
7528	Bug	Correction : Si la géométrie du dessin n'est pas bonne, impossible de la rectifier en venant du CAM MEDIUM uniquement en SELECTION DIRECTE	CAM
7559	Bug	Correction d'une erreur base en validation d'imbrication ou en modification quantité tôles imbriquées si nom de client avec apostrophe	CAM
7564	Bug	Correction problème de lignes ajoutées en trop lors de	CAM
7566	Bug	Correction : Affichage non formaté des bords de tôle dans le document de fabrication (pose problème dans le cas de valeur décimale)	CAM

7592	Bug	Correction erreur 6 lors du calcul de statistiques	CAM
7644	Bug	Correction erreur 438 en chargement d'imbrication avec micro attaches définies de longueur 0.01	CAM
7655	Bug	Correction crash applicatif dû à UCAXPFCad lors de l'imbrication	CAM
6989	Bug	Correction : Caractères spéciaux dans Contact (ex: ' dans Prud'homme) fait planter Profirst lors d'un nouveau devis	DEVIS
6998	Bug	Correction erreur 6 en chargement de liste Dxf par CSV avec DXF comportant du pliage	DEVIS
7013	Bug	Correction : Envoi d'email avec thunderbird x64 ne fonctionne pas	DEVIS
7027	Bug	Correction : une pièce plus haute que la tôle n'est pas imbriquée si on est en rotation 1+180 dans le devis	DEVIS
7029	Bug	Correction erreur 53 en cas de problème avec les STEPS dans le devis	DEVIS
7076	Bug	Correction erreur lors de la création pièce dans le devis en Keep (pièce avec externe cercle issue de PFartist)	DEVIS
7226	Bug	Correction erreur 75 lors de la génération des images des pièces en import CSV dans le devis	DEVIS
7234	Bug	Correction erreur d'exécution 380 lors de l'ajout dans le DEVIS d'une pièce en base si des règles d'usinage sont définies sans nom	DEVIS
7320	Bug	Lors du rechargement d'un devis, le temps de perçage Q1 et la manutention tôle n'étaient pas testés en rechargement de devis	DEVIS
7320	Bug	Correction : Lors du rechargement d'un devis, le temps de perçage Q1 (V5) et la manutention tôle n'étaient pas testés en rechargement de devis	DEVIS
7574	Bug	Correction d'un bug du nombre de décimales lors de l'ajout manuel de trous dans le devis	DEVIS
7578	Bug	Correction : Suppression vignette imbrication dupliquée (rarement défaut suppression en base...) dans la prévisualisation des imbrications du devis	DEVIS
7581	Bug	Correction : Affichage vignette STEP de pièce simple (sans assemblage) non effectuée dans le Grid Devis	DEVIS
7587	Bug	Correction : Info dans le nom du DXF (matière, épaisseur, quantité) non récupérées dans le devis lors du chargement par fichier (erreur 13)	DEVIS
7641	Bug	Correction problème de mise à jour de la vitesse BURNINGSPEED depuis le devis	DEVIS
7643	Bug	Correction blocage du forçage interpièce après avoir fait nouveau devis	DEVIS
7125	Bug	Mauvais type de base sélectionné et fichier LTEXP.txt qui ne correspond pas à la base de l'utilisateur	GENERAL
7163	Bug	Correction : Modification du délai de mise à jour des prix (6 mois par défaut) pas prise en compte dans PFExportTOLETRACE pour le CLOUD via le poste programmeur	GENERAL
7038	Bug	Correction de la conversion de base Access en SQL: On a toujours un message d'erreur sur le champ "sens de Laminage" en imbrication	MIGRATION BASE
7127	Bug	Correction : Dans l'outil statistique, besoin de double cliquer	STATISTIQU

		pour avoir le coût estimé	UES
7128	Bug	Correction : Problème à l'ouverture des nouvelles statistiques	STATISTIQU UES
7136	Bug	Correction: L'application ne s'ouvre plus une fois le patch installé	STATISTIQU UES
7003	Bug	Correction : Mauvaise récupération par LUF (exécuté en mode masqué) de la matière et nuance définies dans le fichier .QLF	UNFOLD

V 11.0.7561 – R1

#	Type	Sujet	Catégorie
6850	Amélioration	Nouveau suffixe _Parts-not-Recognised localisé pour le nom de fichier des éléments résiduels après éclatement d'un plan multi pièces	CAD
7023	Bug	Message d'erreur à la validation de l'imbrication PROFIRST plante lors d'une tentative de marquage (O.F Multi-matières)	CAM
7146	Bug	Ne pas marquer les chutes non conservées	CAM
6909	Amélioration	Correction: en Drag and drop d'un seul step, les informations de fabrication sont manquantes	CAD
6926	Amélioration	PROFIRST récupère les bons paramètres du cartouche, si on enchaîne un CTRL+D après avoir défini le cartouche personnalisé sans recharger un plan	CAD
6933	Amélioration	Ajout de la gestion des attributs dans les blocs (problème signalé avec pièces dont le marquage n'apparaît pas)	CAM
6886	Amélioration	La case à cocher "Calculer le cout de découpe de chute" est mémorisée	DEVIS
6988	Amélioration	Ajout d'une Progress Bar en chargement imbrication dans le devis	DEVIS
7047	Amélioration	Ajout de la mémorisation du réglage d'export vignettes devis	DEVIS
7137	Amélioration	Lancement de PFAutoBackup au lancement de PROFIRST	GENERAL
6706	Bug	Correction erreur 9 EP lorsque l'on choisit 27 arcs et obtention de géométrie incorrecte avec 26 et 13 arcs	CAD
6905	Bug	Correction auto split : interprétation incorrecte des informations du cartouche en cas de présences d'espaces supplémentaires	CAD
6990	Bug	Correction erreur 9 éclatement plan multi pièces avec fichier comportant plus de 32000 éléments	CAD
7096	Bug	Problème de précision d'ellipse lors de la lecture d'un dessin contenant des ellipses et des proxies : ajout d'une option pour charger le fichier tel quel en ignorant les proxies	CAD
6648	Bug	Correction : L'amorce sur une coupe commune forme un angle avec la coupe alors qu'elle devrait être tangente (problème de léger décalage des pièces en coupe commune automatique)	CAM
6686	Bug	Correction : Coupe commune impossible	CAM
6702	Bug	Correction récupération des informations dans le nom de fichier qui ne fonctionne pas en création de pièce depuis la fenêtre CAM	CAM
6927	Bug	Correction : La position de la gravure automatique n'est pas respectée en génération TAF/GEO	CAM

6945	Bug	Correction référencement ToolDB.dll depuis post processeur C#. Le référencement de DLL n'est plus dépendant de la version de PROFIRST	CAM
6954	Bug	Correction : PIERCEINKERF n'est plus pris en compte	CAM
6959	Bug	Correction : Application étiquettes tôles lancée deux fois	CAM
6960	Bug	Correction : Paramètres MJ_Y_INT et MJ_Y_EXT apparaissent en double avec des valeurs incohérentes	CAM
7028	BUG	Correction interférence repositionnement et recouvrement	CAM
6680	Bug	Correction : L'opération de fraisurage est insérée automatiquement à chaque fois qu'on recalcule l'imbrication	DEVIS
6864	Bug	Correction : Quand on fait nouveau devis, si on saisit un client et une zone géographique qui n'existe pas, on a une erreur 13 avec une base SQL server	DEVIS
6875	Bug	Import de liste csv de fichiers dxf dans le devis , le csv n'est pas prioritaire sur le cartouche pour la quantité	DEVIS
6924	Bug	Correction : opération de pliage manquante	DEVIS
6949	Bug	Correction : les propriétés symétrie et rotation ne sont pas conservées lors de l'import de pièces du CAM vers le DEVIS	DEVIS
6970	Bug	Correction erreur 10 après chargement d'imbrication suivant l'ajout d'une opération dans un article	DEVIS
6976	Bug	Correction : Noms des pièces non importées manquants	DEVIS
6983	Bug	Correction : Après avoir créé une opération de coupe, on insère une opération de profil , on répète l'opération 2 fois et alors le nom de l'article s'efface	DEVIS
6984	Bug	Correction : Si après une opération de coupe, on insère une opération profil le bouton enregistrer reste invisible	DEVIS
6986	Bug	Correction affichage inopportun du bouton [supprimer opération] après avoir cliqué sur [Modifier repère]	DEVIS
6989	Bug	Correction erreur en cas de présence de caractères spéciaux (') dans Contact	DEVIS
7037	BUG	Impression devis : PRIX ARTICLES FAUX EN CLIQUANT SUR DETAILS	DEVIS
7086	Bug	Correction erreur 5 lors de la restitution après iconification de la fenêtre principale après utilisation du devis	DEVIS / CAD
6964	Bug	Correction erreur ODBC PExportToLtrace avec base SQL server après mise à jour en V11	INSTALLER
6971	Bug	Problème UNFOLD (dépliage) sous avec OS 32 bits (Windows 7 x86)	UNFOLD
6974	Bug	Correction : En cas de drag and drop depuis le devis de steps vers unfold, le cycle ne s'effectue pas complètement	UNFOLD + DEVIS

V 11.0.6968 – R0

#	Type	Sujet	Catégorie
6044	Amélioration	Implémentation d'une fenêtre pour créer un texte suivant une courbe	CAD
6108	Amélioration	Ajout de la quantité et l'épaisseur du matériau à l'en-tête des vignettes pièce en split plan multi pièces	CAD
6109	Amélioration	Inversion de l'icône de filtrage	CAD
6377	Amélioration	Implémentation d'une fonction de génération de pièces avec	CAD

		découpe d'une séquence	
6398	Amélioration	Chercher Remplacer du texte dans un dessin	CAD
6413	Amélioration	Commande Efface ou change le diamètre (Afficher une valeur min et une valeur max de diamètre)	CAD
6414	Amélioration	KEEP: pouvoir choisir la couleur de la pièce présentée pour export PDF	CAD
6464	Amélioration	Ajouter les rotations aux réglages par défaut pour les cartouches pièces	CAD
6521	Amélioration	Keep : modification de l'option signaler les arcs < 1/2 saignée remplacée par: Ne rien faire , Signaler , Corriger	CAD
6854	Amélioration	Ajout case à cocher pour prise en compte des informations dans les textes avec rotation lors de l'éclatement d'un plan multi pièces et ajout de la récupération d'informations dans les textes en couleur de marquage	CAD
6889	Amélioration	Ajout de la possibilité de définir le contenu du cartouche courant comme contenu par défaut et de remplacer le dernier contenu chargé par le contenu par défaut	CAD
6903	Amélioration	Les paramètres de mémorisation de la rotation et de la symétrie sont accessibles avec une licence CAD	CAD
59	Amélioration	Ajout d'un contrôle des arcs pour éviter de couper des pièces fausses avec des pièces créées avec d'anciennes versions de Profirst	CAM
6010	Amélioration	Ajout saisie du mot de passe (DEVIS) en CAM dans la fenêtre Options	CAM
6012	Amélioration	Ajout contextuel d'une colonne Coulée des tôles en recherche de pièce si au moins une coulée renseignée	CAM
6015	Amélioration	Possibilité de supprimer des nuances en regroupant les éléments l'utilisant sur une autre nuance	CAM
6049	Amélioration	Ajout paramètre DIST_SLAT dans la liste des paramètres	CAM
6057	Amélioration	Garder les lignes dessinées sur la tôle imbriquée pour permettre de saisir les extrémités pour effectuer la coupe de squelette manuelle	CAM
6069	Amélioration	Ajouter un paramètre général pour gérer les micro-attaches plus finement en tenant compte de l'écartement du martyr sur un deuxième axe	CAM
6092	Amélioration	Modification de la gestion de LeadCenterHoleExceeds pour prendre en compte HOLE_MACRO_MAX_DIAMETER	CAM
6093	Amélioration	Inhibition de la possibilité d'imbriquer des pièces dans les trous circulaires de diamètre inférieur à HOLE_MACRO_MAX_DIAMETER	CAM
6103	Amélioration	Traitement spécifique pour les internes afin d'éviter les faux positifs si chevauchement faible	CAM
6104	Amélioration	Ajouter la possibilité de choisir des stratégies de recherche d'amorces alternatives différentes sur interne et externe	CAM
6152	Amélioration	Amélioration de la vitesse de Keep et Ctrl+D	CAM
6155	Amélioration	Changement de calcul de vitesse du moteur d'imbrication	CAM
6180	Amélioration	Ajout d'un contrôle de la longueur de chemin fichier	CAM
6183	Amélioration	Amélioration et mise au point de la gestion de commandes	CAM
6204	Amélioration	Ajout de la possibilité de définir une priorité d'imbrication dans Détail OF	CAM

6210	Amélioration	Si la ligne de commande n'a pas de machine définie, alors on récupère la machine définie dans la fiche pièce	CAM
6247	Amélioration	Implémentation du marquage d'étiquettes de tôles	CAM
6249	Amélioration	Implémentation de la gestion de la désignation de la zone de marquage tôle	CAM
6250	Amélioration	Implémentation du marquage de tôle	CAM
6280	Amélioration	Ajout d'un onglet [Etiquette] dans la fenêtre Maintenance Base et y indiquer un chemin défini dans DBInfo et en base de registre Settings\base\LabelBase	CAM
6284	Amélioration	Icone indiquant le sens de laminage de la tôle courante en cours d'imbrication	CAM
6297	Amélioration	SplitPart: Sélection Ctrl+A, pas de gestionZA, Masquer onglet chemin sauvegarde, Mots clés identiques interdits, masquer variable Champ 8, Champ 9, Devis si pas de cartouche alors décrypter nom de fichier, appliquer cartouche en validation de fenêtre	CAM
6301	Amélioration	SplitPart: Implémentation du code de décryptage automatique du nom de fichier qui a été fait dans le Devis pour le CAM et le Ctrl+T et Ctrl+D	CAM
6303	Amélioration	splitpart: vérification info par défaut mat,nu,ep si combo visible	CAM
6305	Amélioration	Ajout d'une application de gestion de base d'outils pour machine comprenant une tête de perçage / fraisage	CAM
6385	Amélioration	Marquage pour les squelettes	CAM
6392	Amélioration	Ajouter un bouton Undo à chaque champ de définition du cartouche personnalisé pour permettre de revenir au texte d'origine	CAM
6396	Amélioration	Fenêtre option: Ajout de la possibilité de forcer la symétrie à oui (actuellement tjrs à non) dans le cas de la non mémorisation du dernier choix utilisateur	CAM
6400	Amélioration	Ajouter une case à cocher pour indiquer que l'on veut récupérer la machine associée à la matière lors du lancement d'imbrication	CAM
6404	Amélioration	SplitPart: Implémentation du code de décryptage automatique du nom de fichier qui a été fait dans le Devis pour CAMLite et récupération de la quantité	CAM
6426	Amélioration	Renseigner automatiquement les accélérations et décélérations pour les machines jet d'eau pour chaque épaisseur avec la formule $(1 / \text{épaisseur}^3)$	CAM
6435	Amélioration	Ajout « 1180 » comme chaîne détectable pour spécifier 1 rotation autorisée + 180° en import CSV	CAM
6487	Amélioration	Ajout d'une case à cocher dans la fenêtre de définition des chutes pour exécuter le marquage des chutes	CAM
6488	Amélioration	En cas de verrouillage de la base de données ajout d'une demande de confirmation par mot de passe avant de procéder à la mise à jour des paramètres machine	CAM
6497	Amélioration	Ne plus autoriser 0 comme ID de groupe de machine	CAM
6511	Amélioration	Lorsque l'on désactive une pièce pour l'imbrication, désactiver aussi les coupes communes correspondant à cette pièce et inversement	CAM

6623	Amélioration	Réduction des icônes du CAM si hauteur < 1080	CAM
6618	Amélioration	Ajout d'une indication dans l'onglet CAM et DEVIS pour montrer si on a ou pas la licence correspondante activée	CAM/ DEVIS
5446	Amélioration	Amélioration de la customisation d'étiquettes	Composant WinDev
4657	Amélioration	Pouvoir régler le temps mini d'attente en basic nesting ou diminuer le temps pour ne pas dépasser 2s	DEVIS
5721	Amélioration	Impression : Possibilité de récapituler les opérations en mode affichage détails	Devis
5721	Amélioration	Ajout de la possibilité de récapituler les opérations en mode affichage détails	DEVIS
5872	Amélioration	Impression des commentaires du devis directement sur la position dans le devis en non pas à la fin du devis	DEVIS
5982	Amélioration	Récupération des informations des champs custom du CAM en export CSV du devis	DEVIS
6062	Amélioration	Implémentation la gestion d'Outlook Office 365	DEVIS
6114	Amélioration	Essayer d'améliorer la vitesse d'insertion de cartouche automatique à partir du nom de pièce	DEVIS
6125	Amélioration	Filtrage les caractères interdits dans les noms de pièces du devis	DEVIS
6163	Amélioration	Rendre possible l'ajout d'opérations identiques pour un ensemble de repères (évite de recharger chaque repère pour ajouter)	DEVIS
6254	Amélioration	Amélioration de la vitesse d'ouverture de la fenêtre paramètre pièce du devis (liste dxf ou drag & drop)	DEVIS
6262	Amélioration	Ajout réglage GPAO sur identifiant devis ou Nom du devis	DEVIS
6263	Amélioration	Redimensionnement liste boutons et autres éléments de la fenêtre devis	DEVIS
6268	Amélioration	Modification du lancement de l'interfaçage GPAO en rendant un bouton visible dans la liste des devis ERP exécutant une liste de devis sélectionnés (plus de lancement auto en fermeture de devis)	DEVIS
6384	Amélioration	Ajout d'une icône d'impression d'étiquette de tôle en cours d'imbrication (à côté de l'icône d'impression de pièces) et récupérer info des tôles de l'imbrication pour générer le fichier	DEVIS
6436	Amélioration	Réglage automatique de la rotation de pièces à "optimum +180" si la pièce contiens de plis	DEVIS
6447	Amélioration	Affichage des dernières imbrications en premier par défaut en mode multi pièces	DEVIS
6455	Amélioration	Export manuel des devis : ajout d'un message si le devis a déjà été exporté	DEVIS
6467	Amélioration	Implémentation du drag and drop de fichier STEP dans le devis	DEVIS
6469	Amélioration	Si devis réglé en mode incrémental et qu'on importe une imbrication du CAM, poser la question "Garder les noms des pièces comme noms d'articles"	DEVIS
6489	Amélioration	Amélioration vitesse gros devis en mode multi-pièces	DEVIS
6492	Amélioration	Ajouter un bouton de calcul des prix après changements des coupes de chutes (grand devis: permet de lancer le calcul une	DEVIS

		seule fois après avoir modifié toutes les coupes sur plusieurs tôles)	
6495	Amélioration	Rendre visible avec clef l'onglet devis en mode démo	DEVIS
6515	Amélioration	Modification des icônes (nouvelles et plus grandes) du menu si la résolution de l'écran le permet	DEVIS
6593	Amélioration	Ajout d'un forçage du mode de regroupement d'articles dans le cas d'un Step constitué de plusieurs pièces	DEVIS
6601	Amélioration	Ajout de l'affichage des icônes opération lorsque l'on clique sur une opération	DEVIS
6643	Amélioration	La rotation des pièces avec plis est définie par défaut à optimum + 180°	DEVIS
6673	Amélioration	Ajout d'une copie dans un dossier utilisateur des fichiers temporaires glissés depuis un client mail	DEVIS/ CAD
6379	Amélioration	Ajout d'une purge des logs en base	GENERAL
6441	Amélioration	Rafraîchissement des icônes PROFIRST	GENERAL
6491	Amélioration	Rafraîchissement des icônes de la bande latérale CAM Medium	GENERAL
6478	Amélioration	Ajout de 3 nouveaux paramètres pour Power Nesting	MOTEUR D'IMBRICATION
6427	Bug	Correction : plus d'accès au CTRL D à l'ouverture d'un fichier DSTV	CAD
6468	Bug	Correction erreur 9 lors du remplacement de texte dans le dessin	CAD
6490	Bug	La sélection du traitement des textes lors de la génération de PDF ne fonctionne pas	CAD
6630	Bug	Correction d'un crash intempestif du split pièces après désignation d'un dossier sur le bureau	CAD
6645	Bug	Correction : l'effacement de nuance n'est pas pris en comptes dans la base générée pour Logitrace Unfold si la base des outils n'est pas dans le chemin par défaut	CAD
6647	Bug	Correction problème de calcul de rectangle capable d'un dessin inclus ne comportant que des arcs ou des cercles	CAD
6838	Bug	Correction: la rotation après utilisation de Logitrace Unfold n'est pas réglée par défaut à 1 rotation + 180°	CAD
6839	Bug	Correction de la mémorisation de la dernière machine utilisée en calcul de prix pièce simplifié (CU)	CAD
6844	Bug	Correction : L'association matière, machine par défaut n'est pas toujours effectuée lorsque l'on utilise Logitrace Unfold	CAD
5620	Bug	Correction problème d'affiche du bouton d'affichage des statistiques d'imbrication	CAM
6156	Bug	Correction du tri par date dans la liste des pièces et l'OF pour les clients hollandais avec réglage d-M-yy (les jours inférieur à 9 étaient relégués en fin de liste)	CAM
6183	Bug	Mise au point gestion commandes	CAM
6285	Bug	Pas de rechargement du trajet si marquage auto pièce avec indice (régression #3978)	CAM
6416	Bug	Imbrication incorrecte de la pièce avec risque de casse de la tête du laser	CAM
6423	Bug	Si on désactive une pièce pour l'imbrication, il faut aussi	CAM

		désactiver les coupes communes de cette pièce	
6462	Bug	Erreur dépassement de capacité Ctrl+D recherche indice nom de fichier XXX_01234686464684684	CAM
6494	Bug	La chute est récupérée du mauvais côté de la coupe	CAM
6587	Bug	Correction : 1 rotation + 180° mal interprétée avec CTRL-D	CAM
6590	Bug	Correction problème de masquage intempestif du bouton formes simples et du bouton critères dans la fenêtre CAM MEDIUM	CAM
6611	Bug	Correction : le bouton [Récupérer les pièces de remplissage] engendre une erreur SQL en SQLServer	CAM
6620	Bug	Correction : le réglage des couleurs n'est pas correct quand on clique sur "Couleurs standard"	CAM
6625	Bug	Correction d'un crash lors du réglage d'un couleur par client avec base SQL server	CAM
6632	Bug	Correction erreur 94 en import de tôle par CSV si la table SHEET est vide	CAM
6634	Bug	Correction : Nuance et épaisseur ne sont plus sauvegardées dans la liste des tôles	CAM
6642	Bug	Correction: CAM SLOWDOWN_AVDSPACCEL est fixé à 10 par défaut. Quand on le modifier il est mémorisé et après le premier devis il retourne toujours à 10	CAM
6649	Bug	Correction de la récupération des valeurs utilisées par l'imbrication en gestion des petits trous	CAM
6652	Bug	Correction : Mauvaise gestion de la suppression d'internes plus petit que la plus petite pièce dans l'optimisation du calcul d'imbrication	CAM
6792	Bug	Correction mauvais TYPCUT sur trajet de coupe lorsque l'on segmente un arc trop petit pour la machine	CAM
6858	Bug	Correction d'un problème d'affichage du libellé localisé pour MJ_Y_INT et MJ_Y_EXT	CAM
6865	Bug	Correction de la récupération des champs 1 à 6 pièce en import csv OF : seules les valeurs de la dernière pièce traitée sont conservées	CAM
6880	Bug	Correction : "Effacer la command " resta à traduire	CAM
6885	Bug	Correction erreur 13 avec utilisation de ponts et marquage auto d'une tôle	CAM
6893	Bug	Correction : la coupe d'interne coupe parfois la pièce sur certains contours concaves	CAM
6910	Bug	Correction erreur 13 après choix matière / nuance dans liste tôles	CAM
6919	Bug	Correction :après le raccourci TT la zone de saisie n'est pas vide	CAM
6783	Bug	Correction fausse détection machine jet d'eau avec technologie CHALUMEAU	CAM/ DEVIS
6300	Bug	Correction : Problème avec insertion de dxf dans un assemblage, le nom du DXF n'est pas sauvé correctement dans l'assemblage	DEVIS
6382	Bug	Correction : Différence de temps de coupe entre Devis 3:37 et Euro 3:47	DEVIS
6459	Bug	Si présence cartouche: rotation, symétrie sont actuellement	DEVIS

		ignorées en mode [ajouter article]	
<b>6466</b>	Bug	Correction : Contours en couleurs de marquage 2 Ctrl F5 ne sont pas pris en compte dans le devis	DEVIS
<b>6594</b>	Bug	Correction problème de copie d'une opération de type formule sur une autre pièce	DEVIS
<b>6609</b>	Bug	STEP devis: Correction ajout épaisseur si valeur décimale	DEVIS
<b>6622</b>	Bug	Correction : Lancement exécutable à la fermeture d'un devis ne se fait plus	DEVIS
<b>6819</b>	Bug	Correction: la modification de dimension tôle ne fonctionne pas dans certains cas	DEVIS
<b>6845</b>	Bug	Correction : Après KEEP et création de polyline la pièce est considérée comme défectueuse dans le devis	DEVIS
<b>6856</b>	Bug	Correction affichage du nombre de tôle > 9 dans la liste des imbrications devis	DEVIS
<b>6875</b>	Bug	Correction import csv devis : la quantité article correspond à la quantité du cartouche du dessin pièce et pas à la quantité définie dans le csv	DEVIS
<b>6920</b>	Bug	Correction : Prix de coupe repère est modifié quand on copie une opération dans un autre repère	DEVIS
<b>6484</b>	Bug	Plantage fréquent sur la table Estimate_Part en Access	GENERAL
<b>6486</b>	Bug	Commandes: correction modification quantité coupées, suppression ligne de commande quel que soit le statut	GENERAL
<b>6691</b>	Bug	Correction : Impossible de détecter les fichiers dans le dossier d'installation avec droits restreints	GENERAL